

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

Batiment	Residence Op der Lay
Adresse	18 rue de la Liberation, 4602 Differdange
Annee de construction	2003
Hauteur du batiment	16.0 m
Date d'inspection	19 November 2024
Inspecteur	Ing. A. Becker, SECO Luxembourg S.A.
Reference du rapport	BL-LU-0105-20241119

Ce rapport presente les observations relevees lors de l'inspection visuelle et instrumentale du batiment Residence Op der Lay, situe 18 rue de la Liberation, 4602 Differdange, Luxembourg. Le batiment a ete construit il y a environ 21 ans (hauteur : 16.0 m). Les observations sont classees selon l'echelle RICS : C1 (mineur), C2 (significatif), C3 (critique).

Toiture

Element	Observation	Localisation	RICS
Evacuation pluviale	Descente bouchee, depot de feuilles et sediments, ecoulement bloque.	Terrasse sud, descente D3	C1
Lanterneau	Joint de vitrage deteriore, condensation entre les vitrages, perte de transparence.	Atrium central	C2

Facade

Element	Observation	Localisation	RICS
Brise-soleil	Ancrage d'un brise-soleil deserre, jeu de 5 mm observe, risque de chute.	Facade ouest, niveau 3	C3

Securite incendie

Element	Observation	Localisation	RICS
Extincteur portatif	Date de revision depassee de plus de 12 mois pour 3 extincteurs.	Parking	C1
Desenfumage	Trappe de desenfumage bloquee en position fermee, verrin oxyde.	Cage d'escalier C, niveau 5	C3

CVC

Element	Observation	Localisation	RICS
Groupe frigorifique	Fuite de fluide frigorigene detectee au niveau du compresseur, recharge necessaire.	Local technique niveau -1, GF-1	C2
Reseau de tuyauteries	Corrosion externe de la tuyauterie acier en local technique, isolation endommagee.	Local chaufferie, troncon retour	C2
Robinetterie	Robinet de regulation gripe, regulation thermique du circuit hors service.	Chaufferie, depart primaire	C1

Electricite

Element	Observation	Localisation	RICS
TGBT	Echauffement anormal detecte au thermogramme infrarouge sur la jeu de barres.	Local TGBT, niveau -1	C2
Chemin de cables	Chemins de cables surcharges, cables en vrac et non attaches, risque d'echauffement.	Gaine technique verticale	C2

Conclusion et recommandations

RAPPORT D'INSPECTION TECHNIQUE - BUILDINGLENS

L'inspection a identifie plusieurs observations dont 2 classees en condition C3 (critique), necessitant une intervention immediate. Un suivi sous 30 jours est recommande pour les elements en C3. Les elements en C2 devront etre traites dans un delai de 6 mois. Un prochain rapport complet est recommande dans 12 mois.

Rapport etabli par : Ing. A. Becker, SECO Luxembourg S.A. Date : 19/11/2024