



# Capacitación para Instalación de Productos SONARtrac





#### Introducción

- Esta presentación de capacitación debe usarse como un complemento de lectura del Manual de Instalación suministrado con el sistema.
- Sírvase leer el manual ya que entrega un mayor nivel de detalle para la instalación de los productos CiDRA
- Los requerimientos locales de seguridad tendrán precedencia sobre la información contenida en esta presentación o en el Manual de Instalación
- Contacte a su distribuidor local o al Servicio de Soporte de CIDRA si tiene alguna consulta o comentario. Visite nuestro sitio web www.cidra.com
- La parte de esta presentación que está en formato video requiere Windows 98 o un sistema operativo posterior
- Haga un click en la porción de video de la diapositiva para repetir la animación
- Haga click en la diapositiva para avanzar a la próxima





#### Selección de la Ubicación (Sección 7 del Manual)



- Seleccione una sección de la tubería donde instalar el medidor
  - Evite áreas donde la tubería presente abolladuras
- Mida y marque la distancia de ~36 pulgadas
  - Ésta corresponderá a la envoltura de la instalación de la cubierta
- Mida y marque una distancia de 18 pulgadas en el centro de la envoltura de instalación
  - Ésta corresponderá a la envoltura de la instalación de la banda del sensor





#### Limpie la Tubería (Sección 5 del Manual)



- Raspe y elimine cualquier resto de desechos existente en la tubería a lo largo de la envoltura de instalación del medidor.
- Lime las salpicaduras de soldadura de la tubería que pudiere haber a lo largo de la envoltura de instalación de la cubierta





#### Limpie la Cañería (Sección 5 del Manual)



- Use una banda de papel lija de grano 50 u 80 para eliminar el óxido de la tubería de proceso
  - Lije la superficie de la tubería y límpiela completamente
  - Asegúrese de que toda la superficie de la tubería bajo la envoltura de la instalación de la cubierta del medidor esté limpia
- Limpie la tubería con un paño limpio o toalla de papel





## Determinación del Diámetro Interior de la Cañería (Sección 5 del Manual)




- Mida el espesor de la pared (Tw) de la tubería con un calibrador ultrasónico.
  - Mida y registre el espesor (Tw) en 4 puntos en ambos lugares donde se midió el diámetro exterior (OD).
  - Obtenga un promedio de las lecturas para calcular el espesor promedio de la pared de la tubería (**Tw**)
- Calcule el diámetro interior de la tubería (ID)
- ID = OD (2Tw)
- Elimine el gel





### Instalación de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual)




- Saque con cuidado la banda de sensores de la caja de embalaje
  - Retire y guarde la bolsa plástica de la banda que contiene la herramienta espaciadora para los tornillos de la banda de sensores y los rótulos con factores de calibración.
- Enrolle la banda alrededor de la tubería
  - Tome nota de la dirección de la flecha en la banda





### Instalación de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual)




- Inserte los pasadores de alineación de la banda en sus orificios de calce
- Alinee los carriles de alineación con la costura de la soldadura de la tubería
  - Refiérase al manual de instalación para detalles sobre las excepciones.





### Apriete de Tornillos de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual)




- Comience a apretar los tornillos de ajuste de la banda
  - Importante: Empiece a apretar manualmente cada tornillo para evitar el enrosque en cruz.
- Si fuera necesario realice una alineación final de los carriles con la costura de la soldadura de la tubería
- Siga apretando los tornillos 2-3 vueltas a la vez en la secuencia que se muestra a continuación
  - Repita la secuencia de apriete hasta que las golillas Belleville de los tornillos comiencen a comprimirse.
- Asegure el cable conector de la banda del sensor en el sujetador





#### Apriete de Tornillos de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual)




- Apriete cada tornillo de la banda de sensores sólo una vez mientras utiliza la herramienta espaciadora
  - Ponga la herramienta espaciadora sobre el grupo de golillas Belleville y perpendicular a los carriles de ajuste de la banda del sensor
  - Apriete cada tornillo en la secuencia que se indica a continuación
  - Apriete cada tornillo hasta que la herramienta espaciadora ponga resistencia al retirarla
  - Si necesita más información, refiérase al manual.





### Apriete de Tornillos de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual)



9 7 5 3 1 2 4 6 8

- Bandas para tuberías de hasta 6":
  - Apriete los tornillos #1-7 media vuelta adicional en la secuencia enumerada. No apriete el los tornillos #8 & 9 (tornillos de los extremos).
- Bandas para tuberías de 8" y más:
  - Comenzando con el tornillo #1, apriete cada uno media vuelta adicional, siguiendo la secuencia numérica que se entregó anteriormente.
  - Cuando los nueve tornillos hayan sido apretados, vuelva a apretar cada uno de ellos media vuelta adicional en la secuencia enumerada.
  - Cuando los nueve tornillos hayan sido apretados por segunda vez, vuelva a apretar los tornillos #1 al 7 media vuelta más en la secuencia numérica.
- Importante: Si algún tornillo no gira con facilidad, no siga apretando. Comuníquese con el Soporte Técnico de CiDRA.





### Prueba de Cortos de la Banda de Sensores (Sección 5 del Manual) . Utilica un obmiómetro



- Utilice un ohmiómetro y verifique que la banda no haga corto con la tubería de proceso
  - Los cortos a veces causan interferencia en las señales del sensor
  - Verifique si existe discontinuidad entre la tubería y el carril de la banda del sensor
  - Si hay un corte, saque la banda y determine la causa o fuente del corto
  - Los problemas más comunes tienen relación con el contacto de la costura de soldadura y los tornillos
    - Lime la soldadura en terreno según sea necesario
  - Vuelva a instalar la banda de sensores





### Instalación de la Manta Térmica en la Banda de Sensores (si sea necesario, Sección 5 del Manual)



- Instale la manta térmica en la banda de sensores si estuviera incluida en el sistema.
  - Alinee la ranura de la barrera térmica con el cable que va desde la banda de sensores al preamplificador
  - Enrolle la manta térmica sobre la banda de sensores, fijándola con las bandas de Velcro
  - Pase las cintas a través de los anillos "D" de la manta térmica y y sellar los cierres Velcro
  - Retenga la banda de sensores en el cable preamplificador en el aro de retención de Velcro








Lo siguiente habla de una instalación de la cubierta en una tubería vertical, utilizando el Kit de Apoyo a la Instalación. Si el Kit de Apoyo a la Instalación no está disponible, se requiere 2 personas para instalar la cubierta.

- Ubicando e instalando la banda de soporte inferior del Kit de Apoyo:
  - Para centrar bien la banda de sensores bajo la cubierta, la banda de soporte inferior debe estar ubicado 7 pulgadas debajo de la banda de sensores. Si una manta térmica estuviera instalada, ubique la banda de soporte inferior ~5 pulgadas debajo del borde de la manta.
  - Antes de apretar la banda de soporte inferior, asegúrese que los 4 pasadores individuales de soporte estén ubicados equidistantes al rededor de las mitades de la cubierta







 Ubique la banda de soporte superior ~10 pulgadas sobre la banda de sensores. Si una manta térmica estuviera instalada, ubique la banda de soporte ~8 pulgadas sobre el borde de la manta.

Es importante tener en cuenta que el ensamble de la cubierta no está asegurado a la tubería hasta que por lo menos una abrazadera de montaje esté apretado alrededor del sello guardapolvo.








#### Instalación del ensamble de la cubierta

- Ponga la cubierta superior encima de la banda de soporte inferior. Asegúrese que el conector del cable del sensor quede accesible a través del panal de acceso en la cubierta.
- Sujete una de las bandas de soporte superiores a la manilla.
- Ponga la cubierta inferior encima de la banda de soporte
- Fíjese que los bordes de los guardapolvos estén bien alineados.
- Sujete la otra banda de soporte superior a la otra manilla.

En instalaciones verticales y horizontales, es importante ubicar el ensamble del conector del cable del sensor en una orientación recomendada.

Ensamble cubierta superior



Receptáculo cable cabeza a transmisor

Ensamble cubierta inferior<sup>16</sup>







 Apriete los seguros de la cubierta.

Es importante tener en cuenta que el ensamble de la cubierta no está asegurado a la tubería hasta que por lo menos una abrazadera de montaje esté apretado alrededor del sello guardapolvo.







- Remueva la banda de soporte superior de la tubería.
- Instale la abrazadera de montaje superior alrededor del sello guardapolvo superior.
- Apriete la abrazadera de montaje usando la herramienta de tensión adecuada. (Refiérase al Manual de Instalación para mas información sobre esta herramienta.)







 Una vez que la abrazadera de montaje esté apretado bien alrededor del sello guardapolvo, se puede remover la banda de soporte inferior.







 Instale la abrazadera de montaje alrededor del sello guardapolvo inferior y apriétela usando la herramienta de tensión adecuada.







- Saque las abrazaderas de resorte de la cubierta (Se refiere a las abrazaderas de resorte que se usa para sostener la cubierta de fibra de vidrio (1a generación) o de acero inoxidable durante instalación).
- Instale el conector del cable de la banda de sensores en el módulo preamplificador.
  - El conector se instala con el endentado hacia arriba.
  - Cerciórese de que ambos seguros del conector enganchen por completo.
- Re-instale el panal de acceso al cable.





### Kit de Montaje de Polo del Transmisor (Sección 6 del Manual)



- Ponga las correas de la banda dentro de los carriles de montaje.
- Instale los carriles de montaje en el pie de montaje del panel de la caja del transmisor.





### Kit de Montaje de Polo del Transmisor (Sección 6 del Manual)




- Instale el transmisor en la ubicación elegida
- Corte las correas de la banda al largo deseado





### Instalación de los Cables en el Transmisor (Sección 6 del Manual)



- Refiérase al manual de instalación para detalles adicionales
- Pase los cables a través de un casquillo e instale en el bloque conector
- Instale el cable que conecte la cabeza del sensor con el transmisor a través de un casquillo y conecte al tablero del conector
  - 12 pares numerados de cables blancos y negros se instalan en los conectores del bloque terminal #1 – #12
  - Un cable de drenaje se instala en el terminal SHD en el bloque conector
- Agrupe los cables con cinta de amarre





## Instalación del Conector que va del Transmisor al Sensor (Sección 6 del Manual)



- Instale el conector en el cable que va del transmisor a la cabeza del sensor en el conector correspondiente de la cubierta del sensor
- Aplique potencia al transmisor





#### Chequeo de Sensores



- Al completar la instalación del medidor, se recomienda realizar un 'Chequeo del Sensor'
  - presione 'ENTER'.
  - Presione '↓' y desplácese a
    'Diagnostics' (Diagnósticos) en la Línea 1
  - Presione 'ENTER'.
  - En la línea 2 aparecerá la señal '→Sensor Check' (Chequeo de Sensor)
  - Presione 'ENTER' y comenzará a ejecutarse la prueba
  - Luego se desplegarán en pantalla los resultados de la prueba. Si se detecta una falla, repita la prueba para verificarla.
  - Tome las acciones correctivas necesarias.
  - Presione 'EXIT' (Salir) dos veces para volver a la operación normal





#### Instalación del Sistema

Refiérase al Manual de Instalación y Puesta en Marcha para realizar la puesta en marcha final del transmisor y la correspondiente programación