



TAREFA 36-21-00-810-802-A
EFETIVIDADE: TODOS

1. Sobret temperatura do Ar de Sangria do Motor

A. Geral

(1) Esta tarefa destina-se à correção das falhas associadas aos seguintes códigos:

- 36220001 (EICAS1 055)
- 36220002 (EICAS2 055)

B. Descrição da Falha

(1) As mensagens indicam falha na tensão de referência de sobret temperatura do ar de sangria do motor.

C. Causas Prováveis

- (1) Falha no MDP 1 e/ou no MDP 2 ([AMM SDS 42-21-00/1](#)).
- (2) Falha no sensor de sobret temperatura do ar de sangria do motor ([AMM SDS 36-11-00/1](#)).
- (3) Falha na cablagem ([WM 36-11-51](#)).

D. Procedimento de Pesquisa de Pane

SUBTAREFA 810-003-A

EFETIVIDADE: TODOS

(1) A mensagem encontrada é a EICAS1 055?

(a) Sim. Execute os passos abaixo:

1 No painel MDP 1/MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS, certifique-se de que os interruptores MDP 1 e MDP 2 estão na posição OFF.

2 Coloque o interruptor MDP 2 na posição ON.

A mensagem EICAS2 055 apareceu?

a Sim. Vá para a [SUBTAREFA 810-004-A](#).

b Não. Substitua experimentalmente o MDP 1. Vá para a [SUBTAREFA 810-005-A](#).

(b) Não. a mensagem é a EICAS2 055. Execute os passos abaixo:

1 No painel MDP 1/MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS, certifique-se de que os interruptores MDP 1 e MDP 2 estão na posição OFF.



- 2 Coloque o interruptor MDP 1 na posição ON.
A mensagem EICAS1 055 apareceu?
- a Sim. Vá para a [SUBTAREFA 810-004-A](#).
- b Não. Substitua experimentalmente o MDP 2. Vá para a [SUBTAREFA 810-005-A](#).

SUBTAREFA 810-004-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (2) Substitua experimentalmente o sensor de sobretemperatura do ar de sangria ([AMM MPP 36-21-02/400](#)).
A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o sensor de sobretemperatura do ar de sangria ([AMM MPP 36-21-02/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o sensor de sobretemperatura do ar de sangria ([AMM MPP 36-21-02/400](#)) trocado anteriormente. Vá para a [SUBTAREFA 810-006-A](#).

SUBTAREFA 810-005-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (3) Substitua experimentalmente o MDP ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o MDP ([AMM MPP 42-21-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o MDP ([AMM MPP 42-21-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-006-A](#).

SUBTAREFA 810-006-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (4) Desconecte os seguintes conectores ([WM 36-11-51](#)):
- P0378
 - P0384
 - P0308
- (5) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 36-11-51](#)):

Tabela 201 - Verificação Elétrica

DE	PARA	MEDIDA	ESPERADO
P0308 - C	P0378 - 52	CONTINUIDADE	CURTO
P0308 - C	P0384 - 52	CONTINUIDADE	CURTO
P0308 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

- (6) Repare a cablagem, se necessário ([WM 36-11-51](#)).



(7) Conecte os seguintes conectores ([WM 36-11-51](#)):

- P0378
- P0384
- P0308

A pane foi removida?

- (a) Sim. Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Vá para a [SUBTAREFA 810-007-A](#).

SUBTAREFA 810-007-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (8) Substitua experimentalmente o MDP 1 e MDP 2 ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
- (9) Assegure-se de que a falha foi removida.
- (10) Substitua definitivamente o MDP 1 e MDP 2 ([AMM MPP 42-21-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.

