



TAREFA 21-26-00-810-801-A
EFETIVIDADE: TODOS

1. Sobret temperatura do compartimento eletrônico.

A. Geral

(1) *EFETIVIDADE: TODOS*

Esta tarefa destina-se à correção das falhas associadas aos seguintes códigos:

- 21200000 (ELEK OVH)
- 21220001 (EICAS1 033)
- 21220002 (EICAS2 033)

B. Descrição da Falha

- (1) As mensagens indicam falhas nas tensões de referência de sobreaquecimento no compartimento eletrônico.

C. Causas Prováveis

- (1) Falha na cablagem ([WM 21-26-50](#)).
- (2) Falha no MDP 1 e MDP 2 ([AIPC 42-21-01](#)) ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
- (3) Falha no MDP 1 ([AIPC 42-21-01](#)) ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
- (4) Falha no MDP 2 ([AIPC 42-21-01](#)) ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
- (5) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT OVERTEMPERATURE SENSOR S0110 ([AIPC 21-26-05](#)) ([AMM MPP 21-26-05/400](#)).
- (6) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT OVERTEMPERATURE SENSOR S0111 ([AIPC 21-26-05](#)) ([AMM MPP 21-26-05/400](#)).
- (7) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT FANS 1 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
- (8) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT TEMPERATURE CONTROL SENSORS S0108 ([AIPC 21-26-04](#)) ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).
- (9) Falha no Relé K0084 ([SWPM 20-32-01](#)).
- (10) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT FANS 2 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
- (11) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT OVERTEMPERATURE SENSOR S0112 ([AIPC 21-26-04](#)) ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).
- (12) Falha no Relé K0087 ([SWPM 20-32-01](#)).
- (13) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT FANS 3([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
- (14) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT OVERTEMPERATURE SENSOR S0113 ([AIPC 21-26-04](#)) ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).
- (15) Falha no Relé K0088 ([SWPM 20-32-01](#)).



(16) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT FANS (RECIRC FAN) ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).

(17) Falha no RIGHT ELECTRONIC-COMPARTMENT OVERTEMPERATURE SENSOR S0109 ([AIPC 21-26-04](#)) ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).

(18) Falha no Relé K0085 ([SWPM 20-32-01](#)).

(19) Falha no Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)).

D. Avaliação Inicial

SUBTAREFA 720-002-A

EFETIVIDADE: TODOS

(1) Execute a tarefa [TAREFA AMM 21-26-00-720-801-A/500](#) e verifique se uma (ou mais) das condições apresentadas abaixo é (são) apresentadas:

- Se todas as Fans forem acionadas, execute a [SUBTAREFA 810-001-A](#)
- Se a Right Exhaust Fan 1 não for acionada, execute a [SUBTAREFA 810-007-A](#).
- Se a Right Exhaust Fan 2 não for acionada, execute a [SUBTAREFA 810-012-A](#).
- Se a Right Exhaust Fan 3 não for acionada, execute a [SUBTAREFA 810-016-A](#).
- Se a Recirc Fan não for acionada, execute a [SUBTAREFA 810-021-A](#)

E. Procedimento de Pesquisa de Pane

SUBTAREFA 810-001-A

EFETIVIDADE: TODOS

(1) A mensagem encontrada é a EICAS 1 033?

(a) Sim. Execute os passos abaixo:

1 No painel MDP 1/ MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS/, certifique-se de que os Interruptores MDP 1 e MDP 2 estão na posição OFF.

2 Posicione o interruptor MDP 2 em ON.

A mensagem EICAS 2 033 apareceu?

a Sim. Vá para a [SUBTAREFA 810-002-A](#)

b Não. Substitua experimentalmente o MDP 1. Vá para a [SUBTAREFA 810-003-A](#)

(b) Não. A mensagem é a EICAS 2 033. Proceda como segue:

1 No painel MDP1/ MDP 2/AVIONICS MASTER/SMS/V/UHF/ECS/, certifique-se de que os interruptores MDP 1 e MDP 2 estão na posição OFF.

- 2 Posicione o interruptor MDP 1 em ON.
A mensagem EICAS 1 033 apareceu?
 - a Sim. Vá para a [SUBTAREFA 810-002-A](#)
 - b Não. Substitua experimentalmente o MDP 2.
Vá para a [SUBTAREFA 810-003-A](#)

SUBTAREFA 810-002-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (2) Substitua experimentalmente um dos interruptores de sobretemperatura [AMM MPP 21-26-03/400](#).
A pane foi removida?
 - (a) Sim. Substitua definitivamente o interruptor de sobretemperatura ([AMM MPP 21-26-03/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
 - (b) Não. Reinstale o interruptor trocado anteriormente e substitua experimentalmente o outro interruptor de sobretemperatura ([AMM MPP 21-26-03/400](#)).
A pane foi removida?
 - 1 Sim. Substitua definitivamente o interruptor de sobretemperatura ([AMM MPP 21-26-03/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
 - 2 Não. Reinstale o interruptor trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-03/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-004-A](#).

SUBTAREFA 810-003-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (3) Substitua experimentalmente o MDP ([AMM MPP 42-21-01/400](#)).
A pane foi removida?
 - (a) Sim. Substitua definitivamente o MDP ([AMM MPP 42-21-01/400](#)) . Fim da pesquisa de pane.
 - (b) Não. Reinstale o MDP trocado experimentalmente ([AMM MPP 42-21-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-004-A](#).

SUBTAREFA 810-004-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (4) Desconecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)):
 - P0378
 - P0384
 - S0110
 - S0111

- (5) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 21-26-50](#)):

Tabela 201 - VERIFICAÇÃO ELÉTRICA

DE	PARA	MEDIDA	RESULTADO
S0110 - 1	P0378 - 27	CONTINUIDADE	CURTO
S0110 - 1	P0384 - 27	CONTINUIDADE	CURTO
S0110 - 1	TERRA	CONTINUIDADE	ABERTO
S0111 - 1	P0378 - 27	CONTINUIDADE	CURTO
S0111 - 1	P0384 - 27	CONTINUIDADE	CURTO
S0111 - 1	TERRA	CONTINUIDADE	ABERTO

- (6) Repare a cablagem, se necessário ([WM 21-26-50](#)).

- (7) Conecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)) :

- P0378
- P0384
- S0110
- S0111

A pane foi removida?

- (a) Sim. Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Vá para a [SUBTAREFA 810-005-A](#).

SUBTAREFA 810-005-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (8) Substitua experimentalmente o MDP 1 e MDP 2 ([AMM MPP 42-21-01/400](#))
- (9) Assegure-se de que a falha foi removida.
- (10) Substitua definitivamente o MDP 1 e MDP 2 ([AMM MPP 42-21-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.

SUBTAREFA 810-007-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (11) Substitua experimentalmente o Right Exhaust Fan 1 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
- A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o Right Exhaust Fan 1 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Right Exhaust Fan 1 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-008-A](#).

SUBTAREFA 810-008-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (12) Substitua experimentalmente o Temperature Control Sensor S0108 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Temperature Control Sensor S0108 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Temperature Control Sensor S0108 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-009-A](#).

SUBTAREFA 810-009-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (13) Substitua experimentalmente o Relé K0084 ([SWPM 20-32-01](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0084 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0084 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-010-A](#).

SUBTAREFA 810-010-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (14) Substitua experimentalmente o Relé 0086 ([SWPM 20-32-01](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0086 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-011-A](#).

SUBTAREFA 810-011-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (15) Desconecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)):

- P0321
- P0362
- S0108
- K0084
- K0086

- (16) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 21-26-50](#)):

Tabela 202 - VERIFICAÇÃO ELÉTRICA

DE	PARA	MEDIDA	RESULTADO
P0321 - F	K0084 - A2	CONTINUIDADE	CURTO
P0321 - F	K0084 - X1	CONTINUIDADE	CURTO
P0362 - D	K0084 - A1	CONTINUIDADE	CURTO
P0362 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0362 - E	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0362 - F	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
K0084 - X2	K0086 - B2	CONTINUIDADE	CURTO
K0086 - B3	S0108 - 1	CONTINUIDADE	CURTO
S0108 - 2	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

(17) Repare a cablagem, se necessário ([WM 21-26-50](#)).

(18) Conecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)) :

- P0321
- P0362
- S0108
- K0084
- K0086

Fim da pesquisa de pane.

SUBTAREFA 810-012-A

EFETIVIDADE: TODOS

(19) Substitua experimentalmente o Right Exhaust Fan 2 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).

A pane foi removida?

(a) Sim. Substitua definitivamente o Right Exhaust Fan 2 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
Fim da pesquisa de pane.

(b) Não. Reinstale o Right Exhaust Fan 2 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-013-A](#).

SUBTAREFA 810-013-A

EFETIVIDADE: TODOS

(20) Substitua experimentalmente o Temperature Control Sensor S0112 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).

A pane foi removida?

(a) Sim. Substitua definitivamente o Temperature Control Sensor S0112 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Fim da pesquisa de pane.

(b) Não. Reinstale o Temperature Control Sensor S0112 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-014-A](#).

SUBTAREFA 810-014-A**EFETIVIDADE: TODOS**

- (21) Substitua experimentalmente o Relé K0087 ([SWPM 20-32-01](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0087 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0087 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-015-A](#).

SUBTAREFA 810-015-A**EFETIVIDADE: TODOS**

- (22) Desconecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)):

- P0323
- P0368
- S0112
- K0087

- (23) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 21-26-50](#)):

Tabela 203 - VERIFICAÇÃO ELÉTRICA

DE	PARA	MEDIDA	RESULTADO
P0323 - 2	K0087 - A2	CONTINUIDADE	CURTO
P0323 - 2	K0087 - X1	CONTINUIDADE	CURTO
P0368 - D	K0087 - A1	CONTINUIDADE	CURTO
P0368 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0368 - E	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0368 - F	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
K0087 - X2	S0112 - 1	CONTINUIDADE	CURTO
S0112 - 2	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

- (24) Repare a cablagem, se necessário ([WM 21-26-50](#)).

- (25) Conecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)) :

- P0323
- P0368
- S0112
- K0087

Fim da pesquisa de pane.



SUBTAREFA 810-016-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (26) Substitua experimentalmente o Right Exhaust Fan 3 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).
- A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o Right Exhaust Fan 3 ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Right Exhaust Fan 3 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-017-A](#).

SUBTAREFA 810-017-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (27) Substitua experimentalmente o Temperature Control Sensor S0113 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).
- A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o Temperature Control Sensor S0113 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Temperature Control Sensor S0113 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-018-A](#).

SUBTAREFA 810-018-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (28) Substitua experimentalmente o Relé K0088 ([SWPM 20-32-01](#)).
- A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0088 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0088 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-019-A](#).

SUBTAREFA 810-019-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (29) Substitua experimentalmente o Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)).
- A pane foi removida?
- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0086 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-020-A](#).

SUBTAREFA 810-020-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (30) Desconecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)):
- P0323

- P0372
- S0113
- K0086
- K0087

(31) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 21-26-50](#)):

Tabela 204 - VERIFICAÇÃO ELÉTRICA

DE	PARA	MEDIDA	RESULTADO
P0323 - 3	K0088 - A2	CONTINUIDADE	CURTO
P0323 - 3	K0088 - X1	CONTINUIDADE	CURTO
P0372 - D	K0088 - A1	CONTINUIDADE	CURTO
P0372 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0372 - E	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0372 - F	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
K0088 - X2	K0086 - C2	CONTINUIDADE	CURTO
K0086 - C3	S0113 - 1	CONTINUIDADE	CURTO
S0113 - 2	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

(32) Repare a cablagem, se necessário ([WM 21-26-50](#)).

(33) Conecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)) :

- P0323
- P0372
- S0113
- K0086
- K0087

Fim da pesquisa de pane.

SUBTAREFA 810-021-A

EFETIVIDADE: TODOS

(34) Substitua experimentalmente o Recirc Fan ([AMM MPP 21-26-01/400](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Recirc Fan ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Recirc Fan trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-01/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-022-A](#).



SUBTAREFA 810-022-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (35) Substitua experimentalmente o Temperature Control Sensor S0109 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Temperature Control Sensor S0109 ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Temperature Control Sensor S0109 trocado experimentalmente ([AMM MPP 21-26-04/400](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-023-A](#).

SUBTAREFA 810-023-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (36) Substitua experimentalmente o Relé K0085 ([SWPM 20-32-01](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0085 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0085 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-024-A](#).

SUBTAREFA 810-024-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (37) Substitua experimentalmente o Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)).

A pane foi removida?

- (a) Sim. Substitua definitivamente o Relé K0086 ([SWPM 20-32-01](#)). Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Reinstale o Relé K0086 trocado experimentalmente ([SWPM 20-32-01](#)). Vá para a [SUBTAREFA 810-025-A](#).

SUBTAREFA 810-025-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (38) Desconecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)):

- P0321
- P0366
- S0109
- K0085
- K0086

- (39) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 21-26-50](#)):

Tabela 205 - VERIFICAÇÃO ELÉTRICA

DE	PARA	MEDIDA	RESULTADO
P0321 - J	K0085 - A2	CONTINUIDADE	CURTO
P0321 - J	K0085 - X1	CONTINUIDADE	CURTO
P0366 - D	K0085 - A1	CONTINUIDADE	CURTO
P0366 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0366 - E	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
P0366 - F	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO
K0085 - X2	K0086 - A2	CONTINUIDADE	CURTO
K0086 - A3	S0109 - 1	CONTINUIDADE	CURTO
S0109 - 2	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

(40) Repare a cablagem, se necessário ([WM 21-26-50](#)).

(41) Conecte os seguintes conectores ([WM 21-26-50](#)) :

- P0321
- P0366
- S0109
- K0085
- K0086

Fim da pesquisa de pane.

