



TAREFA 36-11-00-810-801-A
EFETIVIDADE: TODOS

1. Vazamento no Sistema de Sangria de Ar do Motor

A. Geral

- (1) Esta tarefa destina-se à correção da falha associada ao código 36100100 (BLD LEAK).

B. Descrição da Falha

- (1) Esta seção apresenta o procedimento de correção de falha do sistema, quando há alarme de vazamento no duto de ar de sangria do motor.

C. Causas Prováveis

- (1) Falha do sensor de vazamento do duto ([AMM SDS 36-21-00/1](#)).
- (2) Irregularidade nos dutos ou nas juntas dos dutos de ar de sangria do motor ([AMM SDS 36-21-00/1](#)).

D. Procedimento de Pesquisa de Pane

SUBTAREFA 810-001-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (1) Verifique se o sensor de sobretemperatura do ar de sangria do motor está obstruído ou danificado. Se for necessário, substitua-o ([AMM MPP 36-21-02/400](#)).
- (2) Efetue o teste ([TAREFA AMM 36-21-00-720-801-A/500](#)).
- A pane foi sanada?
- (a) Sim. Fim da pesquisa de pane.
- (b) Não. Vá para a [SUBTAREFA 810-002-A](#).

SUBTAREFA 810-002-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (3) Verifique os dutos e as juntas quanto a amassados, rachaduras e acoplamento incorreto nos flanges. Se constatar qualquer um desses defeitos, substitua os dutos ou as braçadeiras ([AMM MPP 20-10-03/400](#)) ou os repare ([TAREFA AMM 20-10-03-300-801-A/800](#)).
- (4) Efetue o teste [TAREFA AMM 36-00-00-790-801-A/500](#) e o teste [TAREFA AMM 36-21-01-720-801-A/500](#).
- (5) Assegure-se de que a falha tenha sido sanada. Fim da pesquisa de pane.

