



TAREFA 36-21-00-810-801-A
EFETIVIDADE: TODOS

1. Sobret temperatura do Ar de Sangria do Motor

A. Geral

- (1) Esta tarefa destina-se à correção da falha associada ao código 36200100 (BLD OVHT).

B. Descrição da Falha

- (1) Esta seção apresenta o procedimento de correção de falha do sistema quando há indicação de sobret temperatura do ar de sangria do motor.

C. Causas Prováveis

- (1) Falha do sensor de sobret temperatura do ar de sangria do motor ([AMM SDS 36-20-00/1](#)).
(2) Falha na cablagem ([WM 36-11-51](#)).

D. Procedimento de Pesquisa de Pane

SUBTAREFA 810-001-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (1) Verifique se o sensor de sobret temperatura do ar de sangria do motor está obstruído ou danificado. Se for necessário, substitua-o ([AMM MPP 36-21-02/400](#)).
(2) Efetue o teste ([TAREFA AMM 36-21-00-720-801-A/500](#)).
A pane foi removida?
(a) Sim. Fim da pesquisa de pane.
(b) Não. Vá para a [SUBTAREFA 810-002-A](#).

SUBTAREFA 810-002-A

EFETIVIDADE: TODOS

- (3) Desconecte os seguintes conectores ([WM 36-11-51](#)):
- P0378
 - P0384
 - P0308
- (4) Com o auxílio de um multímetro, faça a verificação elétrica ([WM 36-11-51](#)):

Tabela 201

DE	PARA	MEDIDA	ESPERADO
P0378 - 52	P0384 - 52	CONTINUIDADE	CURTO
P0384 - 52	P0308 - C	CONTINUIDADE	CURTO
P0308 - A	TERRA	CONTINUIDADE	CURTO

- (5) Repare a cablagem, se necessário ([WM 36-11-51](#)).
(6) Conecte os seguintes conectores ([WM 36-11-51](#)):



MANUAL DE PESQUISA DE PANES

- P0378
- P0384
- P0308

(7) Efetue o teste ([TAREFA AMM 36-21-00-720-801-A/500](#)).

(8) Assegure-se de que a falha foi removida. Fim da pesquisa de pane.