بسمه تعالى


گزارش کار مینی پروه 1 ابزار دقیق

سوال1)

قسمت الف:


با توجه به شکل های پایین و خروجی های مشاهده شده در اسکوپ متوجه خواهیم شد که هر چقدر k_P را افزایش دهیم سرعت سیستم جهت دنبال کردن ورودی مرجع بیشتر خواهد شد ولی سیستم دچار نوسانات شدید میشود و با کم کردن k_P سرعت سیستم انقدر کم شود که ممکن است با توجه به ورودی مرجع که موج مربعی میباشد نتواند فرصت کافی ضمن دنبال کردن این مرجع را داشته باشد و از طرفی k_D بسیار کوچک باشد نوسانات زیادی روی خروجی میبینیم که اگر بسیار بزرگ شود انقدر نوسانات را کم میکند که اجازه رسیدن خروجی به ورودی مرجع را نمی دهد و هم چنین زمان کم شدن k_D را انقدر زیاد میکند که خروجی فرصت پیدا نمیکند k_D را با توجه به موج مربعی کم کند.

 $(K_d=25,k_P=200)$ در نرم افزار متلب Simulink شکل 1)مدار طراحی شده در




در شکل بالا به جای 1 num و به جای s²+s den فر ارداده ایم.


شکل2) موج مربعی با رنگ زرد و خروجی سیستم با رنگ ابی در کنار هم قرار داده شده اند.




شكل3)سگنال خطا




شکل4)سیگنال کنترلی تا T=1s




شكل5)موج ورودى وخروجي با K_d=75




$K_d=1$ شكل 6)موج ورودى و خروجى با




$K_p=50$ شکل7موج ورودی و خروجی با




$K_p=4000$ شکل)موج ورودی و خروجی با




سوال 1) قسمت ب) شكلa=b=2(9




a=b=5(10كث




a=b=8(11گش



a=0,b=5(12كش




a=5,b=0(13كش




تحليل بلوك Dead Zone توسط اشكال بالا:


شكل14) اضافه كردن Dead Zone به قسمت الف




شکلa=2,b=2(15 برای خروجی فرایند که به رنگ زرد و خروجی Dead به رنگ ابی نمایش داده شده است zone




شكلa=2,b=2(16 براى سيگنال كنترلر a=2,b=2




شكلa=2,b=2(17 براى سيگنال خطا




شکلa=5,b=5(18 برای خروجی فرایند به رنگ زرد وخروجی a=5,b=5 به رنگ ابی نمایش داده شده است.




شكلa=5,b=5(19 براى سيگنال كنترلرa=5,b=5




شكلa=5,b=5(20 براى سيگنال خطا




شکلa=8,b=8(21 برای خروجی فرایند به رنگ زرد وخروجی a=8,b=8 به رنگ ابی نمایش داده شده است




شكلa=8,b=8(22 براى سيگنال كنترلرa=8,b=8




شكلa=8,b=8(23 براى سيگنال خطا




شکلa=0,b=5(24 برای خروجی فرایند به رنگ زرد وخروجی a=0,b=5 به رنگ ابی نمایش داده شده است.




شكلa=0,b=5(25 براى سيگنال كنترلرa=0,b=5




شكلa=0,b=5(26 براى سيگنال خطا



deadzone برای خروجی فرایند به رنگ زرد وخروجی a=5,b=0 به رنگ ابی نمایش داده شده است.



شكلa=5,b=0(28 باى سيگنال كنترلرa=5,b=0



شكلa=5,b=0(29 براى سيگنال خطا




تحلیل اضافه کردن Dead Zone به مدار:


اگر با دادن a,b مناسب به limit های Dead Zone میتوانیم کاری کنیم که O.S و نوسانات را بهتر کنیم و به عبارتی حالت گذرا را میتوانیم بسیار بهتر کنیم چرا که اگر عملکرد خروجی سیستم را برای a=5,b=5 مشاهده کنیم به اهمیت این موضوع پی میبریم و یا به عبارتی میتوان با a,b مناسب میتوان فقط حالت ماندگار سیستم را ببینیم و ویژگی ی های استاتیکی را مشاهده کنیم.

سوال1)


قسمت ج) شكل 30)اضافه كردن بلوك Saturation به قسمت الف




شکل 20(31) up limit=30,lower limit=-30 برای خروجی فرایند به رنگ ابی و ورودی مرجع به رنگ زرد نمایش داده شده است.




شكلup limit=30,lower limit =-30(32 براى سيگنال خطا




شكل33)up limit=30,lower limit =-30 براى سيگنال كنترلر T=10s




شكلup limit=30,lower limit =-30(34 براى سيگنال




شکل35)up limit=10,lower limit =-10 برای خروجی فرایند به رنگ ابی و ورودی مرجع به رنگ زرد نمایش داده شده است




شكل36)up limit=10,lower limit =-10 براى سيگنال خطا




شكل 10s براى سيگنال كنترلر up limit=10,lower limit =-10((37




شكلup limit=10,lower limit =-10(38 شكل 38)




شکل(39)ت up limit=30,lower limit=-5 برای خروجی فرایند به رنگ ابی و ورودی مرجع به رنگ زرد نمایش داده شده است




شكلup limit=30,lower limit =-5(40 براى سيگنال خطا



شكلup limit=30,lower limit =-5(41 براى سيگنال كنترلر T=10s



شكلup limit=30,lower limit =-5(42 براى سيگنال




تحلیل بلوک Saturation:

با اضافه کردن ابن بلوک به مدار به سیگنال کنترلی این force را میدهیم که بیشتر از Upper Limit بلوک Saturation و کوچکتر از Lower Limit این بلوک نباشد و چنانچه بیشتر از Upper Limit و کوچکتر از Lower Limit بود انگاه با توجه به شکل سیگنال خطا با مقداری ثابت جمع خواهد شد که در نهایت مقدار خروجی ما را دچار مشکل میکند و همانطور که در شکل 39

مشاهده میکنیم مقدار خروجی مطابق انتظار نبوده وتا ∞ - ادامه پیدا کرده است والبته این موضوع به مقادیر upper limit و upper limit نیز دارد.


سوال1)

قسمت د) شكل43) اضافه كردن تابع تبديل حسكر به قسمت الف




حال به جای au باید 3 مقدار 0.05 و 0.0 و 1 را قرار دهیم وخواهیم داشت:


τ =0.05 فر ایند برای واقعی فرایند برای




τ =0.05 فرایند برای غروجی فرایند برای




T=1s בע ד=0.05 בע איזענון איייענון איזענון איזענון איייענען אייענען אייענען אייענען אייענען איייענען אייענען אייענען אייענען




auشکل 47)سیگنال خطا برای 47




τ =0.3 خروجی واقعی فرایند برای (48




τ =0.3 خروجی فرایند برای (49 شکل




T=1s שيگنال كنترلر براى au0.3 سيگنال كنترلر براى




auشکل 51) سیگنال خطا برای 51




$\tau=1$ خروجی واقعی فرایند برای $\tau=1$




τ =1 خروجی فرایند برای خروجی



T=1s גע בווע איזער איזער איזער איזער ער בוau=1




au=1 سیگنال خطا برای (55 شکل



تحلیل با اضافه کردن بلوک حسگر:

در این قسمت چون موج ورودی ما مربعی می باشد و با اضافه کردن حسگر که فقط τ در ان ها متفاوت است و به سرعت سیستم در حالت دینامیکی و حالت گذرای حسگر تاثیر میگذارد و از قبل میدانیم که حسگر موجب یک تاخیر میشود که در نهایت موجب نوسانات زیاد میباشد اما به خاطر موج ورودی مربعی ما هر چه τ زیاد شود سرعت حسگر کمتر میشود و زمان بیشتری میخواهد تا به حالت ماندگار برسد ولی موج مربعی اجازه این فرصت را نداده و باعث تشکیل شکل های 48 و 52 میشود.




تحلیل نمو دار های بالا:

میدانیم که تابع هزینه برای داده های اموزشی در حال کمتر شدن میباشد چنانچه که تابع هزینه برای داده های تست در ابتدا در حال کم شدن میباشد و پس از چند داده تست افزایش میابد و اگر بخواهیم این داده ها را با خانواده های چند جمله ای مدل کنیم n=8 در جه ای خانواده خواهد بود چرا که داده های تست پس از n=8 در حال افزایش وقبل از آن در حال کاهش میباشد بنابراین چند جمله ای مد نظر ما دارای در جه n=8 میباشد.

سوال3)

قسمت الف)



همان طور که در شکل بالا میبینیم سنسور مد نظر ما از u=4 پس سنده و با تاخیر τ *4 به حات ماندگار خود که تقریبا 4.7 می باشد،میرسد.


سوال3)

قسمت ب)

سوال3)

نسمت پ)

با توجه به شکل بالا دارای هیسترزیسی یا پسماندی هستیم که max output شمن الله دارای هیسترزیسی یا پسماندی هستیم که hysteresis شمن الله و در واقع دارای ناحیه ی مرده میباشد و اگر بخواهیم input hysteresis برای ان با توجه به شکل بالا برابر 4 میباشد واگر بخواهیم فضای dead zone را بهتر ببنیم شکل پایین دید خوبی به ما میدهد.




سوال4)

قسمت الف)


اگر ویژگی دقت مد نظر ما باشد انگاه حسگر نوع تهی یا null type مناسبی خواهد بود چرا که رزولوشن نوع تهی دست خودمان میباشد این در حالی است که در نوع انحرافی یا deflection type رزولوشن دست ما نخواهد بود و از قبل فیکس میباشد حال انکه نوع تهی عیب بسیار بزرگی دارد که یک اپراتور این عملیات را انجام میدهد و اگر بخواهیم تغییرات سریع باشد زمانی که بخواهیم این تعادل را برقرار کنیم زمان خیلی کمی خواهیم داشت و عملا امکان پذیر نیست بنابراین نوع تهی در جاهایی که به ندرت تغییرات وجود دارد استفاده میشود.

سوال4)

قسمت ب)



همان طور که در نمودار بالا مشاهده میکنیم که سنسور در 25°C کالیبره شده است و حساسیت 20mm/Kg میباشد با توجه به خط که شیب ان 20 میباشد.



با توجه به نمودار بالا که سنسور در °30 استفاده شده است Zero Sensitivity یا انحراف در صفر برابر 5 میباشد.

و با توجه به نمودار بالا و شیب خط 22mm/Kg میباشدو بنابراین

Zero Drift per degree=5/5=1mm/°C

Sensitivity Drift per degree=(22-20)/5=0.4(mm per Kg)/°C

قسمت الف)

اگر در عمق h دمای اندازه گیری شده T_h باشد و $T_{\rm t}$ با رابطه زیر به هم مربوط میشوند(چون از جنس first order Instrument میباشد):

$$T_{h} = \frac{Tx}{1+50s} = \frac{T0-0.01x}{1+50s} = \frac{20-0.01x}{1+50s}$$

و چون x از جنس zero order Instrument میباشد خواهیم داشت:

$$T_{h} = \frac{20 - 0.005t}{1 + 50s}$$

حال برای پیدا کردن جواب معادله بالا که دارای جواب گذرا و ماندگار میباشد که در نهایت خواهیم داشت:

$$T_h=T$$
ماندگار $+T$ گذر ا

$$T_h = C^* e^{\frac{-t}{50}} + 20 - 0.005(t - 50)$$

در C=0.25 به دست میاشد که از اینجا C=0.25 به دست میاید:

خطای دما	دمای خوانده شده	ارتفاع	زمان
0	20	0	0
0.3838	19.7838	50	100
0.2546	19.2546	100	200
02506	18.7506	150	300
0.2501	18.2501	200	400
0.2500	17.7500	250	500

سوال 5)

قسمت ب

در 1000 مترى زمان 2000 ثانيه خواهد بود و خواهيم داشت:

 $T_h=0.25e^{-40}+20-0.005(1950)=>T_h=10.2500$

سوال 6)

قسمت الف)

$$T_{\text{peak}} = 2s = \frac{\tau * \pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}$$

$$3*\frac{\tau}{3}=3s=>\tau=3$$

بنابراین با این اطلاعات میتوانم 3 را یافت:

$$\xi = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}}$$


$$\tau = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}}$$

$$W_n = \frac{1}{\tau}$$


$$Y(2) = \frac{1}{\tau * \sqrt{1 - \frac{7}{3}^2}} * e^{\frac{-\frac{7}{3} * 2}{\tau}} * \sin(\frac{\sqrt{1 - \frac{7}{3}^2}}{\tau} * 2) = 0.6722$$

سوال 7)

قسمت الف)



خط مشاهده شده دارای شیب 2.62 میباشد و عرض از مبدا 0.5 میباشد.



در نمودار بالا خط مد نظر ما شیبی برابر 2.94 و عرض از مبدا با 0.8 دارد.

Zero drift per degree= $\frac{0.3}{30}$ =0.01

Sensitivity drift per degree= $\frac{0.32}{30}$ =0.01066666

سوال 7)

سمت ب)

در اینجا 20 درجه را معیار قرار میدهیم و خواهیم داشت:

عرض از مبدا در T=40°C :

$$0.5 + \frac{0.3}{30} * 40 = 0.9$$

شیب خط در T=40°C:

$$2.62 + \frac{0.32}{30} * 40 \approx 3.046$$

حال اگر x=50 باشد:

Y=3.046*50+0.9=153.2