
分光计的调整


实验场景:



双击打开分光计的调节面板。




单击上图红色方框内的区域弹出放大的观察窗口。




1、调整望远镜

(1) 目镜调节, 使眼睛通过目镜能清晰看到分划板上刻线


点击分光计大试图左侧红色小框,分光计右侧出现"目镜调节旋钮"(红色大框)




点击目镜调焦手轮,直到分划板刻线清晰为止



- (2) 调望远镜对平行光聚焦: 将分划板调到物镜焦平面上
 - 1) 把目镜照明:点击红框中"目镜照明"开关,打开开关






2) 将双面镜放到载物台上

在"选择要调节的部位"界面,单击载物台,分光计大视图右侧弹出"载物台"操作界面;




"载物台"操作界面有"无"、"双面镜"、"三棱镜"三个选项,选中"双面镜",将双面镜放到载物台上;并点击"顺时针"或"逆时针"按钮,调节平面镜与载物台下三个调节螺钉的相对位置如下图(镜面平行于载物台某条刻痕)



3) 调整望远镜光轴垂直于仪器主轴

判断标准:当镜面与望远镜光轴垂直时,它的反射像应落到分划板的上十字中心,见下图。 平面镜绕轴旋转 180°以后,如果另一镜面的反射像也落在此处,这表明镜面平行于仪器主轴。当然,此时与镜面垂直的望远镜光轴也垂直于仪器主轴。





调节方法:

选择"旋转望远镜和游标盘"界面,选择游标盘的转动按钮,转动载物台,<mark>使镜面对准望远镜</mark>,即镜面一定要垂直望远镜轴线。此时,望远镜的观察窗口中出现绿十字像,效果如下图



在"选择要调节的部位"界面,点击红色方框中的区域弹出目镜的伸缩调节区域,并进行目镜伸缩调节使绿十字清晰





选择目镜锁紧螺钉,并单击锁紧该螺钉。





A、调节载物台螺钉 2 和望远镜仰角,将绿十字调节至分划板十字叉丝处;

调整时,采用各半调节逐次逼近法。例如,如下图所示,绿十字在 A 处,则先调望远镜俯仰螺钉,

使绿十字接近目标位置分划板上十字线 C 点一半距离,即 B 处;再调整载物台平面镜后面的那颗螺钉 2,

使绿十字到C点。





B、旋转游标盘,使双面镜另一面正对望远镜

如果这一面没有绿十字像,调节望远镜的仰角螺丝,或者载物台的螺钉 2、3,找到绿十字像。


但要注意调节幅度不要太大,记住用哪个键点了多少次鼠标,以防把之前已经找到的那个绿十字像给调丢了找不回来。

找到另一面的绿十字像之后,此时不管绿十字在什么位置,采用上述同样的调整方法, 先调望远镜俯仰螺钉使绿十字

接近上十字线一半距离,再调载物台平面镜后面的那颗螺钉使绿十字到上十字线处。如此反复几次,则平面反射镜正

反两个面反射的绿十字都与分划板的上十字线重合,此时望远镜光轴与仪器主轴垂直。 反复用此方法调整两面的十字像,使双面镜两个面分别正对望远镜时,反射像都落到 分划板的上十字中心。目前已将


螺钉 2、3、望远镜仰角调节合适。注意:此后望远镜俯仰螺钉不可再调









旋转双面镜,使镜面平行于载物台 2 或 3 对应的刻痕(在右上方那个框中选择旋转),<mark>注</mark> 意,旋转前一定要记住哪个是螺钉 1




C、旋转游标盘,使双面镜正对望远镜,目镜视野中看到绿十字像



调节螺钉 1,使绿十字像与十字叉丝重合(注意:此时螺钉 2、3、望远镜仰角都不需要再调节)



旋转载物台,使双面镜另一面正对望远镜,绿十字与十字叉丝重合;



望远镜调节完毕;

2、调整平行光管发出平行光并垂直于仪器主轴

(1) 将汞灯从仪器栏移入实验场景中




双击汞灯, 打开汞灯大视图, 打开汞灯电源



(2) 取下载物台上的双面镜,关闭目镜照明,在目镜中观察狭缝




点击下图中左侧红框位置,在"狭缝装置调节"界面,沿轴向移动狭缝筒,使目镜视场中狭缝 像清晰。




(3) 调整平行光管发出平行光并垂直于仪器主轴

选择狭缝为水平方向,调节平行光管竖直仰角螺钉,将狭缝的像与分划板中心横线重合,如


下图。



调节狭缝宽度调节旋钮,调节狭缝宽度适当。



再将狭缝调成垂直,锁紧螺钉



关闭汞灯,打开目镜照明;


此时,平行光管与望远镜共轴,平行光管俯仰螺钉不可再调整;

3、调节载物台

使放在上面的三棱镜的工作面与望远镜光轴垂直(因为望远镜已调好,其光轴与仪器主轴已垂直)。为测量三棱镜顶角和最小偏向角作准备。

(1) 将三棱镜置于载物台上,顺时针或逆时针旋转三棱镜,使棱镜三边与台下三螺丝的连线<mark>互相垂直或棱镜的三个角对准载物台下三螺钉</mark>,在望远镜中观察光学表面反射的绿十字像;

注意: 虚线那个是毛玻璃面,另外两个是光学面。找不到两面像就换另一种摆放三棱镜的方式再试。找十字像时一定要将望远镜转到垂直于三棱镜光学面的位置。



(2) 调节载物台的调平螺钉使棱镜的两个光学表面平行于仪器主轴

通过调节螺钉 1 和 2,使三棱镜两个光学表面平行于仪器主轴,十字叉丝与分划板上十字重合。

调节方法: 调节时必须注意平面镜和三棱镜的放置位置. 将棱镜放在平台上, 使棱镜的三个角对准平


台下三螺钉(如图 3 所示),打开目镜照明光源,用挡光板挡住狭缝,转动游标内盘(连同转动载物台),


在望远镜中观察 AC 面和 AB 面反射回来的绿十字像,对于 AC 面反射的绿十字像,只调 B 角对应的底脚螺钉,


使之与上十字线重合(如图 4 所示),对于 AB 面反射的绿十字像,只调 C 角对应的底脚螺钉,使之与上十字

线重合,如此反复几次,直至 AC 面、AB 面反射的绿十字像都与上十字线重合。棱镜的位置在后面的测量中不要再移动。

注意不要再调望远镜的俯仰螺丝。








注意:棱镜的位置在后面的测量中不要再移动。


4、测三棱镜顶角 A

(1) 望远镜和刻度盘固定不动, 转动游标盘,使三棱镜的一个光学面正对望远镜,记录标尺 1 和标尺 2 读数 $heta_1$ 和 $heta_2$

标尺 1: 149° 37′




标尺 2: 329° 36′




(2)转动游标盘,使三棱镜的另一个个光学面正对望远镜,记录标尺 1 和标尺 2 读数 $heta_1^{'}$ 和 $heta_2^{'}$

标尺 1:269°37′



标尺 2: 89°38′



(3) 计算三菱镜顶角

数据表格:

序号	θ_1	θ_2	$ heta_1'$	$ heta_2'$
1	149° 37′	329° 36′	269° 37′	89° 38′

 $\Phi = |\theta_1 - \theta_1'| = 269^\circ 37' - 149^\circ 37' = 120^\circ$

 $\Phi' = |\theta_2 - \theta_2'| = 329^{\circ} 36' - 89^{\circ} 38' = 239^{\circ}58'$

取Φ′=360-239°58′=120°2′

A=180°-0.5* $(\Phi + \Phi')$ =59°59′

多次测量数据表格:


序号	θ_1	θ_2	$ heta_1'$	$ heta_2'$
1	149° 37′	329° 36′	269° 37′	89° 38′
2	149° 38′	329° 40′	269° 38′	89° 10′
3	149° 38′	329° 35′	269° 38′	89° 38′


5、测三棱镜最小偏向角

(1) 平行光管狭缝对准前方水银灯光源



(2) 旋松望远镜制动螺丝和游标盘制动螺丝,把载物台及望远镜转至如图中所示的位置(1)处,再左右微微转动望远镜,找出棱镜出射的各颜色的水银灯光谱线(各种波长的狭缝像)。







(2) 轻轻转动载物台(改变入射角ⁱ₁),在望远镜中将看到谱线跟着动。改变 i₁,应使谱线往⁸减小的方向移动(也就是向顶角 A 方向移动,即望远镜跟踪的方向是靠近顶角 A 就正确)。注意每次看到绿色谱线将要移出视野范围,就停止转动载物台,然后转动望远镜跟踪,直到绿色谱线又移回目镜中部,再接着转动载物台让偏向角继续减小,如此反复几次,直到载物台继续转动,而谱线在某个位置开始要反向移动(即偏向角反而变大)为止。这个反方向移动的转折位置,就是光线以最小偏向角射出的方向。固定载物台,再使望远镜微动,使其分划板上的中心竖线对准其中的那条绿谱线。

注意:这一步,载物台的方向不能转反了,一定要使望远镜跟踪光线的时候是越来越 靠近顶角的,即偏向角是越来越小的,这样才能在极限位置找到最小偏向角的那条出射光 线。


标尺 1: 320° 2′




标尺 2: 140°




(4) 取下三棱镜,转动望远镜对准平行光管,即下图中(2)的位置,以确定入射光的方向,再记下两游标处的读数 $^{\theta_1}$ 和 $^{\theta_2}$ 。此时绿谱线的最小偏向角



标尺 1: 272°9′



标尺 2: 92°8′



(5) 计算三棱镜最小偏向角

数据表格:

序号	θ_1	θ_2	$ heta_1'$	$ heta_2'$
1	320° 2′	140°	272° 9′	92° 8′

 $\delta = 0.5 * (|\theta_1 - \theta_1'| + |\theta_2 - \theta_2'|) = 47°52'$

多次测量:

序号	θ_1	θ_2	$ heta_1'$	$ heta_2'$
1	320° 2′	140°	272° 9′	92° 8′
2	320° 8′	140° 5′	272° 24′	92° 26′
3	320° 40′	140° 37′	272° 26′	92° 22′