

Kontroll av monteringen og idriftsettelse av Alpha 4-8-12

Nødvendig verktøy:

- a Skrutrekker Torx T10
- 9 Skrutrekker flat type maks 3mm
- Analog eller digitalt multimeter (måleområde: $>1M\Omega$)
- ^q Egnet detektortester
- Manualer for alle tilkoblede enheter (detektorer, man.meldere, sirener, klokker, ol.).

Programmer sentralen

Eventuell programmering av sentralen gjøres $\underline{før}$ sløyfene kobles til. (Sentralen må ha endemotstander $(3,9K\Omega)$ på input og sounders).

Koble fra nett (sikring) og backup-batteri i sentralen. Sløyfene skal <u>ikke</u> være koblet til sentralen.

Sjekk koblingen av sløyfene til:

- 9 Detektorer, manuelle meldere
- 9 Sirener, klokker, lamper, etc
- 9 Styringspanel og utbyggingskort

Mål kabelmotstand (LR):

- Kortslutt enden av sløyfen. Mål motstanden i begynnelsen av sløyfen (sentralsiden) mellom + og -.
- q LR skal være $<36\Omega$

Mål sløyfemotstand (RR):

Ta bort kortslutningen og sett på endemotstanden (EOL=3,9K Ω). Mål motstanden i begynnelsen av sløyfen (sentralsiden) mellom + og -.

Tlf.: 67 16 41 50

Fax.: 67 16 41 51 e-post: salg@icas.no

www.icas.no

RR skal være mellom 3750Ω og 4200Ω .



Mål isolasjonsmotstand (IR):

- Mål motstanden mellom linje+ / GND, linje- / GND og skjerm / GND
- q IR skal være $>1M\Omega$

Koble til nett (sikring) og backup-batteri i sentralen (sløyfene skal ikke være koblet til).

Kontroller batterier:

- q Koble fra nettet (ta ut sikringen)
- Skal varsle:
 - o Fast lys på "Strømforsyningsfeil"
 - o Fast lys på "Systemfeil"
 - o Summer aktivert

Kontroller nett:

- q Koble til nettet (sett i sikringen)
- q Koble fra en ledning på batteriene
- a Skal varsle:
 - o Blunkende lys på "Strømforsyningsfeil"
 - o Fast lys på "Systemfeil"
 - o Summer aktivert
- q Koble til batteriene igjen

Testing av sløyfer.

Koble til alle sløyfer til sentralen.

For hver sløyfe skal følgende testes:

- Koble fra hver sløyfe og se at "feil/utkoblet/test" lyser. Koble inn sløyfene igjen.
- Sett sløyfene i "Test" og sjekk at alle detektorene virker. Sett sløyfene i normal drift igjen.
- Utløs en alarm på en detektor og sjekk ev forsinkelse og lydgiver.
- A La lydgivertiden gå ut og resett sentralen igjen.
- Koble fra backup-batteriene og utløs en alarm på en detektor igjen. Sjekk at du har samme reaksjon.

Tlf.: 67 16 41 50

Fax.: 67 16 41 51 e-post: salg@icas.no

www.icas.no

A La lydgivertiden gå ut og resett sentralen igjen.



Til slutt.

- 9 Noter ned programmeringen.
- Skriv navn (ev nummer) på sonene på sentralen.
- 9 Overlever anlegget med følgende dokumentasjon:
 - o Brukerveiledning
 - o Programmeringsoversikt
 - o Installasjonstegninger
 - o Navn på Serviceansvarlig
 - o Ev. Soneoversikt (når det er skrevet sonenr.).

Tlf.: 67 16 41 50

Fax.: 67 16 41 51

www.icas.no

e-post: salg@icas.no