

Dato rev.:	28.06.21/TH
Gjelder:	IRS-3v4/ v3/v2 aspirasjonsdetektor
Symptom:	Uforklarlige feilvarslinger og/eller blindalarmer som kommer og går
Årsak:	Mulige tiltak som el-kurs/kondens/annet

Det er meget viktig at man tar hensyn til at det er mye som kan påvirke en aspirasjonsdetektor i landbruket. Det kan være alt fra støv, kondens, overspenning og emc-støy. Det er ikke sikkert at det er bare en faktor som kan skape et problem, men det er mer sannsynlig at om man opplever problemer i en installasjon at det er flere faktorer som utgjør problemet.

## For at IRS-3 skal monteres på en mest mulig korrekt måte, må følgende punkter følges:

- 1. IRS-3 skal tilkoples egen sikringskurs for å unngå mest mulig problemer med overspenninger og støy
- 2. IRS-3 må monteres i det varmeste rommet i driftsbygningen, slik at lufttransport går fra kalde rom og mot varme rom.
- 3. IRS-3 bør ikke monteres på yttervegg.
- 4. Kondensflaske skal monteres på begge rør.
- 5. Kondensflaske skal settes på laveste punkt i en kondensfelle. Kondensfelle bygges ved å gå ned med rørgaten til underkant IRS-3 og så opp til taket og aspirasjonen igjen.
- 6. Forfilterboks skal monteres på begge rør. Forfilterboks monteres på aspirasjonsrør, etter kondensflaske (Vertikalt eller horisontalt).
- 7. Korrekt luftstrøm bør kontrolleres ved hjelp av AirflowMonitor, slik at man kan «balansere» rørgatene mest mulig likt, før man setter kalibreringen.

## Tiltak mot kondensering:

- Trekk luft fra kaldt mot varmt
- Isoler rørgater i enkelte områder
- Varm opp skapet der aspirasjonen står

## Tiltak mot lufstrømsfeil:

- Optimaliser hull slik at rørgatene er mest mulig likt i «vinduet».
- Ved store trykkforskjeller, før luften tilbake til det rommet den hentes fra. Det vil utjevne trykket.
- Rengjør hull/rørgater regelmessig, f.eks med trykkluft. Spesielt i kylling/svinefarmer er dette viktig.
- Sjekk filter, og bytt de regelmessig. Ofte er en gang i året for sjeldent.
- Vurder å endre luftsrømsvarslingens vindu, der det staidg kommer luftstrømsfeil.
  - Dette kan gjøres med egen programvare som kan lastes opp til aspirarsjonen med en «Prestoprogrammerer».

## Tiltak mot overspenninger og EMC:

- Sjekk annet utstyr som er på samme sikringskurs:
  - o Installer egen 230V-kurs til IRS-3
- Installerer finværn (saltek-vern) nærme aspirasjonen. I IRS-3v4 så er det plass inne i selve aspirasjonen til dette.