#### 格力出差报告

### I,背景

格力空调采用公司 MB95F698 芯片,应用在出口机型的空调(窗机)上,用来控制压缩机的启停,风机的换挡,挡风板(步进电机)的运转,以及显示板的通信。在 EFT(快速瞬变脉冲群测试)±4KV 测试时会出现: 1,显示不正常

- 2, 压缩机, 风机停止
- 3, 芯片复位

#### II,测试情况

以下是进入格力实验室总体测试情况:

序号	测试单元	测试等级	测试线	现象	测试情况
1	单板	±4KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	PCB 正常,无异常	通过测试
2	整机	±4KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	3 分钟后无显示	不通过
3	整机,去地线	±4KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	4 分钟后压缩机,风机停止	不通过
4	整机,去地线,电源线 远离 PCB	±4KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	6 分钟后压缩机,风机停止	不通过
5	整机,接地线,电源线 远离 PCB	±4KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	整机正常运行,无异常	通过测试
6	整机,接地线,电源线 远离 PCB	±4.8KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	整机正常运行,无异常	通过测试
7	整机,接地线,电源线 远离 PCB	±4.8KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	整机正常运行,无异常	通过测试
8	整机,加粗 PCB 地线	±4.8KV	L, N, PE LN, LPE, NPE	4 分钟后整机复位	不通过

由于格力实验室不允许携带手机,相机设备,笔记本要先申请才能带入,所以没能拍下整机状态。

# III,结论

根据以上表格,可以看出:单板测试可以通过,但是整机测试难以通过。而整机测试能不能通过和电源线与 PCB 的距离关系特别大,只要电源线远离 PCB 板,整机即使是进行±4.8KV 强度的测试也可以通过。(特意做了 2 次±4.8KV 测试,以确认)

现在格力的 PCB 工程师会和电气工程师讨论,对电源线的走线进行规范。

## IV,分析

窗机体积小,安装 PCB 的电气盒也小,压缩机线,风机线,显示信号线,传感器信号线,以及 220V 电源线都是不规则的分布在电器盒里边,强电弱电没有分开。

由于 220V 电源线在电器盒中的位置是随机的,这就很好的解释了进行整机测试的时候,会出现不同的异常现象。因为 220V 电源线离芯片复位端近,可引起芯片复位;离显示信号线近,引起显示异常;离继电器驱动近,引起压缩机停机等……。

如下图 1 是电源线过近,引起测试异常,图 2 为改正后,电源线远离 PCB,整机测试通过。




图1 电源线离PCB近

图 2 电源线远离 PCB