## **ORDEN DE SERVICIO**



Tipo de procedimiento Inspeccción

Fecha de inicio 11/1/2022

11/1/2022 Fecha de término

Por el bienestar	Reforma				Fecha de término   11/1/2022	
Por el bienestar	Re	ionna	Origen de Servicio			
Por el bienestar integral de nuestros pacientes		Llamado		Tiempo de procedimiento 4HRS		
		3 01/2007 2000				
Responsable del servicio:			Angel Daniel Chacón Ayala			
				85 =	,	
Equipo	Т	Maguina d	e anestesia	No. De serie	10165	
Marca	_	•		Ubicación	Quirófano	
			-		-	
Modelo	)	Narko	med 4	Sub ubicación	Sala 1	
Falla Reportada: Se reporta fallo en la pantalla, durante cirugía detectan que el equipo						
se apaga la pantalla de monitorización de gases del equipo.						
Inspecció	ón de	la falla:	Se revisa la con	figuración inter	rna del equipo y se accede a la	
				-	ecta algun fallo de programación es	
	112001		cesario revisar e			
		110	cesario revisar e	Tuncionamien	to interno.	
Danasina	: 4	.1	Ca makina la ambin		+	
		el servicio:			tería y se realisa inspección visual	
	Se detecta falta de limpieza y exceso de polvo en toda la parte interna. Se realiza limpieza					
de ta	arjetas	s con aire com	primido. Se realiz	za inspección d	e unidades de procesamiento, se	
retira	an y s	e realizan prue	ebas de funcionai	miento, se dete	ecta un malfuncionamiento en la	
		tarjeta centra	al lo que provoca	que no muesti	re imagen en pantalla.	
Accesori	os / E	quipos incluid	os:			
Equipo			Pulsera antiestática, llaves allen, desarmador.			
ı Fallın	o I		Pulsera antie	estática llaves :	allen desarmador	
			Pulsera antie	estática, llaves a	allen, desarmador.	
Marc	a		Pulsera antie	estática, llaves a	allen, desarmador.	
Marc Mode	a lo		Pulsera antie	estática, llaves a - -	allen, desarmador.	
Marc	a lo		Pulsera antic	estática, llaves a - - -	allen, desarmador.	
Marc Mode No. de s	a lo		Pulsera antic	estática, llaves : - - -	allen, desarmador.	
Marc Mode	a lo		Pulsera antic	estática, llaves a - - -	allen, desarmador.	
Marc Mode No. de s	a lo serie	Costo	Pulsera antie	- - -	allen, desarmador.	
Marc Mode No. de s	a lo serie		Pulsera antie	- - - Desc	ripción	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida	a lo serie	Costo \$160 -	Pulsera antie	- - - Desc		
Marc Mode No. de s Gastos Cantida	a lo serie		Pulsera antie	- - - Desc	ripción	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida	a lo serie		Pulsera antie	- - - Desc	ripción	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1	ea erie	\$160 - -		- - - Desc Lata aire d	cripción comprimido. -	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - -	elo serie	\$160 - - Durante	e la inspección de	- - - Desc Lata aire o	eripción comprimido. - - - ecta fallo en banco de baterías, es	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien	Desc Lata aire o	eripción comprimido ecta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien	Desc Lata aire o	eripción comprimido. - - - ecta fallo en banco de baterías, es	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire o	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - Comenta necesa	arios:	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	cripción comprimido ceta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo	
Marc Mode No. de s Gastos Cantida 1 - - - Comenta necesa gases. I	arios: ario re El vap	\$160 - - Durante	e la inspección de io. El equipo tien ina su tiempo uti de los fall	Desc Lata aire of la falla se dete e antecedentes l el mes de ene	eripción comprimido ecta fallo en banco de baterías, es s de problemas con mediciones de ro. Es necesario realizar correctivo s.	