下机时间

2813-H-01

日期: 2018/8/3

H01 - 04

灿坤

CAPFUL


客户

编程

操机

□ 修模 □ 改模 工件尺寸 33*33*23.14 2813 模具编号 精雕机 分配机台 工件名称 电极 备料尺寸 上机时间 1 工件编号

工件材料



0.00/0.00

精

-13.14

9000

总用时:26分钟

12

2500

程序路径: H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模f-电极-编程\2813-H01

D6R0.5

文档路径。 H:\CNC-FILE\2018-7\灿坤\2813\2813-后模仁-电极\2813-后模仁-电极-编程.PRT


第1页 (共1页)

☑ 新模


数量


客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	18*	18*34	4.65
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸			
操机		工件编号	2813-H-05	下机时间		工件材料		数量	1

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



日期: 2018/8/3






程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-05					•				
H05-01	D10		粗	0.10/0.10	-34.65	10000	3000	9	
H05-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-34.65	9000	2500	9	
H05-03	D2		中	0.07/0.07	-0.89	13000	1500	2	
H05-04	D2R0.2		精	0.00/0.00	-1.42	14000	1500	2	
				•			V mul		

总用时:22分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H01

日期: 2018/8/4

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	68*68*38.	0 1	
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	70 * 70 * 40		
操机		工件编号	2813-H-02	下机时间		工件材料	数量	1	



总用时:80分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁-电极-编程\2813-H02


日期: 2018/8/5

H11-04

H11-05

H11-06

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	88*88*63.9
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	90*90*65
操机		工件编号	2813-H-11	下机时间		工件材料	数量 1



0.10/0.10

0.00/0.00

0.00/0.00

粗

精

精

-46.41

-46.73

-44.73

11000

11000

17000

总用时:245分钟

13

17

19

2500

2500

800

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模f-电极-编程\2813-H11

R3-0.07

R3-0.07


R0.5-0.07

日期: 2018/8/5

H13-04

H13-05

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	68*	68*26	6.21
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	70*70*30		
操机		工件编号	2813-H-13	下机时间		工件材料		数量	1



0.00/0.00

0.00/0.00

精

精

-14.29

-4.49

11000

17000

总用时:63分钟

3

2500

800

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模仁-电极-编程\2813-H13

R3-0.07

R0.5-0.07

厦门恒泽坤电器有限公司 日期: 2018/8/5 □ 修模 □ 改模 模具编号 2813 精雕机 工件尺寸 48 * 48 * 23.88 客户 分配机台 灿坤 50*50*30 CAPFUL 电极 备料尺寸 编程 工件名称 上机时间 操机 工件编号 2813-H-14 数量 下机时间 工件材料 48.00 胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零 24.00 0.00 -

程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-14									
H14-01	D 1 0		粗	0.10/0.10	-23.88	10000	3000	15	
H14-02	D 1 0		精	0.00/0.00	-23.88	9000	1300	3	
H14-03	D10R0.5-0.07		精	0.00/0.00	-13.81	9000	2500	1 4	
H14-04	R3-0.07		精	0.00/0.00	-9.63	11000	2500	7	
	-				•			•	

23.88 --

总用时:39分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁-电极-编程\2813-H14

24.00

文档路径。 H:\CNC-FILE\2018-7\灿坤\2813\2813-后模仁-电极\2813-后模仁-电极-编程.PRT


第1页 (共1页)

☑ 新模

日期: 2018/8/6

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	48*18*33.8	8
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	50*20*35	
操机		工件编号	2813-H-15	下机时间		工件材料	数量	1

胶水 X分中Y分中 电极毛坯顶为零



程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-15									
H15-01	D10		粗	0.10/0.10	-33.88	10000	3000	12	
H15-02	D10		精	0.00/0.00	-33.88	9000	1300	2	
H15-03	D10R0.5-0.07		精	0.00/0.00	-23.81	9000	2500	19	
H15-04	R3-0.07		精	0.00/0.00	-17.45	11000	2500	6	


总用时:39分钟

程序路径: H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁电板-编程\2813-H15

日期: 2018/8/6

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	48*18*33.88		
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸			
操机		工件编号	2813-H-16	下机时间		工件材料		数量	1

胶水 ×分中Y分中 电极毛坯顶为零



程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-16									
H16-01	D10		粗	0.10/0.10	-33.88	10000	3000	12	
H16-02	D10		精	0.00/0.00	-33.88	9000	1300	2	
H16-03	D10R0.5-0.07		精	0.00/0.00	-23.81	9000	2500	19	
H16-04	R3-0.07		精	0.00/0.00	-17.88	11000	2500	6	
					•				

总用时:39分钟


程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁-电极-编程\2813-H16

文档路径。 H:\CNC-FILE\2018-7\灿坤\2813\2813-后模仁-电极\2813-后模仁-电极-编程.PRT


第1页 (共1页)


2813 模具编号 精雕机 工件尺寸 18 * 18 * 23.75 客户 分配机台 灿坤 20*20*25 电极 备料尺寸 编程 CAPFUL 工件名称 上机时间 工件编号 工件材料 数量 操机 2813-H-06 下机时间

胶水 ×分中Y分中 电极毛坯顶为零



日期: 2018/8/3





☑ 新模

□ 修模 □ 改模

程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-06									
H06-01	D10		粗	0.10/0.10	-23.75	10000	3000	6	
H06-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-23.75	9000	2500	6	


总用时:12分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁-电极-编程\2813-H06

日期: 2018/8/3

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	18*18*23.35		
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	20*20*25		
操机		工件编号	2813-H-07	下机时间		工件材料	数量	1	

胶水 ×分中Y单边 电极毛坯顶为零



程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-07									
H07-01	D10		粗	0.10/0.10	-23.35	10000	3000	6	
H07-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-23.35	9000	2500	6	

总用时:12分钟


程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H07

日期: 2018/8/3

✓ 新模□ 修模 □ 改模

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	18*	7.88	
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	20*20*		30
操机		工件编号	2813-H-08	下机时间		工件材料		数量	1

胶水 X 分中Y 分中 电极毛坯顶为零



程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-08									
H08-01	D10		粗	0.10/0.10	-27.88	10000	3000	7	
H08-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-27.88	9000	2500	7	
H08-03	D2		中	0.07/0.07	-1.01	13000	1500	2	
H08-04	D2R0.2		精	0.00/0.00	-1.42	14000	1500	2	
		•			•				

总用时:18分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H08


文档路径。 H:\CNC-FILE\2018-7\灿坤\2813\2813-后模仁-电极\2813-后模仁-电极-编程.PRT

第1页 (共1页)


✓ 新模□ 修模 □ 改模


客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	18*18*	26.69
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	20*2() * 30
操机		工件编号	2813-H-09	下机时间		工件材料	数量	1

胶水 ×分中Y分中 电极毛坯顶为零



日期: 2018/8/3





程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备 注
2813-H-09								•	
H09-01	D10		粗	0.10/0.10	-26.69	10000	3000	5	
H09-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-26.69	9000	2500	10	

总用时:15分钟


程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁电板-编程\2813-H09

文档路径。 H:\CNC-FILE\2018-7\灿坤\2813\2813-后模仁-电极\2813-后模仁-电极-编程.PRT


第1页 (共1页)


客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	18*18*28.3
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	20*20*30
操机		工件编号	2813-H-10	下机时间		工件材料	数量 1

胶水 ×分中Y分中 电极毛坯顶为零



日期: 2018/8/3





程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-10									
H10-01	D10		粗	0.10/0.10	-28.30	10000	3000	5	
H10-02	D10		精	0.00/0.00	-28.30	9000	800	1	
H10-03	D6		粗	0.10/0.10	-18.14	9000	2500	4	
H10-04	D6R0.5		精	0.00/0.00	-18.30	9000	2500	1 4	
	•						V Hul	2444	


总用时:24分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H10


✓ 新模☐ 修模 □ 改模


客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	68*53*	27.15
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	70*55	* 30
操机		工件编号	2813-H-12	下机时间		工件材料	数量	1





日期: 2018/8/4






程序名称	刀具名称	刀号	粗/精	侧/底余量	深度	转速	进给	时间	备注
2813-H-12									
H12-01	D10		粗	0.10/0.10	-27.14	10000	3000	18	
H12-02	D10R0.5		精	0.00/0.00	-27.14	9000	800	2	
H12-03	D6		粗	0.10/0.10	-18.96	9000	2500	15	
H12-04	D6R0.5		精	0.00/0.00	-19.14	9000	2500	47	
H12-05	D2		精	0.00/0.00	-13.29	14000	800	12	
H12-06	D 1		精	0.00/0.00	-6.76	16000	500	3	
	•		•		•		V l	. 0 7 1 11	

总用时:97分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H12

日期: 2018/8/4

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	68*	68*3	7.69
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸			
操机		工件编号	2813-H-04	下机时间		工件材料		数量	1




总用时:78分钟

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-f模f-电极-编程\2813-H04

日期: 2018/8/4

H03-04

客户	灿坤	模具编号	2813	分配机台	精雕机	工件尺寸	68*	7.66	
编程	CAPFUL	工件名称	电极	上机时间		备料尺寸	7	40	
操机		工件编号	2813-H-03	下机时间		工件材料		数量	1



总用时:78分钟

19

2500

程序路径。 H:\CNC-FILE\NC\2018-7\2813-后模仁-电极-编程\2813-H03

R3-0.07

精

0.00/0.00

-25.19

11000