погрешности измерений

Результат измерения отличается от истинного значения измеряемой величины на некоторую величину, называемую *погрешностью измерения*.

Причины появления погрешностей:

- 1. Ограниченная точность измерительных приборов.
- 2. Влияние на измерение неконтролируемых изменений внешних условий.
- 3. Действия экспериментатора.

Классификация погрешностей:

- 1. По *источнику возникновения:* методические, инструментальные и субъективные погрешности.
- 2. В зависимости от *условий применения средства измерений*: основные и дополнительные.
 - 3. По характеру проявления: систематические, случайные и промахи.
- 4. По *отношению* к изменяемости измеряемой величины: статические и динамические.
- 5. По *характеру зависимости от измеряемой величины*: аддитивные, мультипликативные и нелинейные (погрешности линейности и гистерезиса).
 - 6. По способу выражения:
 - абсолютная погрешность: $\Delta x = x x_{\mathcal{A}}$
- (x-1) показания прибора, $x_{A}-1$ действительное значение измеряемой величины);
 - относительная погрешность: $\delta = \frac{\Delta x}{x_{\mathcal{I}}} \cdot 100\%$;
 - приведённая погрешность: $\gamma = \frac{\Delta x}{x_{HOPM}} \cdot 100\%$ (x_{HOPM} нормирующее значение).

Нормирующим значением может быть верхний предел измерений средства измерений, диапазон измерений, длина шкалы и т.д. Если для средства измерений

указано номинальное значение измеряемой величины, то за x_{HOPM} принимается это номинальное значение.

Обобщенная характеристика средства измерений, отражающая уровень его точности, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими характеристиками, влияющими на точность, называется *классом точности*.

Априорное оценивание — это проверка возможности обеспечить требуемую точность измерений, проводимых в заданных условиях выбранным методом с помощью конкретных средств измерений.

Апостериорную оценку проводят в тех случаях, когда априорная оценка неудовлетворительна или получена на основе типовых метрологических характеристик, а требуется учесть индивидуальные свойства используемого средства измерений.

Систематические погрешности – погрешности, остающиеся постоянными или закономерно изменяющиеся во времени при повторных измерениях одной и той же величины.

Классификация систематических погрешностей:

- 1. По *причине возникновения*: погрешности метода измерений, инструментальные (погрешности конструкции, технологии изготовления и старения), установки, погрешности от влияющих величин и субъективные.
- 2. По *характеру проявления*: постоянные и переменные (прогрессивные и периодические).

Для *обнаружения* систематических погрешностей применяют *специальные статистические способы*. Наиболее распространенные из них:

- 1. *Способ последовательных разностей (критерий Аббе)* применяется для обнаружения изменяющейся во времени систематической погрешности.
- 2. **Дисперсионный анализ (критерий Фишера)** позволяет выяснить наличие систематической погрешности результатов наблюдений, обусловленной влиянием

какого-либо постоянно действующего фактора, или определить, вызывают ли изменения этого фактора систематическую погрешность.

Основные методы устранения систематических погрешностей измерения:

- 1. Для постоянной систематической погрешности:
 - а. Введение поправок.
 - б. Метод замещения.
 - в. Метод компенсации погрешности по знаку.
 - г. Метод противопоставления.
- 2. Для переменных и монотонно изменяющихся систематических погрешностей:
 - а. Анализ знаков неисправленных случайных погрешностей.
 - б. Графический метод
 - в. Метод симметричных наблюдений.

Случайные погрешности — это погрешности, которые могут меняться произвольным образом при последовательном измерении одной и той же величины.

Случайные погрешности вызываются большим числом неконтролируемых объективных и субъективных причин. Влияние случайных погрешностей на конечный результат измерений можно уменьшить увеличением числа измерений.

В качестве закона распределения погрешностей измерений применяется нормальный закон распределения случайных величин:

$$P(\Delta) = \frac{1}{S\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\Delta^2}{2S^2}}.$$

Основными характеристиками случайных погрешностей являются:

- 1. Погрешности отдельных измерений: $\Delta_i = x_i \overline{x}$ (\overline{x} среднее арифметическое серии измерений).
 - 2. Среднее квадратичное отклонение: $S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta_i^2}{n}}$.
 - 3. Вероятная погрешность: $\rho = \pm 0,6745S$.

- 4. Мода это наиболее часто получаемое значение измеряемой величины/
- 5. Медиана это значение, которое делит частотное распределение на две равные площади.

6. Средняя арифметическая погрешность:
$$\bar{\Delta} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{n} \Delta_{i}}{n}$$
.

Вероятность того, что истинное значение измеряемой величины лежит внутри некоторого интервала, называется *доверительной вероятностью*, а сам интервал – *доверительным интервалом*.

Доверительный интервал определяется по формуле:

$$\overline{x} - S \cdot t_{\alpha n} \le x \le \overline{x} - S \cdot t_{\alpha n}$$

где $t_{\alpha n}$ – коэффициент Стьюдента, определяемый по таблице с учетом доверительной вероятности α и числа измерений n.

Промахи — грубые погрешности, связанные с ошибками оператора или неучтенными внешними воздействиями. Их исключают из результатов измерений.

Источником промахов бывают резкие изменения условий измерения и ошибки, допущенные оператором.

Для выявления грубых погрешностей используются следующие критерии:

- 1. Критерий «трех сигм».
- 2. Критерий Романовского.
- 3. Критерий Шарлье.
- 4. Критерий Диксона.

Неопределенность измерений — это параметр, связанный с результатом измерения, который характеризует рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

Основным количественным выражением неопределенности измерения является стандартная неопределенность (u) и суммарная стандартная неопределенность (u_c) .

В тех случаях, когда это необходимо, вычисляют *расширенную неопределенность:*

$$U = ku_c$$
,

где k — коэффициент охвата.

Среднее квадратичное отклонение соответствует стандартной неопределенности, доверительный интервал – расширенной неопределенности.