

Incidente sin lesión / Alto potencial

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.



Fecha: 12 de septiembre de 2024

Planta: Cuautitlán

Lugar del Evento (área / maquina): Incontinencia / PA-02

Descripción del Evento:

Se presenta falla de zonas de vacío y recortes de celulosa sin moler en el tambor formador en máquina PA02 y atorones de celulosa en los rodillos de alimentación de celulosa en operación normal, se encuentra que la barra rompedora tiene un desgaste excesivo, por lo tanto, se decide intervenir el molino para su remplazo.

Procede a montar el polipasto en la viga arriba del molino, al momento de colocar el polipasto en la viga, la cadena de izaje alcanza a entrar en el espacio entre la guarda de la polea y el frame del motor. Ésta es atrapada por la flecha del motor y se comienza a enredar, provocando el daño de la cadena de izaje y bandas de transmisión del molino.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS	RAÍZ
Causa • Prisa innecesaria al intervenir la máquina. • Omisión del uso de candado HELP. • Las instrucciones de trabajo no son claras. • Riesgo no identificado y ni señalizado.	Causa • Se empezó con la colocación de polipasto para "Ahorrar tiempo" en lo que paraba el motor del molino. • No se consideró el acceso al peligro que se encuentra entre la guarda y el frame del motor.	Causa • Se omitió colocar candado de seguridad y seguir la Política HELP en la cual uno de los pasos indica LIBERAR cualquier energía residual. • No se consideró como una actividad rutinaria por lo que no se contempló en el inventario de operaciones y por consiguiente al ciclo de APOPE. • El diseño de la guarda de bandas de transmisión no fue el adecuado para cubrir completamente la flecha del motor.

Acciones Correctivas:

1. Recorrido para detección de condiciones similares en todas las máquinas y notificar a responsables de área mediante IMC.
2. Realizar una reevaluación de los RARR para identificar accesos al peligro similares en todas las máquinas.
3. Asegurar que el AO-POE contenga los pasos de la Política HELP y poner énfasis en el paso de LIBERAR para esperar a iniciar cualquier tarea hasta que el motor del Molino se detenga.

Recordatorios de Seguridad:

- Evita caer en las prisas innecesarias al momento de realizar tus actividades.
- Recuerda que siempre va a existir una manera más segura de hacer las actividades.