

Evento Centinela

Observa, Reporta, Soluciona, Involúcrate.

Categoría:
Incendios y Explosiones



Fecha: 4 de noviembre 2024
Planta: Tlaxcala
Lugar del Evento: Nose Roll malla de formación TNT2

Descripción del Evento:

Durante la operación normal de la máquina TNT2, el supervisor de proceso detecta una condición anormal en máquina, lo que aparenta ser una luz proveniente de los rodillos calandra. El supervisor se acerca para revisar y detecta un olor a quemado por la zona del rodillo nose roll que esta entre las calandras, para la máquina de inmediato al observar que el rodillo está al rojo vivo, notifica y decide realizar la descarga del extintor de polvo químico que estaba localizado a un costado de las calandras, posteriormente se realiza una inspección donde se corrobora que el conato ya fue controlado pero el rodillo no esta en condiciones de seguir corriendo. Se realiza el cambio del rodillo y se continua con la operación.



Causas:

INMEDIATAS	BÁSICAS
HERRAMIENTA O EQUIPO DEFECTUOSO La vena de lubricación lado transmisión se tapo, dejando sin lubricante el rodamiento y esto provocó la fricción de metal con metal.	FALTA DE PROCEDIMIENTO No existe un procedimiento o rutina para realizar una inspección que asegure que el lubricante le esta llegando a los rodamientos.

Recordatorios Importantes de Seguridad:

- Recordar que aunque son sistemas automáticos, se deben de revisar periódicamente para prevenir fallos.
- Se deben de realizar inspecciones manuales y pruebas a los sistemas automáticos para asegurar que funcionen como se espera.

Acciones Correctivas:
1. Realizar el cambio del rodillo nose roll para continuar con la operación. 2. Crear una rutina de inspección donde se verifiquen los 4 puntos de lubricación, dando una frecuencia de 6 meses (se replica en las 3 máquinas de TNT). 3. Generar un MP para el rodillo nose roll de las tres máquinas de TNT, donde se especifique que se deben de cambiar los sellos y rodamientos cada 2 años, esto en base a la recomendación del fabricante.