

## Instrucciones de Tratamiento Térmico.

Fecha: 13/01/2022

Nombre del Cliente:	Forja de Monterrey, S.A. de C.V.
------------------------	----------------------------------

Tipo de	CR7V-L ESR	Tipo de	Temple y Triple	Dureza	50 a 52
acero:		Tratamiento:	Revenido al vacío.	objetivo:	HRC

Precalentamiento				
1ª Etapa a:	Temperatura:	640 °C	Tiempo:	30 minutos mín.
2ª Etapa a:	Temperatura:	850 °C	Tiempo:	30 minutos mín.
3ª Etapa a:	Temperatura:	N/A	Tiempo:	N/A

El tiempo inicia a contar una vez que la temperatura ha sido alcanzada, y la diferencia entre la superficie y el centro de la pieza es menor a 50°C.

Una vez logrado este tiempo, la pieza debe llevarse a Temperatura de Austenización.

Endurecimiento					
Temperatura de Austenización:	1030 - 1040 °C	Tiempo de permanencia:	45 minutos		
Enfriamiento (Temple)					
Nitrógeno a una presión mayor de 4.5 Bar; 1500 a 3,000 rpm hasta 80°C; y enviar directo a proceso de Revenido.					

Revenido					
N° de Revenido:	1er Revenido	2º Revenido	3er Revenido		
Temperatura:	600 °C	550°C	550°C		
Tiempo:	3 - 6 h	2 h mínimo	2 h mínimo		
Enfriamiento:	Aire	Aire	Aire		
Observaciones:	Evaluar dureza después del 1er revenido, si la misma no corresponde con la dureza objetivo, seleccione nueva temperatura				

con base en la gráfica de revenido adjunta; si es correcta, proceda

Tel. (477) 800 27 00 se.leon@serviacero.com Tel. (33) 38 11 42 48 se.guadalajara@serviacero.com Tel. (444) 821 17 00 se.sanluis@serviacero.com

Querétaro, Qro.

Monterrey, N.L.

Tepotzotlán, Edo. de México Tel. (442) 210 22 90 se.queretaro@serviacero.com Tel. (81) 47 38 54 00 se.monterrey@serviacero.com

con 2° y 3er. Revenido.


Tel. (55) 63 79 05 11 se.mexico@serviacero.com





León, Gto.





## **Observaciones**

- Cuando una herramienta es sometida a proceso de temple y revenido, una distorsión ocurre normalmente, esta distorsión usualmente es mayor a mayor temperatura. Una práctica normal es dejar un sobrematerial previo al tratamiento térmico de entre 1.5 a 5.0 mm por cada lado; cuando sea usado una mayor presión durante el temple deberá incrementarse el sobrematerial, y esto depende del tamaño de la herramienta.
- El enfriamiento excesivamente rápido y desigual también puede causar la formación local de martensita, causando un incremento local del volumen, dando lugar a la generación de tensiones que incrementan la distorsión y en algunos casos pueden conducir a grietas.
- Si hay esquinas o bordes afilados, debe mecanizarlo con un radio de 3.0 mm en mínimo.

San Luis Potosí

Tel. (444) 821 17 00 se.sanluis@serviacero.com Tel. (81) 47 38 54 00 se.monterrey@serviacero.com Tel. (55) 63 79 05 11

Tel. (442) 210 22 90



