Forja de Monterrey S.A. de C.V. Solicitante: Jose F. Estrada Hdz

Orden de Servicio

| Nº de Orden: | OS-11468 | | |
|--------------|----------|--|--|
| Hoio 1 | do 1 | | |

Fecha de Solicitud: 21-dic-21
Fecha Requerida: 21-ene-22

Herramental (Modelo):


Proveedor:
-

| Herramienta(s) | Descripción del Servicio | Localización de Ingeniería (FTP) | Rev. | Proceso Sugerido |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------|------|------------------|
| Punzon de 3a op | Fabricacion | DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS 11230 | Е | Fresa-TT-Sold |
| Matriz de 5a op | Fabricacion | DRIVE\FMTING-COMPRAS\OS-11468 | A | Fresa-TT |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ayudas Visuales:

Matriz 5a op.-Fabricación de dos piezas, el material será proporcionado por FdM Punzón 3a op.-Fabricación de dos piezas, incluir el material indicado en el dibujo.

1046



La piezas llevaran un marcaje de trazabilidad el cual consta de:
numero dibujo - Material - <u>consecutivo de fabricación</u> - <u>iniciales de proveedor</u>
ejemplo: <u>SD-1262</u> H13 <u>001</u> IP

| Reportes Requeridos para Validación de Servicio | | | | | | |
|---|----|-------------------|----|--|--|--|
| Reporte Dimensional | Si | Reporte de Dureza | Si | | | |

Notas:

Razon de la Orden de Servicio:

Reportes Opcionales para Validación de Servicio

Identificacion de revision


Registro de Temperaturas NO Líquidos Penetrantes Si


Para programa de produccion del mes de Enero 2022


Identificaciones requeridas para Validación de Servicio

No

Marcajes sobre figura









LECCION APRENDIDA

| GRUPO | LINEA | ESTACION | FECHA | LECCION# |
|------------|-------|----------|------------|----------|
| Ingenieria | L3 | PRENSA 1 | 07/12/2018 | 18-006 |

DESCRIPCION DE LA LECCION (Con foto si es posible)

Descripcion: Recuperación de punzones de operación 3a


1. El punzon se recupera por soldadura, cumpliendo con las medidas señaladas en el dibujo, altura y diametro.

Procedimiento.

- 1.- Remover material quemado 4 mm o más.
- 2.- Pre-calentar punzón 300° C
- 3.-Aplicar 1.5 mm de soldadura UTP 653 como colchon. (Puede ser un equivalente)
- 4.-Volver a calentar a 400°C para relevo de esfuerzos
- 5.-Enfriar en colcha termica hasta 100 ° C
- 6.- Pre-calentar
- 7.-Aplicar 2 mm de soldadura.

UTP 730 G4, Stellite 6 o Stoodite 6 (5/32)

- 8.-Volver a calentar a 400°C para relevo de esfuerzos
- 9.-Enfriar en colcha temperatura ambiente
- 10.-Maquinar
- 11.-Libre de poros y grietas.



COMENTARIOS ESPECIALES:

ASEGURAR LAS TEMPERATURAS, SI SE USA CAJA DE CAL QUE NO ESTE HUMEDA.

