1ª Questão (1.0 - 0.5 - 1.0)

a) no gráfico de controle para a fração não conforme p, sob pressupostos padrão, pedese obter as expressões de seus limites de controle nos casos onde np é grande (>6) e onde np é pequeno(<6), explicando em que se baseiam.

b) no gráfico acima, se o tamanho amostral n não é mais constante mas variável (ni), de modo a se evitar o uso de limites de controle variáveis, explique como construir

um gráfico de controle padronizado (limites constantes) para p.

c) em uma fábrica de acabamento de tecido, o pano tingido é inspecionado procurandose por defeitos a cada 50 m2; os dados relativos a 10 rolos de tecido são apresentados na tabela abaixo. Pede-se construir um gráfico de controle padronizado para não conformidades por unidade com base nesses dados, e comentar o resultado.

Tabela: Ocorrência de não-conformidades em tecido tingido número do rolo: 1 2 3 número de m2:500 400 650 500 475 500 600 525 600 625 total não-conf.: 14 12 20 11 07 10 21 16

2ª Questão (1.5 – 1.0 – 1.0)

a) para um processo com característica de qualidade normal, centrado e especificações bilaterais (LIE,LSE), pede-se deduzir uma relação entre as medidas de capabilidade Cp e ppm não-conformes, além de construir uma tabela de equivalência entre essas 2 medidas, para Cp = 0.67, 1.0, 1.33, 1.67, 2.0

b) dê uma medida de capabilidade para o caso de processos descentrados, tanto no caso gaussiano como no caso não-gaussiano; neste último, comentar como isso pode ser

implementado na prática.

c) em testes de hipóteses para Cp (Ho: Cp < c vs H1: Cp > c), sabendo que a função potência do teste é dada por pi(Cp) = Prob(X2(n-1)<(n-1).Cp^2 / c^2), e que para um Cp"baixo" e um Cp"alto"dados, pi(Cp) vale respect. alfa e 1-beta, pede-se obter uma expressão para o valor crítico c, e outra para a relação entre os Cp's.

3ª Questão (1.5 – 1.5 – 1.0)

a) defina as estatísticas do CUSUM tabular, e diga como são especificados os valores de K e H (limites de controle), além de dizer o que é, e pra que serve a inicialização alternativa FIR ("Fast Initial Response")

b) defina a estatística EWMA, e mostre que ela é uma media móvel exponencialmente ponderada, além de calcular sua media e variância, usadas nos limites de controle

c) dê a expressão da estatística RQMEP e deduza seus limites de controle aproximados.