

☐ PROTOKOL STWIERDZENIA

☒ **PROTOKOL NAPRAWY**

☐ PROTOKOL PRZEGLADU

☐ URUCHOMIENIE

Nr protokolu: CZ-2026-0187

Wlasciciel: CleanPro Wroclaw Sp. z o.o.

Klient: Hotel Piast — Dzial Housekeeping

Adres: ul. Swidnicka 15, Wroclaw (magazyn sprzetu, poziom -1)

Urzadzenie model: Karcher B 60 W Bp Pack Dose

Motogodziny: 1760

Nr seryjny: 1.384-020.0 / SN KB60-2024-77103

Robocizna: 2.5

Dojazd (km): 9

☒ TAK☐ NIE

Opis usterki:

Slabe ssanie na dywanie — maszyna nie zbiera juz drobnego pylu. Operatorzy zgloszaja nietypowy halas przy szczotce cylindrycznej i zapach spalonego filtra po ~30 min. Pilna interwencja przed weekendem (oblozenie hotelu 90%).

Czesci:

Lp.	Nazwa czesci/materialu	Kod	Il.	Cena EUR bez VAT/szt.
1	Filtr HEPA okragly	6.414-631.0	1	195.00
2	Szczotka cylindryczna standard 60 cm	4.762-450.0	1	360.00
3	Uszczelka zbiornika brudnej wody	5.035-488.0	1	65.00
4	Pasek napedu szczotki (~89 PLN)	6.666-017.0	1	89.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Data zgloszenia

2026-09-18

Podpis klienta

Anna Kowalska (Kierownik Housekeeping)

Podpis / pieczen / imie i nazwisko

Podpis technika

Piotr Nowak

Imie i nazwisko / podpis

Data naprawy

2026-09-19

Uwagi / wykonane prace:

Wymieniono HEPA + szczotke + pasek. Test ssania na dywanie: OK. Instruktaż: opróżniac zbiornik po kazdej zmianie, sprawdzac filtr co tydzien. Nastepny przeglad zalecany przy 2000 h.

Wymienione czesci zostaly zastapione z nastepujacych powodow:

Filtr HEPA zatkany (>90% nasycenia) — niedostateczne ssanie. Szczotka zuzyta na 40% dlugosci. Pekniety pasek — halas i utrata momentu.

Podpis klienta

Podpis technika

Anna Kowalska (Kierownik Housekeeping)

Piotr Nowak