

PROFESJONALNE MASZyny CZYSZCZĄCE SP. Z O.O.

Protokół serwisowy / przyjęcia do naprawy · NIP: 5250000000 · Wrocław, Polska · +48 71 000 00 00

- ☐ PROTOKÓŁ STWIERDZENIA
- ☒ **PROTOKÓŁ NAPRAWY**
- ☐ PROTOKÓŁ PRZEGŁĄDU
- ☐ URUCHOMIENIE

Nr protokołu: CZ-2026-0187	
Właściciel: CleanPro Wrocław Sp. z o.o.	
Klient: Hotel Piast — Dział sprzątania	
Adres: ul. Świdnicka 15, Wrocław (magazyn sprzętu, poziom -1)	
Urządzenie model: Kärcher B 60 W Bp Pack Dose	Motogodziny: 1760
Nr seryjny: 1.384-020.0 / SN KB60-2024-77103	

Robocizna: 2.5

Dojazd (km): 9

☒ TAK ☐ NIE

Opis usterki:

Słabe ssanie na dywanie — maszyna nie zbiera już drobnego pyłu. Operatorzy zgłaszają nietypowy hałas przy szczotce cylindrycznej i zapach spalonego filtra po ~30 min. Pilna interwencja przed weekendem (obłożenie hotelu 90%).

Części:

Lp.	Nazwa części/materiału	Kod	Il.	Cena zł bez VAT/szt.
1	Filtr HEPA okrągły	6.414-631.0	1	195.00
2	Szczotka cylindryczna standard 60 cm	4.762-450.0	1	360.00
3	Uszczelka zbiornika brudnej wody	5.035-488.0	1	65.00
4	Pasek napędu szczotki (~89 PLN)	6.666-017.0	1	89.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Data zgłoszenia

2026-09-18

Podpis klienta

Anna Kowalska (Kierownik ds. utrzymania czystości)

Podpis / pieczęć / imię i nazwisko

Podpis technika

Piotr Nowak

Imię i nazwisko / podpis

Data naprawy

2026-09-19

Uwagi / wykonane prace:

Wymieniono HEPA + szczotkę + pasek. Test ssania na dywanie: OK. Instruktaż: opróżniać zbiornik po każdej zmianie, sprawdzać filtr co tydzień. Następny przegląd zalecany przy 2000 h.

Wymienione części zostały zastąpione z następujących powodów:

Filtr HEPA zatkany (>90% nasycenia) — niedostateczne ssanie. Szczotka zużyta na 40% długości. Pęknięty pasek — hałas i utrata momentu.

Podpis klienta

Podpis technika

Anna Kowalska (Kierownik ds. utrzymania czystości)

Piotr Nowak