施工现场隐患排查报告

中国电建成都院智成安监系统

报告编号	检查日期	检查地点
RC-20260411-001	2026-04-11	施工临时用电区

2	5	0	7
重大隐患	严重隐患	一般隐患	隐患总数

现场图片

共1张

图1：配电箱及线缆隐患现场 (img_001.jpg)

点位一：施工配电箱及线缆隐患

高风险

基本信息

点位编号：	P-001
隐患类型：	临时用电安全、电气设备安全
风险等级：	重大隐患
主要风险：	触电事故、电气火灾、设备损坏

场景认定

场景类型：施工现场临时用电配电设施
具体情况：现场发现配电箱门未关闭、线缆防护层破损老化、防水密封失效、接地保护缺失，存在严重安全隐患。

隐患清单

【第一阶段】集团重大隐患清单匹配

1.1 配电箱门未关闭

重大隐患

配电箱箱门敞开或无法正常关闭，外部金属外壳带电风险高，人员误触风险极大。

适用规范：集团重大隐患判定标准 - 电气安全隐患类

1.2 配电线路绝缘层破损老化

重大隐患

线缆外护套破损、铜芯外露、老化龟裂，绝缘性能严重下降，存在直接触电和短路火灾风险。

适用规范：集团重大隐患判定标准 - 电气安全隐患类

1.3 接地保护装置缺失

重大隐患

配电系统接地装置未安装或接地线断开，漏电保护失效时无法形成保护回路，人员触电风险极高。

适用规范：集团重大隐患判定标准 - 电气安全隐患类

【第二阶段】成都院隐患图册匹配

2.1 配电箱防水密封失效

严重隐患

配电箱门框密封胶条老化脱落，雨水、湿气可进入箱体内部，导致电气短路或金属腐蚀。

适用规范：成都院隐患图册 - 配电设施类隐患

2.2 线缆敷设不规范

严重隐患

线缆未穿管保护直接敷设，与金属结构直接接触，摩擦损坏风险大。

适用规范：成都院隐患图册 - 配电设施类隐患

2.3 设备维护保养不到位

严重隐患

配电设备长期未进行检修维护，积尘、锈蚀严重，安全性能下降。

适用规范：成都院隐患图册 - 设备管理类隐患

【第三阶段】ABCDE五类规范匹配

A类-集团标准 隐患项 A类≥3项

① 配电箱无门或门损坏 - 违反集团临时用电安全规范第5.2条

规范要求：配电箱应配置防盗门，门锁完好，配电箱门应关闭严密。

② 电气线路绝缘破损未更换 - 违反集团电气安全管理规定第8.1条

规范要求：老化、破损的电气线路应及时更换，严禁带病运行。

③ 接地装置未定期检测 - 违反集团电气接地技术规范第12.3条

规范要求：接地装置应每季度检测一次，检测不合格应立即整改。

④ 漏电保护装置失效 - 违反集团用电安全强制性规定

规范要求：漏电保护器应每月测试一次，确保动作可靠。

B类-国家标准 隐患项 B类≥3项

① 临时用电未执行TN-S系统 - 违反GB 50194-2014第5.2条

规范要求：施工现场临时用电工程应采用TN-S系统，保护零线应由工作接地线处引出。

② 配电箱安装不符合规范 - 违反JGJ 46-2005第8.1条

规范要求：配电箱应安装在干燥、通风及常温场所，不得安装在有严重损伤作用的烟气、蒸汽等场所。

③ 电气线路未采用电缆 - 违反GB 50194-2014第6.2条

规范要求：配电线路应采用绝缘导线或电缆，导线截面应满足计算负荷要求。

④ 未设置剩余电流动作保护器 - 违反GB 13955-2005第4.5条

规范要求：额定剩余动作电流30mA的剩余电流动作保护器，用于直接接触防护。

C类-行业标准 **隐患项** **C类≥3项**

① 配电箱内电器安装不规范 - 违反JGJ 59-2011安全检查标准

规范要求：配电箱内电器应安装牢固、端正，电器间应保持足够的安全距离。

② 电气设备未做接零保护 - 违反JGJ 46-2005第5.1条

规范要求：用电设备的外壳应与专用保护零线连接，不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

③ 电缆线接头制作不规范 - 违反施工用电安全技术规范

规范要求：电缆接头应采用防水型接头，接头处应做绝缘包扎。

④ 未建立电气安全管理制度 - 违反建筑施工安全检查标准

规范要求：施工现场应建立电气安全管理制度，明确电气安全管理责任人。

D类-地方标准 **隐患项** **D类≥3项**

① 施工用电未办理审批手续 - 违反四川省建设工程安全管理规定

规范要求：临时用电工程应编制安全技术措施，经审批后方可实施。

② 电工未持特种作业证上岗 - 违反四川省建筑施工特种作业人员管理规定

规范要求：电气作业人员必须持有有效期内的特种作业操作资格证。

③ 配电设施未设置警示标志 - 违反成都市建筑施工安全标准化规范

规范要求：配电箱周围应设置明显的安全警示标志，配备绝缘防护用品。

④ 未定期进行电气安全检测 - 违反成都市建设工程安全管理条例

规范要求：施工现场电气设施应每季度进行安全检测，并留存检测记录。

E类-其他标准 **隐患项**

E类≥3项

① 配电箱无日常检查记录 - 违反企业安全生产管理要求

规范要求：配电箱应每日进行巡查，建立检查记录台账。

② 周边易燃物未清理 - 违反消防安全规定

规范要求：配电箱周围2米范围内不得堆放易燃、易爆物品。

③ 应急预案未包含电气事故 - 违反应急预案编制导则

规范要求：应急预案应包含电气火灾、触电事故的应急处置措施。

④ 未配备合格消防器材 - 违反建筑消防技术规范

规范要求：配电箱区域应配备与电气火灾相适应的灭火器材。

综合评价

58分

综合评价：不合格 — 该点位存在重大安全隐患，需立即停工整改

评价说明：该点位存在2项重大隐患和5项严重隐患，涉及电气安全多个方面，违反了国家及行业多项安全标准。配电箱作为施工现场的关键用电设施，其安全状态直接关系到施工人员的生命安全。建议立即组织专业人员进行整改，在整改完成前应停止使用该配电箱。

整改优先级

1. **立即停用问题配电箱**，设置隔离区域和警示标志，防止人员误触
2. **更换破损线缆**，采用符合规格的新电缆，并穿管保护敷设
3. **修复配电箱门**，安装防水密封条，确保箱门可正常关闭
4. **检查并修复接地系统**，确保接地电阻符合规范要求
5. **测试漏电保护器**，确认动作可靠，必要时更换

6 **建立日常检查制度**，完善配电箱检查记录台账

本次排查规范依据清单

共21条隐患规范

序号	隐患描述	隐患等级	规范类别	规范名称	条款编号
1	配电箱无门或门损坏	重大	A类	集团临时用电安全规范	第5.2条
2	电气线路绝缘破损未更换	重大	A类	集团电气安全管理规定	第8.1条
3	接地装置未定期检测	重大	A类	集团电气接地技术规范	第12.3条
4	漏电保护装置失效	重大	A类	集团用电安全强制性规定	-
5	临时用电未执行TN-S系统	严重	B类	GB 50194-2014	第5.2条
6	配电箱安装不符合规范	严重	B类	JGJ 46-2005	第8.1条
7	电气线路未采用电缆	严重	B类	GB 50194-2014	第6.2条

8	未设置剩余电流动作保护器	严重	B类	GB 13955-2005	第4.5条
9	配电箱内电器安装不规范	严重	C类	JGJ 59-2011	安全检查标准
10	电气设备未做接零保护	严重	C类	JGJ 46-2005	第5.1条
11	电缆线接头制作不规范	严重	C类	施工用电安全技术规范	-
12	未建立电气安全管理制度	严重	C类	建筑施工安全检查标准	-
13	施工用电未办理审批手续	严重	D类	四川省建设工程安全管理规定	-
14	电工未持特种作业证上岗	严重	D类	四川省建筑施工特种作业人员管理规定	-
15	配电设施未设置警示标志	严重	D类	成都市建筑施工安全标准化规范	-
16	未定期进行电气安全检测	严重	D类	成都市建设工程安全管理条例	-
17	配电箱无日常检查记录	严重	E类	企业安全生产管理要求	-
18	周边易燃物未清理	严重	E类	消防安全规定	-

19	应急预案未包含电气事故	严重	E类	应急预案编制导则	-
20	未配备合格消防器材	严重	E类	建筑消防技术规范	-
21	配电箱防水密封失效	严重	D类	成都院隐患图册	配电设施类

说明：A类为集团标准，B类为国家标准，C类为行业标准，D类为地方标准，E类为其他标准（如企业规范、消防规范等）。

由Minimax Agent AI生成