

INFORME TÉCNICO

28/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Canning

Fecha: 28/12/2025

Número de Ticket: 105394

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de seguimiento y diagnóstico para ratificar las fallas funcionales reportadas en el equipo erogador.

Durante las pruebas de erogación, se constató un déficit en la calidad de la extracción; las pastillas de borra de café presentan una consistencia "aguada" por falta de compactación y sellado adecuado. Asimismo, se detectó una fuga de agua constante por la parte inferior de la base del equipo durante el ciclo de café.

El diagnóstico técnico determinó que los O-rings (juntas tóricas) del pistón superior e inferior del grupo térmico han perdido su capacidad elástica y de obturación debido al desgaste acumulado por el uso intensivo, comprometiendo la estanqueidad del sistema.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Visita de diagnóstico y verificación).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

OPERATIVO CON FALLA ACTIVA. El equipo continúa en funcionamiento pero requiere repuestos de carácter urgente para evitar daños colaterales.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Provisión Urgente de Materiales: Para normalizar los parámetros de extracción y detener la pérdida de fluidos, es indispensable el cambio de 1 (Un) Kit de O-rings para pistón de Grupo (Superior e Inferior). Se recomienda programar el recambio a la brevedad.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-28 at 14.23.17



WhatsApp Image 2025-12-28 at 14.23.18

Mantenimiento Franquicias Mostaza