

INFORME TÉCNICO

21/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Lanús Este

Fecha: 21/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Molino Dosificador / Cafetera

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo mecánico en el sistema de molienda y fallas de lectura en los sensores de tolvas. Durante el desarme de las cámaras de molienda, se detectaron cuerpos extraños (fragmentos de ramas/madera) mezclados con el café en grano, lo cual provocó el trabado completo de las muelas y la imposibilidad de operación del equipo. Se procedió a la extracción de los objetos y limpieza exhaustiva del mecanismo.

Adicionalmente, se diagnosticó que los sensores de presencia de grano en las tolvas presentaban obstrucción por acumulación de granos de café, generando falsas lecturas y errores de sistema. Se realizó limpieza y despeje del área sensorial.

Finalmente, se ejecutó una calibración mecánica (puesta a cero) y ajuste fino de ambas moliendas para restablecer la granulometría y dosificación correctas tras el incidente.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Servicio de limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando bajo parámetros óptimos.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Mejora Preventiva:** Se recomienda el reemplazo o reparación del borde de encastre (collarín) de las tolvas. El desgaste actual permite que los granos se filtren y caigan directamente sobre los sensores, provocando bloqueos y errores de lectura frecuentes.
- **Control de Calidad:** Se sugiere revisar el proceso de selección y limpieza del café en grano para evitar la entrada de cuerpos extraños que puedan dañar las muelas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-21 at 14.47.40 (1)



WhatsApp Image 2025-12-21 at 14.47.40 (2)



WhatsApp Image 2025-12-21 at 14.47.40



WhatsApp Image 2025-12-21 at 14.47.41

Mantenimiento Franquicias Mostaza