

INFORME TÉCNICO

19 de Diciembre, 2025



Respuesta para Cierre de Ticket #104426:

Datos del Ticket:

Ticket: #104426

Sucursal: Liniers

Equipo: Cafeteras Cimbali

Incidencia: ER 021 y 022 - Anomalía en muelas

Estado: Resuelto / Cerrado

Informe Técnico y Resolución:

Se intervino el equipo encontrando una de las muelas obstruida por un cuerpo extraño (trozo de madera) proveniente de la carga de granos de café. Esto provocó que el segundo molino trabajara de manera forzada, generando sobrecalentamiento y el bloqueo de ambos motores (errores 021 y 022).

Trabajos realizados:

Desarme y retiro de la obstrucción (madera).

Puesta a cero de ambas moliendas.

Calibración manual de los motores, ya que el sistema automático no lograba regular correctamente debido al incidente.

Pruebas de funcionamiento: El equipo queda operativo y moliendo.

⚠ OBSERVACIONES CRÍTICAS Y RECOMENDACIÓN:

Se notifica nuevamente (reiterando avisos anteriores) que el equipo requiere un Mantenimiento Preventivo Urgente. El estado actual presenta riesgos de nuevas fallas a corto plazo por causas ajenas a esta reparación:

Desgaste de piezas: Los O-rings de las muelas deben ser reemplazados.

Circuito de Leche: Se detecta retención de leche en el circuito interno.

Circuito de Agua: El flujo de salida de agua es irregular y lento; no es un problema de tiempos de receta, sino de obstrucción/falta de mantenimiento en la caldera o conductos.

Se recomienda programar el preventivo a la brevedad para evitar paradas futuras del equipo.

Registro Fotográfico

No disponible

Mantenimiento Franquicias Mostaza