

# INFORME TÉCNICO

03/01/2026



## 1. Datos Generales:

---

**Local:** Luján

**Fecha:** 03/01/2026

**Número de Ticket:** 106073

**Técnico Responsable:** Mauro Huzak

**Tiempo de Trabajo:** 02:30 hs.

## 2. EQUIPO

---

**Cafetera Cimbali**

---

## 3. Detalle del Trabajo Realizado

---

Se realizó una intervención técnica correctiva por fugas internas y fallas en los sistemas hidráulicos y de solubles.

**MÓDULO DE SOLUBLES (MATCHA):** Se atendió el reporte por fuga de líquido en la parte posterior del equipo. Tras la inspección, se detectó una obstrucción severa en el mezclador y la boquilla de salida de Matcha. Este taponamiento provocaba el reflujo y desborde del producto hacia el interior del chasis, drenando finalmente por la base posterior. Se procedió al desarme técnico, desobstrucción y limpieza profunda de todo el circuito de solubles, deteniendo la filtración.

**SISTEMA HIDRÁULICO DE CALDERA:** Se diagnosticó el mal funcionamiento de la Válvula G (válvula de descarga/expansión), la cual presenta una falla mecánica que impide su cierre hermético, generando una pérdida constante de agua. Para evitar que el excedente hidráulico afecte los componentes electrónicos internos, se implementó una

ADAPTACIÓN PROVISORIA: se instaló una manguera de drenaje auxiliar conectada a la salida de la válvula para derivar el caudal residual directamente al desagüe.

#### 4. Repuestos Utilizados

---

Ninguno (Desbloqueo técnico y adaptación hidráulica).

#### 5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

---

EQUIPO OPERATIVO (CON ADAPTACIÓN PROVISORIA). El equipo despacha producto con normalidad, pero requiere el reemplazo de componentes para retirar el drenaje auxiliar.

#### 6. Observaciones y Recomendaciones

---

- **Seguridad Térmica:** Durante la revisión se constató desgaste avanzado en los termostatos de seguridad de la caldera. Se recomienda su renovación preventiva.
- **Mantenimiento Correctivo (Urgente):** Se requiere la provisión de repuestos para normalizar el sistema hidráulico y garantizar la estanqueidad original del equipo.
- **Repuestos Requeridos:** 1 (Una) Válvula G (Cambio urgente) y 1 (Un) Juego de Térmicos de Caldera.

#### 7. Registro Fotográfico

---

Registro Fotográfico

---



WhatsApp Image 2026-01-03 at 14.41.06 (1)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 14.41.06



WhatsApp Image 2026-01-03 at 14.41.11

---

Mantenimiento Franquicias Mostaza