

INFORME TÉCNICO

19/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Once

Fecha: 19/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Mauro Huzak

Tiempo de Trabajo: 03:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva con diagnóstico profundo del sistema. Inicialmente se procedió al reemplazo de la electroválvula (EV) por falla operativa. Tras persistir la anomalía, se efectuó un testeo exhaustivo del sistema de calentamiento y la unidad lógica (placa base).

Diagnóstico de Falla Crítica: Se detectó el Triac de potencia en cortocircuito, condición que genera un flujo incontrolado de energía hacia la resistencia o la bomba. Esta falla eléctrica derivó en la apertura por sobret temperatura de los térmicos de seguridad de la caldera y daños en la válvula de seguridad.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Un) Triac para placa electrónica (o reparación de placa).
- Juego de Térmicos de seguridad para caldera.
- 1 (Una) Válvula de seguridad certificada.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO INOPERATIVO. Fuera de servicio pendiente de repuestos electrónicos y de seguridad.

6. Observaciones y Recomendaciones

Se requiere de carácter urgente la sustitución de los componentes detallados en el apartado 4. Se prohíbe el encendido del equipo hasta completar la reparación para evitar riesgos operativos y eléctricos mayores.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico

No disponible