

INFORME TÉCNICO

03/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Parque Chacabuco

Fecha: 03/01/2026

Número de Ticket: 106171

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por fallas en el sistema de leche y falta de temperatura en el grupo erogador.

SISTEMA DE LECHE: Se procedió al reemplazo de la bomba de leche debido a un mal funcionamiento mecánico. Asimismo, se detectó y solucionó una fuga en el sistema de desagüe de leche, normalizando la evacuación de residuos líquidos.

SISTEMA TÉRMICO (DIAGNÓSTICO): Se realizó una medición eléctrica de los componentes de calefacción, detectándose que la resistencia del grupo erogador se encuentra en cortocircuito. Si bien el resto del equipo opera, esta falla impide el precalentamiento óptimo de la nariz del grupo. Se solicitó el repuesto correspondiente para su pronta sustitución.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Una) Bomba de Leche (Nueva).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO (CON MANTENIMIENTO PENDIENTE). El sistema de leche ha sido normalizado, pero resta el cambio de la resistencia de grupo para garantizar la estabilidad térmica total.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Mejora en Desagüe:** Se constató que la manguera de desagüe actual posee una longitud insuficiente (queda corta/tirante), lo que favorece desconexiones accidentales ante mínimos movimientos. Se recomienda imperativamente su reemplazo por una manguera de mayor extensión para asegurar la estanqueidad permanente.

- **Mantenimiento Pendiente:** Se requiere la provisión de la resistencia de grupo para su recambio inmediato.

- **Repuestos Requeridos:** 1 (Una) Resistencia de Grupo y 1 (Una) Manguera de desagüe (extensión adecuada).

7. Registro Fotográfico

Sin imágenes adjuntas para este reporte.

Registro Fotográfico

No disponible