

INFORME TÉCNICO

22/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Quilmes Peatonal

Fecha: 22/12/2025

Número de Ticket: 104844

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo mecánico en el sistema de molienda. Durante el diagnóstico, se detectó que el molino se encontraba trabado debido a la presencia de un cuerpo extraño dentro de la cámara de molienda. La inspección reveló un fragmento de plástico duro que había ingresado mezclado con los granos de café, atascando completamente las fresas y comprometiendo la operatividad del equipo. Se procedió al desarme de la cámara de molienda, extracción del objeto obstructivo y limpieza de seguridad de las muelas. Posteriormente, se realizó el ajuste del punto de molienda y control de dosificación (puesta a punto) para restablecer el correcto funcionamiento del equipo.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Limpieza y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando sin ruidos anómalos y despachando correctamente.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Control de Calidad:** Se recomienda verificar la partida de café utilizada, ya que el objeto extraño provino de la tolva. Se sugiere elevar reclamo al proveedor de café.
- **Prevención:** Implementar inspección visual del café en grano antes de su carga en las tolvas para evitar la entrada de objetos que puedan dañar las muelas.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-22 at 14.54.26