

INFORME TÉCNICO

03/01/2026



1. Datos Generales:

Local: San Justo Peatonal

Fecha: 03/01/2026

Número de Ticket: 106207

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERA CIMBALLI (N° de Serie: 1840208)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva motivada por el bloqueo simultáneo de ambos sistemas de molienda del equipo.

SISTEMA DE MOLIENDA (MM1 y MM2): Se procedió al desarme e inspección de las cámaras de los molinos 1 y 2. Se detectó la presencia de cuerpos extraños (restos de ramas y fragmentos de madera) en ambos mecanismos, lo cual produjo la traba mecánica total de los motores. Se realizó la extracción de las obstrucciones, limpieza profunda de las fresas y la "puesta a cero" mecánica. Posteriormente, se efectuó la calibración de dosis y granulometría para normalizar los parámetros de erogación.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo y calibración técnica).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Ambos molinos funcionando correctamente.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Alerta en Sistema de Leche:** Se constató que el equipo carece del filtro de línea en la manguera de succión de leche.
- **Impacto:** La ausencia de este componente permite el paso de impurezas y desestabiliza el flujo de succión, afectando la constancia en la calidad de la espuma y la emulsión.
- **Recomendación:** Se solicita la provisión e instalación inmediata de un filtro de línea de leche para garantizar la calidad del producto final y proteger los componentes internos.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.29.41



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.29.42 (1)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.29.42 (2)



WhatsApp Image 2026-01-03 at 19.29.42

Mantenimiento Franquicias Mostaza