

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Villa Urquiza

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106926

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERAS CIMBALLI (N° de Serie: 1857847 / 1843850)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva y de ajuste sobre dos unidades de cafetería profesional para normalizar el servicio de molienda y el sistema de drenaje.

SISTEMA DE MOLIENDA (AMBOS EQUIPOS): Se diagnosticaron fallas de erogación por dosificación incorrecta y falta de molienda en el Molino 2 (MM2). Se realizó el procedimiento técnico de "Puesta a Cero" mecánica y la recalibración de los parámetros lógicos en ambos molinos afectados, restableciendo la granulometría y el gramaje estándar en ambas máquinas.

SISTEMA DE DRENAJE: Se detectó una obstrucción crítica en el ducto de desagote principal, lo que generaba acumulación de agua en la bandeja. Se procedió al despeje mecánico del conducto, removiendo una acumulación de granos de café enteros y sedimentos calcáreos, verificando el flujo libre de evacuación tras la limpieza.

4. Repuestos Utilizados

- Sin repuestos aplicados en esta visita (Sujetos a presupuesto por roturas detectadas).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO EN AMBAS UNIDADES.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Durante el relevamiento técnico, se detectaron los siguientes daños estructurales en componentes plásticos que requieren reemplazo para garantizar la integridad del equipo:
 - **Tolva MM2:** Presenta rotura en su base/estructura.
 - **Módulo Matcha:** Componente plástico dañado/roto.
- Tapa/Ducto de protección: Pieza con rotura crítica.
- Se recomienda la provisión de estos componentes a la brevedad.
- Se advierte al personal sobre el cuidado en el rellenado de tolvas para evitar el ingreso de granos enteros al sistema de drenaje.

7. Registro Fotográfico

(No se registran imágenes técnicas para esta intervención).

Registro Fotográfico

No disponible