

INFORME TÉCNICO

04/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Cabildo

Fecha: 04/01/2026

Número de Ticket: 106477

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 06:30 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali N° 1

CAFETERA CIMBALLI N° 2

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica mayor y de alta complejidad en las dos unidades del local, abordando tareas de mantenimiento correctivo, preventivo y diagnóstico de fallas de seguridad.

CAFETERA N° 1:

- **Sistema de Expulsión:** Se reparó y calibró el mecanismo de la barredora de pastillas, el cual presentaba un recorrido incompleto que provocaba obstrucciones sistemáticas en la cámara.
- **Mantenimiento Integral:** Se efectuó el desmonte y limpieza profunda del grupo erogador y del chasis interno, eliminando la acumulación de residuos que comprometían la higiene y el funcionamiento.
- **Sistema de Molienda:** Se realizó el reemplazo del Kit de Muelas (fresas), con su correspondiente "puesta a cero" mecánica y calibración de dosificación.

- **Hidráulica y Sensores:** Se procedió al cambio de la Válvula de Sobrepresión y del Sensor de Temperatura del grupo para normalizar lecturas y presiones.
- **Incidencia Crítica:** Durante el intento de recambio de la resistencia de grupo, la pieza sufrió una rotura estructural debido al avanzado estado de agarrotamiento por calcificación y fatiga de material. El cabezal roscado quedó atascado dentro del bloque del grupo, lo que imposibilitó concluir esta tarea específica en la visita actual.

CAFETERA N° 2 (LADO CATTABRIGA):

- **Diagnóstico de Seguridad:** El equipo fue hallado fuera de servicio. Tras las pruebas preliminares, se constató que la unidad presenta descargas eléctricas (fugas a masa) al contacto, representando un riesgo inminente para la integridad física del personal.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Un) Kit de Muelas/Fresas.
- 1 (Un) Sensor de Temperatura.
- 1 (Una) Válvula de Sobrepresión.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

CAFETERA 1: OPERATIVA (CON PENDIENTE TÉCNICO).

CAFETERA 2: INOPERATIVA (RIESGO ELÉCTRICO/SEGURIDAD).

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Cabildo 1 (Urgente):** Se requiere programar una nueva intervención con herramientas de extracción específicas para retirar la resistencia partida y colocar el repuesto nuevo, asegurando la estabilidad térmica del grupo.
- **Cabildo 2 (Crítico):** La máquina debe permanecer desconectada y fuera de servicio de forma absoluta hasta que se realice una reparación eléctrica integral que elimine la fuga a tierra. No operar bajo ninguna circunstancia.

7. Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.43




WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.44 (1)




WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.44



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.55



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.56 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.56 (2)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.56



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.57 (1)



WhatsApp Image 2026-01-05 at 20.14.57

Mantenimiento Franquicias Mostaza