

INFORME TÉCNICO

23/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Boedo

Fecha: 23/12/2025

Número de Ticket: [No especificado]

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Cafetera Cimbali

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica de verificación y calibración. Al arribo, se constató que el personal del local había realizado el desbloqueo mecánico de las moliendas previo a la visita técnica. Se procedió a la revisión del estado del mecanismo tras la manipulación del personal, ajuste del punto de contacto de las fresas (puesta a cero) y regulación fina de la granulometría y tiempos de dosificación para asegurar la calidad del café.

Durante la inspección se detectaron dos condiciones críticas que requieren atención inmediata: problemas persistentes con el suministro de agua de red al equipo (baja presión/caudal irregular), falla ajena a la máquina pero que pone en riesgo la bomba volumétrica y el llenado de la caldera, y desgaste avanzado en las muelas (fresas) del sistema de molienda.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Verificación y calibración).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO OPERATIVO. Funcionando tras la calibración.

6. Observaciones y Recomendaciones

- Infraestructura Hídrica (GRAVE): Persisten los problemas con el suministro de agua de red al equipo (baja presión/caudal irregular). Esta falla es ajena a la máquina pero pone en riesgo la bomba volumétrica y el llenado de la caldera. Se insta a solucionar urgentemente la instalación de plomería del local.

- **Repuesto Requerido:** Se requiere 1 Kit de Muelas nuevo para optimizar la molienda y garantizar la calidad del café.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.31.59



WhatsApp Image 2025-12-24 at 12.32.00



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.47.41 (1)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.47.41 (2)



WhatsApp Image 2025-12-24 at 14.47.41

Mantenimiento Franquicias Mostaza