

INFORME TÉCNICO

07/01/2026



1. Datos Generales:

Local: Cabildo

Fecha: 07/01/2026

Número de Ticket: 106477

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Trabajo: 07:00 hs.

2. EQUIPO

CAFETERAS CIMBALLI (N° de Serie: 1840650 / S/N)

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica mayor y de alta complejidad sobre dos unidades de cafetería para resolver fallas estructurales y de molienda.

CAFETERA N° 1 (REPARACIÓN MAYOR DE GRUPO): Se abordó el retiro de una resistencia de grupo quebrada y atascada en el cuerpo del grupo.

- **PROCEDIMIENTO DE MECANIZADO:** Debido a que el cabezal de la resistencia se encontraba soldado por calcificación (sarro) a la rosca, se ejecutó un trabajo de mecanizado in-situ mediante perforación y taladrado técnico para extraer los restos metálicos sin dañar el roscado original.

- **REEMPLAZO:** Se instaló una resistencia de grupo nueva, verificando la continuidad eléctrica y la recuperación de la temperatura de erogación.

- **SISTEMA DE CAFÉ:** Se detectó un bloqueo recurrente. Se identificó la presencia de cuerpos extraños (trozos de madera) y acumulación de café húmedo en el molino. Se realizó la limpieza integral y desobstrucción del sistema.

CAFETERA N° 2 (MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN): Se realizó la inspección del sistema de molienda, hallando igualmente restos de madera en las muelas.

- **ACCIÓN:** Se procedió a la limpieza profunda de la cámara de molienda, puesta a cero mecánica y calibración de parámetros de granulometría y dosis.

4. Repuestos Utilizados

- 1 (Una) Resistencia de Grupo.

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPOS OPERATIVOS. Ambas máquinas quedaron funcionando bajo parámetros nominales de presión y temperatura.

6. Observaciones y Recomendaciones

- **ALERTA DE HIGIENE:** Se detectó una acumulación excesiva de aceites y sedimentos de café en los grupos. Se instruyó formalmente al personal sobre la obligatoriedad de utilizar detergente químico específico en los lavados diarios. El uso de agua sola genera empastes que derivan en bloqueos mecánicos.

- **SOLICITUD DE REPUESTOS (DETECTADOS EN PRUEBAS FINALES):** Se requiere la provisión de los siguientes componentes para asegurar la integridad operativa:

- 1 (Un) Acople de descarga (parte inferior de grupo).

- 1 (Un) Pico de salida de café.

- 1 (Un) Filtro de leche.

- Se recomienda inspeccionar el origen del café para determinar la procedencia de los restos de madera hallados en ambos equipos.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-07 at 19.52.50 (1)



WhatsApp Image 2026-01-07 at 19.52.50

Mantenimiento Franquicias Mostaza