

INFORME TÉCNICO

18/01/2026



Informe de Servicio Técnico

1. Datos de la Intervención

Fecha: 18/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Cabildo

Técnico Responsable: Tomas Vera

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. ESTADO DEL EQUIPO

Estado Final: ● OPERATIVA (CON OBSERVACIONES)

3. Detalle Técnico de la Intervención

Mantenimiento Hidráulico (Grupo Erogador):

Incidencia: El equipo presentaba fugas de agua y goteo constante ("chorreo") en la zona del grupo.

Trabajo Realizado: Se procedió al reemplazo integral del Kit de O-rings (Juego completo de juntas).

Resultado: Se verificó la estanqueidad del sistema, solucionando la pérdida de agua.
Mantenimiento Electromecánico (Botonera):

Incidencia: Falla en el accionamiento y suciedad acumulada.

Trabajo Realizado:

Limpieza técnica del chasis, removiendo residuos de café acumulados específicamente en el área de los pulsadores.

Reparación del cableado de la botonera, restaurando la conexión eléctrica fiable.

4. Observaciones y Diagnóstico

Estado del Pistón Superior: Durante el proceso de ajuste, se detectó que el Pistón Superior presenta daños estructurales (rotura parcial).

Impacto Técnico: Esta Condición Física del Pistón Genera Dificultades Para Lograr Una Calibración Precisa y Podría Afectar la Estabilidad de la Extracción. Se Sugiere Su Reemplazo Para Facilitar Futuros Ajustes y Asegurar la Calidad del Prensado.

5. Solicitud de Repuestos

1 Pistón Superior de Grupo.

Firma del Técnico:

Tomas Vera

Registro Fotográfico

No disponible

Mantenimiento Franquicias Mostaza