

INFORME TÉCNICO

17/01/2026



1. Datos de la Intervención

Fecha: 17/01/2026

Cliente / Sucursal: Local Merlo

Técnico Responsable: Cristian Meneses

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. Estado Global

Estado Final: ● AMBOS EQUIPOS OPERATIVOS

3. DETALLE TÉCNICO POR EQUIPO

A. Cafetera N° 1:

Incidencia: Bloqueo en Molino 1.

Diagnóstico: El mecanismo se trabó debido a una acumulación de granos. La causa técnica identificada fue un ajuste excesivamente cerrado ("fino") de la molienda, lo que impidió el paso del grano triturado.

Resolución: Desbloqueo, limpieza y recalibración a un punto de molienda operativo.

B. CAFETERA N° 2:

Incidencia: Bloqueo simultáneo en ambos molinos (MM1 y MM2).

Resolución: Se procedió al desbloqueo y limpieza integral de ambos sistemas de molienda para recuperar su funcionamiento.

4. Recomendaciones Técnicas

Cafetera N° 2: Se observa un desgaste significativo en las superficies de corte de las muelas.

Sugerencia: Se recomienda planificar el recambio del Kit de Muelas en este equipo para evitar recurrencia de trabas y asegurar la calidad de la extracción.

Firma del Técnico:

Cristian Meneses

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-17 at 17.00.12

Mantenimiento Franquicias Mostaza