

INFORME TÉCNICO

08/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 106965

1. Datos de la Intervención

Fecha: 08/01/2026

Cliente / Sucursal: Palmas del Pilar

Técnico Responsable: Bruno Leyes

Tiempo de Labor: 01:30 hs.

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Cafetera Profesional

N° de Serie: 1842014

Estado Final: ● OPERATIVA (CON LIMITACIÓN TÉRMICA)

Condición: Despacha productos. El sistema de leche opera con temperatura máxima restringida.

3. Detalle Técnico de la Intervención

A. Sistema de Molienda (Bloqueo):

Incidencia: Molinos trabados.

Hallazgo: Se encontró un cuerpo extraño (trozo de madera) alojado en el interior de la cámara de molienda.

Trabajo Realizado:

Desarme y extracción del objeto.

Limpieza integral de fresas.

Puesta a cero: Reajuste mecánico.

Calibración: Regulación de dosis para dejar el molino a punto.

B. Sistema de Leche (Baja Temperatura):

Reclamo: El local reporta flujo irregular y baja temperatura en la leche.

Mantenimiento: Se realizó limpieza técnica de la Bomba de Leche y la Válvula ESM para desobstruir el paso.

Diagnóstico de Falla: Se detectó el faltante de la Válvula ELF3.

Consecuencia: La ausencia de este componente impide la correcta gestión del vapor/mezcla, limitando la temperatura final de la leche a un máximo de 50°C (Tibio/Caliente estándar, sin posibilidad de "Extra Hot").

4. Solicitud de Repuestos

Se recomendó reposición de las válvulas para recuperar la temperatura óptima y la fiabilidad del sistema hidráulico:

1 (Una) Válvula ELF3 (Faltante).

1 (Una) Válvula ESM (Reemplazo preventivo/correctivo por desgaste).

Firma del Técnico:

Bruno Leyes

Registro Fotográfico

No disponible

Mantenimiento Franquicias Mostaza