

INFORME TÉCNICO

17/01/2026



INFORME DE SERVICIO TÉCNICO

Ticket N°: 108259

1. Datos de la Intervención

Fecha: 17/01/2026

Cliente / Sucursal: Local San Fernando

Técnico Responsable: Nicolas Franco

Tiempo de Labor: 02:00 hs

2. EQUIPO INTERVENIDO

Artefacto: Máquina de Café

Marca: La Cimbali

N° de Serie: 1851676

Estado Final: ● OPERATIVA

3. Detalle Técnico de la Intervención

Sistema de Molienda:

Diagnóstico: Bloqueo en el Molino 1 (MM1).

Hallazgo: Acumulación de café compactado/apelmazado en las muelas.

Trabajos Realizados:

Apertura y limpieza de cámaras de ambas moliendas.

Ejecución de puesta a cero mecánica.

Calibración de parámetros de dosis.

Sustitución de Insumo: Se procedió a cargar una bolsa de café nueva para descartar problemas de humedad en el grano anterior.

Sistema de Leche:

Ajuste de Flujo: Se realizó la regulación del caudal y la calibración de la espuma.

Condición de Instalación: Los parámetros debieron ajustarse específicamente para compensar la ubicación de la fuente de leche (bajo mesada/debajo de heladera), ya que el recorrido de succión es mayor al estándar debido a la falta de refrigerador lateral.

Firma del Técnico:

Nicolas Franco

Registro Fotográfico



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.43 (1)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.43



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.44 (1)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.44 (2)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.44 (3)



WhatsApp Image 2026-01-17 at 12.46.44

Mantenimiento Franquicias Mostaza