



ESITO: CRITICO — intervento necessario

2 codici guasto · 2 rilievi

VEICOLO

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Modello | Toyota Prius (2021) |
| Targa   | —                   |
| VIN     | JTDKARFU5M3000001   |

PREDIZIONI (ML)

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Score anomalia        | 0.36                              |
| Anomalia              | No                                |
| Voci                  | hv_battery_service,<br>oil_change |
| Prossimo tagliando    | 10806 km                          |
| Vita residua batteria | 874 giorni                        |
| Confidenza            | 100%                              |

CODICI GUASTO (DTC)

| Codice | Descrizione                             | Sistema                        | Gravità |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| P0A94  | Convertitore DC/DC: prestazioni ridotte | Sistema ibrido / alta tensione | Alta    |
| P0171  | Miscela troppo magra (banco 1)          | Motore / trasmissione          | Media   |

LETTURE PRINCIPALI

|                         |                       |                        |                         |                         |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12.88 v<br>Batteria 12V | 66.4 %<br>Carica HV   | 26.6 °C<br>Temp. HV    | 86.4 °C<br>Refrigerante | 2155 rpm<br>Giri motore |
| 27 km/h<br>Velocità     | 35.3 %<br>Carico mot. | 21.2 %<br>Acceleratore | 79.3 %<br>Carburante    |                         |

Firma operatore

Firma cliente



Verifica diagnosi  
EF0DABE0

# GUIDA RIPARAZIONE

Cause probabili, procedura consigliata e ricambi tipici per ogni codice. Riferimento tecnico: NON sostituisce il manuale ufficiale del costruttore. Per i sistemi ad alta tensione seguire sempre la messa in sicurezza HV.

## P0A94 — Convertitore DC/DC: prestazioni ridotte [ALTA TENSIONE]

Sistema: Sistema ibrido / alta tensione · Gravità: alta

### Cause probabili

- Convertitore DC/DC con prestazioni ridotte
- Surriscaldamento dell'elettronica di potenza
- Raffreddamento inverter/convertitore insufficiente
- Connessioni di potenza allentate

### Procedura consigliata

1. Mettere in sicurezza l'alta tensione
2. Verificare la tensione di uscita del DC/DC verso la rete 12V
3. Controllare il circuito di raffreddamento dell'elettronica di potenza (livello/pompa)
4. Ispezionare le connessioni di potenza
5. Sostituire il convertitore DC/DC se confermato difettoso

**Ricambi tipici:** Convertitore DC/DC, Pompa/refrigerante elettronica di potenza

## P0171 — Miscela troppo magra (banco 1)

Sistema: Motore / trasmissione · Gravità: media

### Cause probabili

- Perdita d'aria non misurata (collettore, guarnizioni, tubo)
- Sensore MAF sporco o starato
- Pressione carburante bassa (pompa/filtro/regolatore)
- Iniettori parzialmente ostruiti
- Perdita EVAP/PCV

### Procedura consigliata

1. Leggere i trim carburante (Short/Long Fuel Trim): valori positivi alti = magro
2. Cercare perdite d'aria con macchina del fumo a monte e a valle del MAF
3. Pulire/verificare il sensore MAF; confrontare g/s con valori attesi
4. Misurare la pressione carburante a regime
5. Controllare valvola PCV e impianto EVAP

**Ricambi tipici:** Sensore MAF, Guarnizioni aspirazione, Pompa/filtro carburante, Valvola PCV