

Win7 Cypress USB 驱动安装说明

1. 安装软件 CySuiteUSB_3_4_7_B204

- 双击光盘中提供的 CySuiteUSB_3_4_7_B204.ext 文件



- 一直 Next 直到安装完成.



2. 修改 cyusb.inf 文件

1) 如果电脑 WIN7 系统是 64 位系统的话, 打开 C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver\bin\wlh\x64 目录下的 cyusb.inf 文件



如果电脑 WIN7 系统是 32 位系统的话, 打开 C:\Cypress\Cypress Suite USB 3.4.7\Driver \bin\wlh\x86 目录下的 cyusb.inf 文件



2). cyusb.inf 文件里面的凡是 VID_XXXX&PID_XXXX 的要改成 VID_04B4&PID_1004。关于这个 VID、PID 的值应该在设备管理器,选中 Cypress USB Generic Driver 设备,右键---属性---详细信息----硬件 ID



- 若是 64 位系统,其中如下代码第三行最前面的"; "要去掉。这个是注释的作用,不能让这句注释了。

;for x64 platforms

[Device.NTamd64]

;%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\VID_04B4&PID_1004

- 若是 32 位系统, 其中如下代码第三行最前面的"; "要去掉。这个是注释的作用, 不

能让这句注释了。

;for x86 platforms

[Device.NTx86]

;%VID_04B4&PID_1004.DeviceDesc%=CyUsb, USB\ VID_04B4&PID_1004


3). 修改好后保存 cyusb.inf 文件,再把此目录下(64 位系统是 x64 目录, 32 位系统是 x86 目录)的这 3 个文件拷贝到 C:\Windows\System32\drivers 目录下。



3. 驱动安装

连接开发板的 USB 口和 PC 的 USB 接口相连,并打开开发板的电源。

- 打开设备管理器,可以发现 Cypress USB 设备, 前面有个感叹号, 表明这个设备 有问题。




- 右击选择更新驱动程序软件。



- 选择手动查找驱动程序




- 选择从计算机的设备驱动列表中选择



- 选择下一步



- 选择从磁盘中安装




- 选择浏览,并选择 C:\Windows\System32\drivers 目录下 cyusb.inf 文件。



- 选择下一步



- 不用理睬这个警告,选择是。




- 选择始终安装此驱动程序软件



- 这里 Windows 会提示驱动安装有问题, 因为没有数字签名。




- 设备管理器里的 Cypress USB Generic Driver 的前面有个叹号, 说明驱动程序还有问题。



4. 禁止能**数字签名**

基于 win7 系统需要数字签名,必须禁止该模式才能正确安装驱动,不然每次启动电脑后还需要按 F8 进入启动选项,选择禁止驱动数字签名.


- 运行 dseo13b.exe 文件




- 一直点击下一步到以下的界面,选择 Enable Test Mode




- 点击确定




- 再选择 Sign a System File 后点 Next



- 在对话框内输入无签名的驱动程序文件全路径




- 等待下面的对话框后,重启电脑



- 重新启动 windows 后我们可以发现 Cypress USB Generic Driver 前面的叹号已经没有了.



- 这时我们可以打开安装的 CyConsole 来调试 USB 通信了



- 打开 EZ-USB Interface 界面可以找到 EZ-USB 的设备了。

