Codes d'alarme - Pupitre PC-1 de CONV-A-01

Version 1.3 (2025-03)

Code	Désignation	Voyant	Cause probable	Action
C-101	Glissement de bande (patinage) : écart de vitesse bande/tambour > 5 % pendant 10 s	Orange fixe	Tension insuffisante, tambour encrassé	Contrôler la tension (procédure de tension), nettoyer le tambour
C-102	Désalignement de bande	Orange clignotant lent	Capteur de dérive activé, rouleau défectueux	Contrôler capteur de dérive et rouleaux porteurs
C-103	Bourrage / surcharge de goulotte	Rouge fixe	Capteur de goulotte actif plus de 5 s	Arrêt, consignation, dégager le produit
C-104	Arrêt d'urgence par câble	Rouge clignotant	Câble tiré ou défaut du câble	Identifier la cause, réarmer le câble sur site, puis RESET
C-105	Température palier tambour > 80 °C	Orange clignotant rapide	Manque de graisse, palier usé	Contrôler le graissage ; arrêt automatique à 90 °C

Seuil de glissement de CONV-A-01 : 5 %. Température d'alerte palier : 80 °C ; arrêt automatique à 90 °C.