Historique des interventions - CONV-A-01

Export du registre de maintenance fictif - 2026-10

Ticket	Date	Code	Symptôme	Action	Durée	Statut
TK-1001	2026-03-14	C-102	Bande décalée côté droit	Réglage du capteur de dérive	1,5 h	clos
TK-1002	2026-05-02	C-105	Palier tambour commande à 84 °C	Regraissage 20 g par graisseur	1 h	clos
TK-1003	2026-06-21	C-103	Arrêt, goulotte bourrée	Nettoyage de la goulotte	0,5 h	clos
TK-1004	2026-08-09	C-101	Glissement de bande	Retension, couple vis 60 N·m	2 h	clos
TK-1005	2026-09-30	C-102	Désalignement récurrent	Rouleau n°7 suspect, remplacement à planifier	-	ouvert

Page 2 - Notes

Le ticket TK-1005 est ouvert : le remplacement du rouleau porteur n°7 n'est pas encore réalisé. Les tickets de ce registre sont fictifs.