Codes d'alarme - Variateur VF-B de MOTO-B-02

Version 1.2 (2025-02)

Code	Désignation	Voyant	Cause probable	Action
M-101	Surintensité moteur	Rouge fixe	Courant > 120 % de In (17,8 A pour In = 14,8 A) pendant 2 s : blocage mécanique, défaut moteur	Arrêt, consignation, vérifier blocage et câblage
M-102	Température bobinage moteur > 110 °C	Orange fixe	Ventilation obstruée, surcharge prolongée	Nettoyer le ventilateur ; arrêt automatique à 125 °C
M-103	Température huile réducteur > 85 °C	Orange clignotant lent	Huile dégradée, niveau insuffisant	Contrôler niveau et état de l'huile ; arrêt automatique à 95 °C
M-104	Défaut de phase / tension réseau	Rouge clignotant	Phase absente, tension hors tolérance	Contrôler l'alimentation et les fusibles
M-105	Niveau d'huile réducteur bas	Orange clignotant rapide	Fuite ou niveau insuffisant	Rechercher la fuite, compléter le niveau

MOTO-B-02 : In = 14,8 A, seuil de surintensité M-101 = 17,8 A.