Скиповой породный ствол

ПОЗ	ВИЦИЯ N 22 Скиповой породный ствол		ПОЖАР	
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО и пожарную команду Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	<u>горн. диспетчер, ком.</u> <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Из ОКД нового 2-х клетевого ствола выходят по откаточному квершлагу г. 00 м. и по ЗВФС на поверхность.	Направить: Пожарную часть к надшахтному зданию скипового породного ствола на тушение
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка	Из ОКД 2-х кл. ствола, выработок гор. +240м. вых. по 2-х кл. ств., на	пожара.
3.	Отключить эл. энергию: - с пульта диспетчера в подстанции "Разделительная" ф. 8, 9, 10, 15,18, 19; - на п/ст "Разделительная ЦОКС" ф.107,114,109,116	гл. энергетик горн. дисп, операт. "Энергоуголь", операт. "Энергоуголь" тел.2-12	поверхность. Из г.в. западного крыла выходят по ЗВФС. Из г.в. восточного крыла выходят по ВВФС	1-е отделение: В надшахтное здание скипового породного ствола Задание: вывод людей из надшахтного здания. 2-е отделение: В надшахтное здание скипового породного ствола Задание: тушение пожара и перекрытие ствола лядами. Включение водяной
4.	Реверсировать вентиляторы главного проветривания ЗВФС, ВВФС и 1-но клет. ствола. На скиповых стволах вентиляторы остановить. Отключить электроэнергию в надшахтном здании скипового породного ствола.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44 <u>гл. энергетик</u> деж. сл. эл. цеха.		
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		кольцевой завесы в стволе. 3-е отделение: По 2-х клетевому стволу, ОКД г.+240м.,
6.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию скипового породного ствола, в ОКД скипового ствола. Смотри инструкцию по аварийной подаче воды.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		обходной выработке гор.+240м., парному квершлагу на породный ствол к скиповому породному стволу. Задание: тушение горящих падающих предметов. Время движения- 40 мин.
7.	Установить скипы на посадочные балки на НПП скипового породного ствола. В РП подъема скипового ствола отключить вводный автомат подъема. Закрыть противопожарные ляды в устье скипового ствола.	<u>гл. механик</u> маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		
8.	Подготовить подъем 2-х клетевого ствола, подъемы ВВФС, ЗВФС для спуска отделений ПВАСС, вывоза людей из шахты.	<u>гл. механик</u> маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		Последующие отделения направляются по
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.