Скиповой угольный ствол.

ПОЗИЦИЯ N 26в

ПОЗ	ВИЦИЯ N 26в Скиповой угольный ствол.			взрыв 208
№ п/п	Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий Исполнители	Пути и время выхода людей	Пути движения отделений ПВАСС и задания
1	2	3	4	5
1.	Вызвать 2 ВАСО Обеспечить прибытие на шахту отделений 2 ВАСО, согласно диспозиции.	горн. диспетчер, ком. <u>взвода</u> деж. у телефона 2 ВАСО	Люди из шахты выходят по своим основным выходам.	1-е отделение: По 2-х клет. стволу, порожняковой ветви 2-х клет. ствола, обходной ветви 2-х клет.
2.	Вызвать лиц по списку №-1	<u>горн. диспетчер</u> телефонистка		ствола, вент. сбойке дб, зап. конв. штр. дб,
3.	Отключить электроэнергию в надшахтном здании скипового угольного ствола.	гл. энергетик деж. сл. эл. цеха.		бункеру с зап. конв. штрека д6, ОКД скипового угольного ствола к скиповому угольному стволу. Задание: оказание помощи пострадавшим. Время движения — 20 минут.
4.	Обеспечить нормальную работу вентиляторов главного проветривания.	<u>гл. механик</u> горн. дисп ,деж. сл. авт. т.3-77,2-44		2-е отделение: В надшахтное здание скип. угольного
5.	Оповестить все участки об аварии системой АПУ и телефонами. Вывести всех людей из шахты, над-шахтного здания скипового угольного ствола, кроме лиц членов ШГС бри-гады по монтажу и демонтажу электрооборудования.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		ствола. Задание: оказание помощи пострадавшим. З-е отделение: В надшахтное здание скип. угольного ствола, котельной, техкомплекс.
6.	Направить членов ШГС бригады по монтажу и демонтажу электрооборудования с респираторами и средствами пожаротушения из п. ШГС по поверхности в надшахтное здание скипового угольного ствола на оказание помощи пострадавшим и тушение возможных очагов пожара.	<u>горн. диспетчер</u> смен. ИТР уч-ков, чл. ШГС		Задание: тушение возможного очага пожара, проверка перекрытия ствола лядами, включение водяных завес.
7.	Обеспечить подачу воды к надшахтному зданию скипового угольного ствола. Смотри инструкцию по аварийной подаче воды.	<u>гл. механик</u> деж.сл. т.2-25,2-15 деж.сл.подъема т.5-88		
8.	Установить скипы на посадочные балки на НПП скипового угольного ствола. В РП подъема скипового ствола отключить вводный автомат подъема. Закрыть противопожарные ляды в устье скип. ствола.	<u>гл. механик</u> маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		
9.	Подготовить подъем 2-х клетевого ствола для спуска отделений ПВАСС. Подъемы ВВФС, ЗВФС для вывоза людей из шахты.	гл. механик маш.подъема,деж.сл. подъема,рукоят. т.5-88		Последующие отделения
9.	Выставить посты безопасности на всех выходах шахты для учета выезжающих из шахты.	зам. гл. инженера по ТБ обсл.персонал,ИТР шахты		направляются по усмотрению ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
10.	Собрать членов ШГС в здании ШГС	<u>горн. диспетчер</u> нач. ШГС, нач. уч-ков		по инкондации аварии.