Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		Неисправности УА	
I2. ЦВУ зацикливается на одной команде	Не поступает сигнал "+I⟹СМ" в I5 разряд сумматора в I0 состоянии АП	Проверьте наличие сигнала "+I⟹СМ" на ПА2/68. При наличии сигнала проверьте линию связи ПА2/68 — П2/I5 — У55/6,I0 — У63/9,I3 сборки 3.	Сборка 3 ИI5.I05.05I ЭЗ
I3. ЦВУ зацикливается на обработке прерываний	I. Отсутствует сигнал сброса запросов прерываний, когда ГИР П находится в состоянии Е7	Проверьте наличие сигнала сбросов запросов прерывания на контрольных гнездах (КГн) сборки 6: П3/47 (I класс), П3/I8 (П класс) и П3/49 (Ш класс). При отсутствии сигнала проверьте работу схемы сброса отработанных сигналов	Сборка 6 ВШ5.I05.045 ЭЗ
	2. Отсутствует сигнал занесения кода прерывания на РКПр, когда ГИР П находится в состоянии Е6	Проверьте наличие сигнала занесения кода прерывания на КГ сборки 6: П3/60 (I класс), П3/4I (П класс) и П3/39 (Ш класс). При отсутствии сигнала проверьте работу схемы занесения кода прерывания.	Сборка 6 ВШ5.I05.045 ЭЗ
	Самопроизвольно устанавливаются маски, когда ГИР П находится в состоянии Е6, при УСП	Проверьте исправность цепей занесения информации с Р02 на РМс	Сборка 6 ВШ5.I05.045 ЭЗ
I4. ЦВУ самопроизвольно выходит на непредусмотренные программой адреса	I. Неправильно вырабатывается адрес прерывания (I3р, I4р АПр ССП)	Проверьте сигналы на выходах триггеров схемы выработки адреса ССП (сборка 6, П3/45 и П3/46). Если адрес не соответствует данному классу прерывания, то необходимо проверить работу схемы анализа приоритета классов и наличие сигналов "$\overline{I2}$" и "ТКОп" на элементе УI9/I2,I3	Сборка 6 ВШ5.I05.045 ЭЗ

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	2. Отсутствует сигнал " I ⇒ ОрРА", когда ГИР находится в состоянии Е7, при обмене ССП	Проверьте наличие сигнала на ПАI/52. При наличии сигнала проверьте линию связи ПАI/52 → П2/53 → У82/4,5 сборки 4	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3
	3. Отсутствует сигнал "+I ⇒ РА", когда ГИР П находится в состоянии Е2, при обмене ССП	Проверьте наличие сигнала на ПА2/44. При наличии сигнала проверьте линию связи ПА2/44 → ПI/3 → У78/I,I3 сборки 5	Сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	4. Не обнуляются Ор-7р РО2 из-за отсутствия сигналов "0 ⇒ РО2" Ор-6р или "0 ⇒ РО2-7р"	Проверьте наличие сигналов на ПА2/88 и ПА2/43. При наличии сигналов проверьте линии связи ПА2/88 → → У8I/9 сборки 2 и ПА2/43 → У8I/I3 сборки 2	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3
	5. РА не устанавливается в "нулевое" состояние на 3 состоянии АП из-за отсутствия сигнала "0 ⇒ РА"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/92 и линию связи ПА2/92 → → ПI/30 → У77-I/4,5 → У78-I/4,5 → → У79-2/9,I0 сборки 5 → У83-I/4,5 → У84-I/I сборки 4. Если не устанавливается в "нулевое" состояние один из разрядов РА при правильном функционировании перечисленных выше элементов, проверьте остальные входы триггера и триггерные связи данного разряда	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3 Сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	6. Дешифратор неправильно вырабатывает признаки адресации "Пр КПА", "Пр ОЗУ" и "Пр ШЗУ"	Проверьте поступление сигналов "Ор-2р" с РА на входы дешифратора по линиям связи У74-I/6 → У69/2,5 → У73-I/I; У75-2/8 → У69/4,I3; У75-I/6 → У73-I/2; У76-2/8 → → У69-2/3 и У76-I/6 → У69-I/I сборки 4. При поступлении сигналов проверьте работу дешифратора, собранного на элементах У73, У69-I и У69-2 сборки 4.	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3

192

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
I5. Неправильно выполняется операция ПІ	I. Не заносится код команды или операнд на Р02 из-за отсутствия сигнала "РЧ ПЗУ ⇒ Р02ж"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I37. При наличии сигнала проверьте линию связи ПА2/I37 → ПІ/I2 сборки 2 и далее на вход одного из разрядов Р02 сборки 2 и 3	Сборка 2 ИІ5.I05.050 Э3, сборка 3 ИІ5.I05.05I Э3
	2. Неправильно заносится на Р02 код команды из-за обрыва на входе вентильной схемы этого регистра или из-за неправильной работы триггера одного из разрядов регистра	Проверьте наличие сигнала на входе вентильной схемы данного разряда Р02. При наличии сигнала и правильной работе вентильной схемы проверьте работу триггера (триггерные связи), собранного на микросхемах типа I33ЛРI сборки 2 и 3	Сборка 2 ИІ5.I05.050 Э3, сборка 3 ИІ5.I05.05I Э3
	3. Содержимое Р02 через Кл Р02 не передается на сумматор из-за отсутствия сигнала "Р02 ⇒ СМж"	Проверьте наличие сигнала на выходе элемента У54-2/8. При наличии сигнала проверьте линию связи ПІ/6 сборка 4 → ПІ/I5 сборка 3 и далее на вход одного из клапанов Р02 сборки 2 и 3. При отсутствии сигнала на выходе элемента У54-2 проверьте поступление сигнала "I ⇒ $T_{\Sigma 2}$" на I состоянии АП по линии связи ПА2/II2 → ПІ/7 → У66-I/I,I3 → У65-2/I,I3 сборки 4. При поступлении сигнала проверьте работу триггера $T_{\Sigma 2}$, собранного на элементах У66-2 и У66-I (микросхема ІЛР33І), а также работу инвертора (У54-2).	Сборка 2 ИІ5.I05.050 Э3, сборка 3 ИІ5.I05.05I Э3, сборка 4 ИІ5.I05.052 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	4. Неправильно формируется адрес операнда из-за отсутствия сигнала "СМ ⇒ РА" на 9 состоянии АП	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I36. При наличии сигнала проверьте линию связи ПА2/I36 → ПI/2I сборка 5 и далее на вход одного из вентилей РА сборки 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	5. Неправильно формируется исполнительный адрес при ПА равно 0I		
	- отсутствует сигнал "РИ ⇒ РОI" на 3 состоянии АП;	Проверьте наличие сигнала на ПА2/72 и линию связи ПА2/72 → П2/II сборка 5 и далее на вход вентиля одного из разрядов РОI сборок 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	- не установился в "нулевое" состояние РОI из-за отсутствия сигнала "0 ⇒ РОI*";	Проверьте наличие сигнала на ПА2/27 и линию связи ПА2/27 → П2/33 сборка 5 и далее на "нулевой" вход триггера одного из разрядов регистра РОI сборки 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	- неправильно передается содержимое РИ через РОI одним или несколькими разрядами регистра,	При правильной работе вентилей данного разряда РОI проверьте работу триггера, собранного на двух микросхемах I33ЛР3 сборки 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
	- содержимое РОI через Кл РОI не передается на сумматор из-за отсутствия сигнала "РОI⇒СМ*";	Проверьте наличие сигнала на выходе элемента У59-I/6 сборки 5. При наличии сигнала проверьте линию связи с У59-I/6 на вход одного из клапанов РОI сборок 4 и 5. При отсутствии сигнала проверьте поступление сигнала "I ⇒ $T_{\Sigma 1}$ " на 3 состоянии АП по линии связи ПА2/90 → ПI/36 → → У6I-I/2,3 → У60-I/4,5 сборки 5. Если сигнал поступает, проверьте работу триггера $T_{\Sigma 1}$, собранного на элементах У60-2 и У60-I (микросхема	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		I33ЛРI), а также работу инвертора У59-I	
	- на выходе СМ получается неверная сумма содержимого РИ и Р02 (смещения)	Проверьте наличие сигналов на входах разрядов сумматора, собранного на микросхемах типа I33ЛР3 сборки 2 и 3. Проверьте работу схемы группового переноса, собранной на элементах У4I, У42, У43, У44 сборки 3 (правильность выработки сигналов "ПIСМ", "П2СМ" и "П3СМ"), при поступлении на нее сигналов "СI" (с У56/8 сборки 2), "С2" (с У60/8 сборки 2), "С3" (с У57/8 сборки 3), "С4" (с У6I/8 сборки 3) и сигналов "F_1", "F_2", "F_3" с элементов У65/8, У72/8 сборки 2 и У64/8 сборки 3.	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	6. Неправильно формируется исполнительный адрес при ПА равно I0:		
	- отсутствуют сигналы "РНК⇒ РОI*" и "РНК⇒ РОI" на 3 состоянии АП;	Проверьте наличие сигнала "РНК⇒ РОI*" на ПА2/I07 и линию связи ПА2/I07→ П2/35 сборка 5 и далее на вход триггера одного из разрядов РОI (Iр-I0р) сборки 4 и 5.	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
		Проверьте наличие сигнала "РНК⇒ РОI" на ПА2/79 и линию связи ПА2/79-Ш/23 сборка 5 и далее на вход триггера одного из разрядов РОI (IIр-I5р) сборки 5	
	- содержимое Р02 через Кл Р02 не передается обратным кодом на сумматор	Проверьте наличие сигнала на выходе элемента У54-I/6 сборки 4. При наличии сигнала проверьте линию связи с У54-I на вход одного из клапанов	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3,

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	из-за отсутствия сигнала "Р02⇒СМ^{ж}"	Р02 сборки 2 и 3. При отсутствии сигнала проверьте поступление сигнала "I⇒$T_{\Sigma 2}$" на 3 состоянии АП по линии связи ПА2/38—ШI/34—У65-I/4,5—У66-2/4,5 сборка 4. При поступлении сигнала проверьте работу триггера $T_{\Sigma 2}$, собранного на элементах У65-2 и У65-I (микросхема I33ЛРI), а также работу инвертора У54-I сборки 4.	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3
	7. Содержимое СМ не передается на выход схемы ЛО из-за отсутствия сигнала "S⇒ЛО^{ж}"	Проверьте наличие сигнала на П2/I35 и линию связи ПА2/I35—ШI/5I сборка 3 и далее на вход одного из разрядов ЛО сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	8. Содержимое схемы ЛО не передается на регистр РР из-за отсутствия сигнала "ЛО⇒РР^{ж}"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/37 и линию связи ПА2/37—ШI/50 сборка 3 и далее на вход триггера одного из разрядов РР сборки 2 и 3. Если принимается неправильно информация одним из разрядов РР, то необходимо проверить работу триггера этого разряда, собранного на двух микросхемах типа I33ЛР3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	9. Триггер Тω не устанавливается в "единичное" состояние	Проверьте наличие сигнала "СМЗн.2⇒Тω" на ПА2/I4I и линию связи ПА2/I4I— ШI/38—УI6/4—УI7/8 сборки 6. Проверьте линию связи сигнала "СМЗн.2" У44-I/3—П2/I6 сборка 2—ШI/40—УI6/5 сборка 6. При поступлении сигналов и исправности элементов УI6-2 и УI7-I сборки 6 проверьте работу триггера Тω,	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 6 ВШ5.I05.045 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		собранного на двух микросхемах типа I33ЛР3 (У25 и У26 сборки 6).	
	I0. Не устанавливается в "нулевое" состояние РМР, когда ГИРI находится в состоянии Е4, из-за отсутствия сигнала "0 ⇒ РМР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/32 и линию связи ПА2/32 — П2/34 сборка I и далее на вход триггера одного из разрядов РМР	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ
I6. Неправильно выполняется операция П2	Содержимое СМ не передается в РМР из-за отсутствия сигнала "СМ ⇒ РМР"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/II5 и линию связи ПА2/II5 — ПI/I3 — УI8/5 — У20/4 сборки I. Проверьте функционирование инверторов УI8, У25. При незанесении информации в один из разрядов РМР проверьте поступление сигнала с СМ и сигнала "СМ ⇒ РМР" на соответствующие входы данного триггера.	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ
I7. Неправильно выполняется операция ЗI	Содержимое РР не передается на РОI из-за отсутствия сигналов "РР ⇒ РОI*" и "РР ⇒ РОI"	Проверьте наличие сигнала "РР ⇒ РОI*" на ПА2/75 и линию связи ПА2/75 — П2/I3 сборка 5 и далее на входы триггера одного из разрядов РОI (3н I-I0р) сборки 4 и 5. Проверьте наличие сигнала "РР ⇒ РОI" в линии связи ПА2/78 ⇒ ПI/53 сборка 5 и далее на входы триггера одного из разрядов РОI (II р-I5р) сборки 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 ЭЗ, сборка 5 ИI5.I05.053 ЭЗ

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
I8. Неправильно выполняется операция 32	Содержимое РМР не передается на РОI из-за отсутствия сигналов "РМР ⟹ РОI*" и "РМР ⟹ РОI"	Проверьте наличие сигнала "РМР ⟹ РОI*" на ПА2/45 и линию связи ПА2/45 — П2/9 сборка 5 и далее на вход триггера одного из разрядов РОI (3н I-I0р) сборки 4 и 5. Проверьте наличие сигнала "РМР ⟹ РОI" на ПА2/I09 и линию связи ПА2/I09 — ПI/49 сборка 5 и далее на вход триггера одного из разрядов РОI (IIр-I5р) сборки 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
I9. Неправильно выполняются операции CI, BI и C3	Триггер Тφ не устанавливается в "единичное" состояние	Проверьте наличие сигнала "А22 ⟹ Тφ на ПА2/29 и линию связи ПА2/29 — П2/38 — У27/I0 — У28/I0 сборки 6. Проверьте наличие сигнала "А22" на ПА2/I4 и линию связи ПА2/I4 — У I8/5 — У28/9. При поступлении этих сигналов проверьте работу триггера Тφ, собранного на двух микросхемах типа I33ЛР3 (У27 и У28 сборки 6)	"Сборка 6 ВШ5.I05.045 Э3
20. Не выполняется операция дизъюнкции	Отсутствуют сигналы "Р02 ⟹ ЛО*", "РОI ⟹ ЛО*", "∨ ⟹ ЛО*"	Проверьте наличие сигнала "Р02 ⟹ ЛО*" на ПА2/85 и линию связи ПА2/85 — П2/29 сборки 3 и далее на вход одного из разрядов ЛО сборки 2 и 3. Проверьте наличие сигнала "РОI ⟹ ЛО*" на ПА2/82 и линию связи ПА2/82 — ПI/22 сборка 3 и далее на вход одного из разрядов ЛО сборки 2 и 3. При поступлении этих сигналов проверьте наличие сигнала "∨ ⟹ ЛО*" на ПА2/35 и линию связи ПА2/35 — ПI/52 сборка 3 и далее на вход одного из разрядов схемы ЛО сборки 2 и 3	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
2I. Не выполняется операция конъюнкции	Отсутствует сигнал разрешения выдачи результата конъюнкции на выход схемы ЛО* ("$\wedge \Rightarrow$ ЛО*")	Проверьте наличие сигнала на ПА2/86 и линию связи ПА2/86 → ПI/24 сборки 3 и далее на вход одного из разрядов схемы ЛО сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
22. Не выполняется операция сложения по *mod* 2	Отсутствует сигнал разрешения выдачи результата сложения *по mod 2* "$\oplus \Rightarrow$ЛО*"	Проверить наличие сигнала на ПА2/34 и линию связи ПА2/34 → ПI/25 сборки 3 и далее на вход одного из разрядов схемы ЛО сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
23. Не выполняется операция ПЗ	Содержимое РОI не передается на СМ обратным кодом из-за отсутствия сигнала "РОI $\Rightarrow$ СМ*", когда ГИРI находится в состоянии ЕI	Проверьте наличие сигнала на выходе элемента У59-2/8 сборки 5. При наличии сигнала проверьте линию связи между У59-2/8 и входом одного из клапанов РОI сборки 4 и 5. При отсутствии сигнала проверьте поступление сигнала "I $\Rightarrow$ $T_{\equiv 1}$" по линии связи ПА2/42 → ПI/34 сборки 5, У6I-2/9,I0 → У60-2/9,I0. Если сигнал поступает, проверьте работу триггера $T_{\equiv 1}$, собранного на элементах У60-I и У60-2, а также работу инвертора У53-2 сборки 5.	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
24. Не выполняется операция ПСИ	Отсутствует сигнал "СМ $\Rightarrow$ РИ", когда ГИРI находится в состоянии Е3	Проверьте наличие сигнала на ПА2/9I и линию связи ПА2/9I → П2/52 → У63-I/I,2 → У64-2/9,I0,I2,I3 сборки 4 и далее на вход триггера одного из разрядов регистра РИ сборки 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3, сборка 5 ИI5.I05.053 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
25. Не выполняются команды "БЦ", "УПω" и "УПφ"	Содержимое СМ не передается в РНК из-за отсутствия сигнала "СМ ⟹ РНК"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/40 и линию связи ПА2/40—П2/2I—У63-4/3,I2—У64-I/I,2,4,5 сборки 4 и далее на входы триггера (микросхема I33ТРI) одного из разрядов РНК сборки 4 и 5	Сборка 4 ИI5.I05.052 Э3 сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
26. Не выполняется команда "УМс"	Содержимое 8-I5 разрядов РО2 не передается на РМс из-за отсутствия сигнала "РО2⟹РМс"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/94 и линию связи ПА2/94—П2/43—У23/2 У32/2,5,I0,I3—У33/2,4,I0,I3 сборки 6. При поступлении сигнала и правильной работе вентильных схем (У23,У32,У33) проверьте работу триггеров резистора масок сборки 6, собранных на микросхемах типа I33ТМ2	Сборка 6 ВШ5.I05.045 Э3
27. Не выполняется команда "УСП"	Не заносится ССП из-за отсутствия сигнала "РО2⟹ССП*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/6I и линию связи ПА2/6I—П1/50—У23/5—У25/3—У26/3—У27/I3—У28/I3—У38/3,II—У39/3,II сборки 6	Сборка 6 ВШ5.I05.045 Э3
28. Не выполняется команда "Н"	I. Нет сдвига содержимого РР влево из-за отсутствия сигнала "Л0⟹РР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/84 и линию связи ПА2/84—П1/47—УI7/I2,I3 сборки 3 и далее на вход триггера одного из разрядов РР сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3 сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	2. Не устанавливается в "нулевое" состояние СчЦ, когда ГИРI находится в состоянии ЕI, из-за отсутствия сигнала 0⟹СчЦ.	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I28 и линию связи ПА2/I28—П1/35 сборки I и далее на "нулевые" входы одного из разрядов СчЦ	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	3. Количество сдвигов заносится на СчЩ неправильно из-за отсутствия сигнала "+I ⟹ СчЩ"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/2I и линию связи ПА2/2I — П2/2 — УЗI/5 сборки I. При наличии сигнала проверьте работу первого разряда СчЩ,	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
	4. Содержимое I-4 разрядов СчЩ не передается на регистр РОI из-за отсутствия сигнала "СчЩ ⟹ РОI"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I0I и линию связи ПА2/I0I — П2/50 сборки 5 и далее на клапаны 2-I5 разрядов РОI (УЗО-2/I0, УЗI/4,I0 и УЗ2-I/4 сборки 5)	Сборка 5 ИI5.I05.053 Э3
29. Не выполняется команда "Сдв"	I. Нет сдвига содержимого РР вправо из-за отсутствия сигнала "ЛО ⟹ РР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I6 и линию связи ПА2/I6 — П2/26 — УI8-2/I,2 сборки 3 и далее на вход триггера одного из разрядов РР сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	2. Содержимое РМР не передается в РМР' из-за отсутствия сигнала "РМР ⟹ РМР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I04 и линию связи ПА2/I04 — ПI/I8 сборки I и далее на входы регистра РМР'	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
	3. Содержимое РМР' не передается в РМР при правом сдвиге из-за отсутствия сигнала "РМР ⟹ РМР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/I8 и линию связи ПА2/I8 — П2/43 сборки I и далее на входы регистра РМР	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
	4. Содержимое РМР не передается в РМР при левом сдвиге из-за отсутствия сигнала "РМР' ⟹ РМР*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/30 и линию связи ПА2/30 — П2/I6 сборки I и далее на входы регистра РМР	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	5. Количество сдвигов не заносится на СчЦ при правом сдвиге из-за отсутствия сигнала "РО2⇒СчЦ"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/69 и линию связи ПА2/69—П2/32 сборки I и далее через клапаны, собранные на половинах микросхем типа I33ЛРI сборки I (У27,У28,У29) на входы СчЦ	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ
	6. Количество сдвигов не заносится на СчЦ при левом сдвиге из-за отсутствия сигнала "РО2⇒СчЦ"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/87 и линию связи ПА2/87—П2/6 сборки I и далее через клапаны, собранные на перечисленных выше элементах, на СчЦ.	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ
	7. Не вырабатывается условие "А9" (СчЦ равно 0)	Проверьте наличие сигнала на ПА2/III и линию связи ПА2/III—П2/37—У34/3 сборки I. При отсутствии сигнала на выходе элемента У34/3 проверьте работоспособность элементов У34-I, У36, У37	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ
	8. Содержимое I5 разряда ЛО не передается на вход I разряда РМР	Проверьте выдачу I5 разрядом схемы ЛО сигнала ЛОI5р ("лог.I") по линии связи У28-I/3—П2/7 сборки 3—ПА2/8I. Проверьте наличие сигнала "ЛОI5р" ТСдв на ПА2/70 и линию связи ПА2/70—ПI/24—У9/3 сборки I	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ, сборка 3 ИI5.I05.05I ЭЗ
	9. Содержимое I разряда РМР′ , не передается на вход триггера I5 разряда РР	Проверьте выдачу I разрядом РМР сигнала "РМР′ Iр" ("лог.I") по линии связи УI/8—ПI/48 сборки I—ПАI/26. Проверьте наличие сигнала "РМР′ Iр ТСдв" на ПА2/33 и линию связи	Сборка I ВШ5.I05.040 ЭЗ, сборка 3 ИI5.I05.05I ЭЗ

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
		ПА2/33—П2/2—УI6/2—УI8-3/9,I0 сборки 3	
30. Не выполняются операции УI,У2	I. Содержимое РР не передается на Р02 из-за отсутствия сигнала "РР⟹Р02*"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/83 и линию связи ПА2/83—П2/I7—УI8-4/I2,I3 сборки 3 и далее на входы триггера одного из разрядов Р02 сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3, сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	2. Не вырабатывается условие "AI0" (СчЦ равно I6)	При отсутствии сигнала на ПА2/80 проверьте линию связи ПА2/80—П2/33—У37/II сборки I. Проверьте работоспособность элемента У36, У37	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
	3. Не вырабатывается условие "AI3", когда ГИРI находится в состоянии Е2	I. При поступлении сигнала "AI0" через инвертор У36-6 на вход элемента У38/I0 проверьте поступление сигнала "РМР I5р" ("лог.I") по цепи У8/I3—У38/9 сборки I	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
		2. При поступлении сигнала "AI0" на вход элемента У38/2 проверьте поступление сигнала "РМР 3н р" ("лог.I") по цепи У2I/5—У38/I сборки I	
		3. При поступлении перечисленных сигналов проверьте работоспособность элементов У38-I, У38-2, У38-3 и линию связи сигнала "AI3" У38/6—П2/26 сборки I—ПАI/5I	

Неисправность	Возможная причина	Метод обнаружения	Номер сборки и схемы электрической принципиальной
	4. Не устанавливается в "нулевое" состояние регистр РР из-за отсутствия сигнала "0⇒РР"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/76 и линию связи ПА2/76—Ш/46 сборки 3 и далее на "нулевые" входы триггеров одного из разрядов РР сборки 2 и 3	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3 сборка 3 ИI5.I05.05I Э3
	5. "Единица" не заносится в первый разряд РР, когда ГИРI находится в состоянии Е3, из-за отсутствия сигнала "I⇒РР Iр"	Проверьте наличие сигнала на ПА2/25 и линию связи ПА2/25—Ш/53—У5/4 сборки 2	Сборка 2 ИI5.I05.050 Э3
3I. Неправильно выполняется операция Д	I. В знаковый разряд РМР не заносится знак частного ("Зн Ч") из-за отсутствия сигнала "Зн Ч" или "Зн Ч⇒ РМР Зн р"	I. Проверьте наличие сигнала "Зн Ч" на ПА2/24 и линию связи ПА2/24—Ш/53—У2I/2 2. Проверьте наличие сигнала "Зн Ч⇒ РМР Зн р" на ПА2/77 и линию связи ПА2/77—П2/28—У2I/3 сборки I	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3
	2. Не устанавливается в "нулевое" состояние триггер Тφ из-за отсутствия сигнала "0⇒Тφ"	Проверьте наличие сигнала на ПА3/67 и линию связи ПА3/67—П2/2—У28/6 сборки 6	
	3. В I5 разряд РМР не заносится разряд частного из-за отсутствия сигнала "Разр.частн."	Проверьте наличие сигнала на ПА2/89 и линию связи ПА2/89—П2/48—УI6/4 сборки I	Сборка I ВШ5.I05.040 Э3