AZUR FERMETURES
Zone Artisanale des Prés Verts
14 allée des Chênes, 92150 Suresnes
Tél : 01 47 33 28 15 — Port : 06 82 19 47 63
contact@azur-fermetures.fr
SIRET 891 234 567 00012 — APE 4332B
TVA FR 41 891234567

RAPPORT D'INTERVENTION & DEVIS

N° : **INT-2026-0284**
Date intervention : **4 avril 2026**
Technicien : **K. Bouchard**
DÉPANNAGE URGENT

Client : Syndicat des copropriétaires — Résidence Les Jardins du Parc
Adresse : 8-12 avenue des Tilleuls, 92400 Courbevoie
Syndic : Cabinet Durand & Associés — Réf. contrat maintenance : CM-2024-0091
Demandeur : M. Fernandez (gardien) — Appel reçu le 04/04/2026 à 08h12
Équipement : Portail coulissant motorisé parking sous-sol — Marque CAME, modèle BXV-600, installé en 2017 — Accès rampe véhicules Bâtiment B

1. CONSTAT À L'ARRIVÉE (09H15)

À mon arrivée sur site, le portail coulissant du parking sous-sol (accès Bâtiment B) est bloqué en **position ouverte**. Le vantail est immobilisé à environ 95 % de sa course d'ouverture. Le moteur ne répond plus aux commandes (télécommande, bouton poussoir intérieur, interphone). Le voyant du boîtier de commande CAME ZL180 clignote en rouge (code erreur E07). Plusieurs résidents ont signalé au gardien que le portail était resté ouvert toute la nuit.

Le système de détection véhicule (boucle magnétique) ne semble pas en cause : le défaut est antérieur à la boucle. L'alimentation électrique est présente et conforme (230V mesuré au bornier). Le rail de guidage au sol ne présente pas d'obstacle visible.

2. DIAGNOSTIC

Après examen approfondi du mécanisme et du boîtier de commande, les anomalies suivantes ont été identifiées :

ÉLÉMENT	CONSTAT	DÉTAIL
Capteur de fin de course (fermeture)	Défaillant	Le capteur magnétique de fin de course côté fermeture (référence CAME 119RIR259) ne transmet plus de signal au boîtier. Le câble présente une gaine fissurée sur environ 15 cm au niveau du passage dans le rail. Oxydation visible au niveau de la cosse de raccordement. Le capteur lui-même est encrassé (poussière de béton, résidus d'huile) et ne réagit plus à l'aimant. Ce défaut a provoqué l'erreur E07 (perte de référence position) et le blocage du moteur en sécurité.
Dispositif parachute (anti-chute)	Défaillant	Le dispositif parachute mécanique, destiné à bloquer le vantail en cas de rupture de la crémaillère ou de sortie de rail, est grippé en position engagée. Le ressort de rappel est détendu et ne ramène plus le verrou en position de repos. Le mécanisme n'a visiblement pas été entretenu depuis plusieurs années (graisse séchée, accumulation de particules). Ce blocage empêche physiquement le vantail de se déplacer, même en mode manuel.
Crémaillère	Usure modérée	Jeu latéral constaté sur 3 segments (sur 8). Pas de dent cassée. Fonctionnel mais à surveiller. Remplacement à

		prévoir dans les 12-18 mois.
Moteur CAME BXV-600	Fonctionnel	Le moteur tourne correctement une fois le parachute désengagé manuellement. Pas de bruit anormal. Ampérage mesuré conforme (2.1A en charge, spécification constructeur : 2.5A max).
Boîtier commande ZL180	Fonctionnel	Erreur E07 effacée après réinitialisation. Paramétrage vérifié (temps ouverture, ralentissement, force). Carte en bon état.
Cellules photoélectriques	Fonctionnel	Alignement correct, lentilles propres. Test de détection OK.

3. MESURES CORRECTIVES EFFECTUÉES

1. **Désengagement manuel du parachute** — Déblocage du verrou grippé, nettoyage du mécanisme à la bombe dégrippante, test de fonctionnement du ressort de rappel. Le mécanisme a été remis en état de marche provisoire mais le ressort ne garantit plus un engagement fiable à terme. *Remplacement recommandé.*
2. **Nettoyage et recâblage du capteur fin de course** — Nettoyage du capteur, remplacement de la cosse oxydée, pose d'une gaine thermorétractable sur la section de câble endommagée. Le capteur répond de nouveau à l'aimant mais présente un signal faible et intermittent. *Remplacement recommandé à court terme.*
3. **Réinitialisation boîtier de commande** — Effacement de l'erreur E07, recalibrage de la course du vantail (apprentissage fin de course ouverture/fermeture), vérification des paramètres de ralentissement et de force.
4. **Graissage général** — Lubrification du rail de guidage, de la crémaillère et du pignon moteur.
5. **Test complet** — 10 cycles ouverture/fermeture effectués. Fonctionnement correct. Temps de cycle mesuré : 28 secondes (conforme spécification : 25-30 sec).

4. ÉTAT AU DÉPART DU TECHNICIEN (11H40)

Le portail est **remis en service** et opérationnel. Le vantail effectue ses cycles d'ouverture et de fermeture normalement. Les commandes (télécommande, bouton poussoir, interphone) répondent correctement. Le voyant du boîtier est vert fixe (fonctionnement normal).

Cependant, les réparations effectuées sur le **capteur fin de course** et le **dispositif parachute** sont des mesures de remise en état provisoire. Le capteur présente un signal intermittent qui risque de provoquer une nouvelle erreur E07 à moyen terme (estimation : 2 à 6 semaines selon les conditions d'utilisation). Le ressort du parachute ne garantit plus un fonctionnement conforme aux normes de sécurité EN 12604. Le remplacement de ces deux composants est fortement recommandé.

5. DEVIS — PIÈCES ET MAIN-D'ŒUVRE

RÉF.	DÉSIGNATION	QTÉ	P.U. HT	TOTAL HT
119RIR259	Capteur fin de course magnétique CAME (remplacement)	1	87,00 €	87,00 €
119RIA061	Câble capteur avec connecteur pré-serti (3m)	1	24,50 €	24,50 €
PARA-BXV	Kit parachute complet avec ressort de rappel (compatible BXV-600)	1	215,00 €	215,00 €
—	Bombe dégrippante + graisse lithium (consommable)	1	18,00 €	18,00 €
MO-DEP	Main-d'œuvre intervention dépannage urgent (04/04, 2h30)	1	185,00 €	185,00 €
MO-REMP	Main-d'œuvre remplacement capteur + parachute (intervention planifiée, estimée 1h30)	1	120,00 €	120,00 €
DEPL	Frais de déplacement (zone Île-de-France)	2	35,00 €	70,00 €
			TOTAL HT	**719,50 €**

TVA 20 %	**143,90 €**
TOTAL TTC	**863,40 €**

Dont déjà facturé (intervention dépannage du 04/04) : 185,00 € HT + 35,00 € déplacement + 18,00 € consommable = **238,00 € HT (285,60 € TTC)**
Reste à engager (remplacement pièces, intervention planifiée) : **481,50 € HT (577,80 € TTC)**

Conditions : Devis valable 30 jours. Règlement à 30 jours fin de mois. Pièces garanties 2 ans. Main-d'œuvre garantie 1 an. Intervention planifiable sous 5-7 jours ouvrés après acceptation du devis.

Le technicien
K. Bouchard
Azur Fermetures

Signé sur tablette le 04/04/2026

Le client (bon pour accord)

Date : ___/___/_____
Signature :