## Методы организации производства:

-поточное

-партионное

## Организация поточного производства


<u>Поточным</u> называется такое производство, при организации которого время выполнения всех операций согласовано по продолжительности и образуется непрерывное движение изделий с одного РМ на другое.

## Основные принципы организации производственного процесса при поточном производстве

- 1 Специализации
- 2 Параллельности
- 3 Пропорциональности
- 4 Прямоточности
- 5 Непрерывности
- 6 Ритмичности

**Поточная линия** — совокупность рабочих мест, расположенных по ходу технологического процесса, предназначенных для выполнения закрепленных за ними технологических операций и связанных между собой специальными видами межоперационных транспортных средств.

#### Примеры расположения ПЛ:



1) Такт поточной линии — промежуток времени между последовательным выпуском изделий с последней операции или их запуском на первую операцию поточной линии.

1) Такт поточной линии — промежуток времени между последовательным выпуском изделий с последней операции или их запуском на первую операцию поточной линии.

$$r = F_{\partial} / N_{ebin}$$

*r* — такт поточной линии, мин.;

 $F_{o}$  — действительный годовой фонд времени работы линии в планируемом периоде (мин.);

 $N_{\it вып}$  — плановое задание на период времени (шт.)

$$r = F_{o} / N_{san}$$

 $N_{3an}$  — количество изделий, запускаемых на поточную линию в планируемом периоде (шт):

$$N_{3an} = N_{6bin} \times k_{3an},$$

 $k_{3an}$  — коэффициент запуска изделий на поточную линию;

$$k_{3an}=1/a$$
.

Выход годных изделий в целом по поточной линии:

$$a = a_1 \times a_2 \times ... \times a_n$$

#### Действительный годовой фонд времени работы линии

$$F_{o} = D_{pao} \times d_{cm} \times T_{cm} \times k_{nep} \times k_{pem},$$

 $D_{\it paar o}$  — число рабочих дней в году;

 $d_{c_{M}}$  — количество рабочих смен в сутки;

 $T_{c_{M}}$  — продолжительность смены;

 $k_{nep}$  — коэффициент, учитывающий планируемые перерывы;

 $k_{{\it pem}}$  — коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов.

#### Коэффициент, учитывающий планируемые перерывы

$$k_{nep} = (T_{cM} - T_{nep}) / T_{cM},$$

 $T_{nep}$  — время планируемых внутрисменных перерывов;

#### Коэффициент, учитывающий время плановых ремонтов

$$k_{nep} = (T_{cM} - T_{peM}) / T_{cM},$$

 $T_{pen}$ — время плановых ремонтов.

2) Ритм — это количество изделий, выпускаемых поточной линией в единицу времени. (т.е. время, обратное такту):

$$R=1/r$$

3) Расчет количества оборудования (количества рабочих мест) на каждой операции  $C_{_{\rm DM}}$ :

$$C_{pM_i} = \frac{t_{um_i}}{r}$$

 $C_{p_{M}}$  — расчетное количество оборудования (рабочих мест) на і-й операции поточной линии;

 $t_{umi}$  — норма штучного времени на і-ую операцию (в мин);

 $k_{3ani}$  — коэффициент запуска детали на і-ю операцию.

4) Коэффициент загрузки оборудования (рабочих мест):

$$K_{3_i} = \frac{C_{p_{M_i}}}{C_{n_i}}$$

5) Количество оборудования (рабочих мест) на всей поточной линии:

$$C_{\pi} = \sum_{i=1}^{q} C_{n_i}$$

 $Y_{on}$  — число операций технологического процесса.

6) Явочное количество рабочих  $(P_{gg})$  равно количеству рабочих мест на поточной линии с учетом многостаночного обслуживания:

$$P_{\mathcal{A}\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^{\mathcal{Y}_{on}} C_{n_i} K_{\mathcal{M}O_i}$$

Коэффициент многостаночного обслуживания:

$$K_{MO} = \frac{\sum\limits_{i=1}^{Y_{on}} P_{i}}{\sum\limits_{i=1}^{Y_{on}} C_{n_{i}}}$$

$$\frac{Y_{on}}{\sum\limits_{i=1}^{n}P_{i}}$$
 — численность рабочих участка.

#### 7) Общее (среднесписочное) число рабочих на ПЛ:

$$P_{em} = (1 + \frac{\delta}{100}) \sum_{i=1}^{q_{cm}} P_{gg} d_{cm}$$

 $P_{_{\mathit{Я}\mathit{B}}}$  — явочное количество рабочих поточной линии;

 $\delta$  — процент потерь рабочего времени (отпуска, болезни и т.д.);

 $d_{\scriptscriptstyle CM}$  — количество смен.

#### Задача №1

Организовать поточное производство механической обработки деталей.

Исходные данные: Годовая программа выпуска деталей - 75000 штук, режим работы — 2 смены, продолжительность рабочей смены — 8 часов, перерывы на отдых и обслуживание рабочего места Tnep=30 мин, количество рабочих дней в году - 253. Процент потерь рабочего времени ( $\delta$ ) — 7%.

Число операций технологического процесса *Чоп*=6, норма времени на операцию:

$$t_1$$
=2 мин,  $t_2$ =8 мин,  $t_3$ =5 мин,  $t_4$ =7 мин,  $t_5$ =4 мин,  $t_6$ =1 мин.

Процент выхода годных деталей с операций технологического процесса:

$$a_1$$
=1,  $a_2$ =0,99,  $a_3$ =0,99,  $a_4$ =0,95,  $a_5$ =0,99,  $a_6$ =1.

#### Определить:

- Действительный годовой фонд работы оборудования;
- Годовую программу запуска деталей на 1-ю операцию;
- Такт ПЛ:
- Расчетное и принятое количество единиц оборудования на каждой операции; коэффициент загрузки оборудования;
  - Явочное и списочное количество работников;

#### Алгоритм расчета

1) Действительный годовой фонд времени работы линии

$$F_{\partial} = D_{pa6} \times d_{c_{M}} \times T_{c_{M}} \times k_{nep} = 253 \times 2 \times 8 \times 0,9375 = 3795$$
 ч.

$$k_{nep} = (T_{cM} - T_{nep}) / T_{cM} = (8-0.5)/8 = 0.9375$$

либо

$$F_{\partial} = D_{pa6} \times d_{cm} \times T_{cm} \times k_{nep} = 253 \times 2 \times 7,5 = 3795 \text{ ч.}$$

2) Nзап — количество изделий, запускаемых на поточную линию в планируемом периоде (шт) :

$$k_{3an} = 1/a$$

$$a = a_1 \times a_2 \times ... \times a_n = 1 \times 0,99 \times 0,99 \times 0.95 \times 0,99 \times 1 = 0,92178$$

$$k_{3an} = 1/a = 1/0,92178 = 1,08.$$

$$N_{3an} = N_{ebin} \times k_{3an} = 75000 \times 1,08 = 81000$$
 за год,

#### Такт

При неизбежных технологических потерях (планируемом выходе годных)

$$r = F_{\partial} / N_{3an} = 3795 \times 60/81000 = 2,81$$
 мин (год)

$$r = F_{\partial} / N_{3an} = 7,5 \times 60/160 = 2,81$$
 мин (смена)

#### 4) Количество рабочих мест на каждой операции

$$C_{pM_i} = \frac{t_{um_i}}{r}$$

$$C_{pM_1} = \frac{5}{2,81} = 1,78$$

$$C_{pM_2} = \frac{9}{2.81} = 3,202$$

$$C_{pM_3} = \frac{2}{2.81} = 0.72$$

$$C_{pM_4} = \frac{10}{2.81} = 3,56$$

$$C_{pM_5} = \frac{4}{2.81} = 1,423$$

$$C_{pM_6} = \frac{2,5}{2,81} = 0,89$$

#### 5) Принятое количество рабочих мест

$$C_{pM_1} = \frac{5}{2.81} = 1,78$$
  $C_{pM,npuH_1} = 2$ 

$$C_{pM_2} = \frac{9}{2.81} = 3,202$$
  $C_{pM_{npuH_2}} = 4$ 

$$C_{pM_3} = \frac{2}{2.81} = 0.72$$
  $C_{pM_{npuH_3}} = 1$ 

$$_{,}$$
  $C_{p_{M_4}} = \frac{10}{2,81} = 3,56$   $C_{p_{M_{npuH_4}}} = 4$ 

$$C_{pM_5} = \frac{4}{2,81} = 1,423$$
  $C_{pM_{npuH_5}} = 2$ 

$$C_{p_{M_6}} = \frac{2.5}{2.81} = 0.89$$
  $C_{p_{M_{npuh6}}} = 1$ 

#### 6) ) Коэффициент загрузки оборудования (рабочих мест)

$$K_{3_1} = \frac{1,78}{2} = 0,89$$

$$K_{32} = \frac{3,202}{4} = 0,8$$

$$K_{3_i} = \frac{C_{p_i}}{C_n} \qquad K_{3_3} = \frac{0.72}{1} = 0.72$$

$$K_{34} = \frac{3,56}{4} = 0,89$$

$$K_{35} = \frac{1,423}{2} = 0,712$$

$$K_{36} = \frac{0.89}{1} = 0.89$$

.

7) Количество оборудования (рабочих мест) на всей поточной линии

$$C_{pM,npuH_1} = 2$$
 $C_{pM,npuH_2} = 4$ 
 $C_{pM,npuH_3} = 1$ 
 $C_{pM,npuH_3} = 1$ 
 $C_{pM,npuH_4} = 4$ 
 $C_{pM,npuH_4} = 4$ 
 $C_{pM,npuH_5} = 2$ 

8) Явочное количество рабочих

$$P_{\mathcal{A}\mathcal{B}} = \sum_{i=1}^{q_{on}} C_{n_i} K_{MO_i} = 14 \times 1 = 14$$

9) Списочное количество рабочих

$$P_{em} = (1 + \frac{\delta}{100}) \sum_{i=1}^{q_{om}} P_{HE} d_{em} = (1+7/100) \times 14 \times 2 = 29,96 = 30$$

#### Пример №2

Организовать поточное производство механической обработки деталей.

Исходные данные: Годовая программа запуска - 75000 штук, режим работы — 2 смены, продолжительность рабочей смены — 8 часов, перерывы на отдых и обслуживание рабочего места Tnep=30 мин, количество рабочих дней в году - 253. Процент потерь рабочего времени  $(\delta) - 5\%$ .

Число операций технологического процесса 40n=5, норма времени на операцию:  $t_1=3$  мин,  $t_2=7$  мин,  $t_3=4$  мин,  $t_4=5$  мин,  $t_5=1$  мин.

Процент выхода годных деталей с операций технологического процесса: a1=1, a2=0.99, a3=0.99, a4=0.95, a5=1.

8)Задел — производственный запас материалов, заготовок или составных частей изделия для обеспечения бесперебойного протекания производственных процессов на поточных линиях.

*Технологический задел* ( $Z_m$ ) — детали (сборочные единицы, изделия), находящиеся непосредственно в процессе обработки:

$$\mathbf{Z}_{\mathrm{T}} = \sum_{\mathrm{i=1}}^{\mathrm{q}} C_{p_{\mathcal{M}}} \mathbf{n}_{\mathrm{i}}$$

 $n_i$  — количество деталей, одновременно обслуживаемых на i-м рабочем месте.

**Транспортный задел**  $(Z_{mp})$  — количество деталей, находящихся в процессе перемещения между операциями и расположенных в транспортных устройствах.

$$Z_{\text{TP}} = \begin{array}{c} \mathbf{q}_{\text{CTT}} \cdot \mathbf{1} \\ \mathbf{p} \sum\limits_{i=1}^{T} C_{p_{M_i}} \end{array}$$

р — количество изделий в операционной партии (шт).

#### Резервный (страховой) задел

$$Z_p = \sum_{i=1}^{4_{OII}} \frac{T_{\Pi e p e \delta}}{r}$$

 $T_{nepe6}$  — время возможного перебоя поступления изделий с данной операции на операцию, подлежащую страхованию (мин);

r — такт поточной линии (мин).

Оборотный межсоперационный задел на линии — количество заготовок (деталей, сборочных единиц), находящихся между операциями линии и образующихся вследствие различной производительности смежных рабочих мест для выравнивания работы линий:

- 1)  $t_1 = t_2$ . В этом случае производительность рабочих мест равная и нет необходимости создавать оборотный задел.
- 2)  $t_1 < t_2$ . —производительность 1-го рабочего места выше, чем 2-го. В этом случае искусственно оборотный задел создавать не нужно. Перед 2-м рабочим местом будет накапливаться задел помимо нашей воли.
- 3)  $t_1 > t_2$ . Перед 2-м рабочим местом необходимо создавать оборотный задел.

# Партионный метод организации производства

#### Признаки партионного метода ОП:

- •запуск изделий в производство партиями;
- •обработка продукции нескольких наименований;
- •закрепление за рабочим местом нескольких операций;
- •широкое применение универсального оборудования;
- •использование кадров высокой квалификации и широкой специализации;
- •расположение оборудования преимущественно по однотипным технологическим группам.

## Партионный метод организации производства


$$n_{\min} = \frac{t_{n3}(1 - K_{no})}{t_{no} \times K_{no}}$$

#### Размер партии может быть равен:

- месячной производственной программе (М/1);
- -0,5 месячной программы (М/2);
- 0,25 месячной программы (M/4);
- **-**0,15 месячной программы (M/6);
- **-**0,125 месячной программы (M/8);
- суточному количеству деталей в партии (М/24).

## Расчет партионного производства:

#### *1) Размер партии (п) :*



2) Периодичность запуска-выпуска партии деталей (Пвз)период времени между двумя запусками очередных партий деталей. Количество запусков:

$$\Pi_{36} = \frac{n}{C_{\delta}}$$

n – размер партии;  $C_{\delta}$  — среднедневной выпуск деталей (изделий).

3) Размер запаса незавершенного производства (задел)это запас незаконченного продукта внутри производственного цикла.

**Размер** циклового задела :  $3_{\mu} = C_{\partial} \times T_{\mu}$ 

 $T_{u}$  — длительность производственного цикла.

 $C_{\delta}$  — среднедневной выпуск деталей (изделий).

**Размер страхового задела:**  $3_{cmp} = C_{\partial} \times T_{cp.u32}$ .

Тср.изг. - время срочного изготовления данной продукции.