SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90102 – SG-40 sorjázó gép: levegőelőkészítő egység (FRL) cseréje

Dokumentum azonosító: MWI-90102 **Verzió:** 1 **Hatályos:** 2025.06.15.
Részleg: Sorjázás és mosás **Gép:** SG-40 kefés sorjázó gép
Érintett gépszámok: #268, #270

1. Cél

A sorjázó gép pneumatikus rendszerét ellátó levegőelőkészítő egység (szűrő–nyomásszabályzó–olajozó, FRL) cseréje. Cserét kell végezni, ha a szabályzó nem tartja a nyomást, a szűrőház repedt, a kondenzátum-leeresztő tartósan szivárog, vagy a „PNEUMATIKA NYOMÁS ALACSONY” (P-07) hiba ismétlődik.

2. Szükséges gépek, eszközök és alkatrészek

Megnevezés	Cikkszám	Mennyiség
Levegőelőkészítő egység, G1/2", 5 µm szűrő, manométerrel	FRL-12-5-SG	1 db
Gyorscsatlakozó, egyenes, 12 mm cső	GYC-12-G12	2 db
Fali tartókonzol FRL egységhez	TK-FRL-12	1 db
Menettömítő szalag (PTFE)	PTFE-12	1 tekercs
Pneumatika olaj, ISO VG 32 (olajozóhoz)	PO-32	0,1 l

Szerszámok: villáskulcs 24 mm és 27 mm, csőcsavarkulcs, imbuszkulcs-készlet, csővágó 12 mm-es csőhöz, szivárgáskereső spray. **Egyéni védőeszköz:** védőszemüveg, kesztyű.

3. Előkészítés

1. Egyeztessen a műszakvezetővel: a gép a csere idejére (kb. 45 perc) leáll.
2. Végezze el az energiamentesítést a BIZ-001 szerint. A pneumatikus főelzáró golyóscsapot zárja el és lakatolja le.
3. A maradék nyomást a FRL egység leeresztő szelepén engedje le, a manométernek 0 bar-t kell mutatnia.

4. A csere lépései

1. Bontsa a be- és kimeneti csőcsatlakozásokat. Jelölje meg a csöveket.
2. Szerelje le a régi egységet a tartókonzolról.
3. Az új egység menetes csatlakozóira tekerjen PTFE szalagot (3–4 menet, a menetiránnyal megegyezően).
4. Szerelje fel az új egységet. Figyeljen az áramlási irányra (nyíl a házon)! A szűrőpohár lefelé álljon.
5. Csatlakoztassa a csöveket, és töltse fel az olajozót ISO VG 32 pneumatika olajjal a jelölésig.
6. Nyissa a főelzárót lassan, és állítsa a nyomásszabályzót **6,0 bar** értékre, majd rögzítse a beállítógombot.
7. Az olajozó adagolását állítsa 1 csepp / 10 munkaciklus értékre.
8. Szivárgáskereső spray-vel ellenőrizze az összes csatlakozást.

5. Átadás

Futtasson 10 sorjázási ciklust üresen. A nyomás terhelés alatt sem eshet 5,5 bar alá. Rögzítse a CMMS-ben a beállított nyomást és a felhasznált alkatrészeket, majd adja át a gépet az operátornak.

Megelőző karbantartás: a szűrőbetétet (cikkszám: SZB-5-12) negyedévente kell cserélni, a kondenzátumot műszakonként le kell ereszteni (operátor feladata).