SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90103 – HP-160 hidraulikus prés: olaj- és szűrőcsere, olajhőmérséklet-hiba

Dokumentum azonosító: MWI-90103 **Verzió:** 2 **Hatályos:** 2025.01.10.
Részleg: Szerelés **Gép:** HP-160 hidraulikus prés (160 t) **Gépszám:** #400

1. Műszaki adatok

- Hidraulikaolaj: **HLP 46**, tartálytérfogat: **160 l**
- Rendszernyomás: max. 210 bar, munkanyomás: 180 bar
- Visszatérő ági szűrő: 10 µm, cikkszám: HSZ-10-160; levegőztető szűrő: LSZ-HP-01
- Olajhőmérséklet: üzemi 35–55 °C; **60 °C** felett figyelmeztetés (H-12), **70 °C** felett a prés leáll (H-13)
- Olajhűtő: víz-olaj hőcserélő, hűtővíz a CH-200 hűtőből (#905)

2. Időszakos olaj- és szűrőcsere

Intervallum: szűrőcsere 6 havonta vagy ha az eltömődés-jelző piros; olajcsere 4000 üzemóránként vagy évente, illetve ha az olajminta-vizsgálat szerint szükséges.

1. Energiamentesítés a BIZ-001 szerint. A felső szerszámot alsó helyzetbe kell engedni, vagy ki kell támasztani!
2. Várja meg, amíg az olaj 40 °C alá hűl.
3. Engedje le az olajat a tartály leeresztőcsavarján keresztül (160 l, megfelelő gyűjtőedénybe).
4. Tisztítsa ki a tartályt szöszmentes kendővel, ellenőrizze a szívókosarat.
5. Cserélje a visszatérő ági szűrőbetétet (HSZ-10-160) és a levegőztető szűrőt (LSZ-HP-01).
6. Töltse fel a tartályt szűrőkocsin keresztül (10 µm) új HLP 46 olajjal a szintjelző felső jeléig.
7. Légtelenítés: járassa a szivattyút terhelés nélkül 5 percig, majd mozgassa a hengert 5-ször teljes löketen.
8. Ellenőrizze a szintet, szükség szerint töltsön utána.

3. „OLAJHŐMÉRSÉKLET MAGAS” (H-12 / H-13) hiba okai

Ok	Ellenőrzés / intézkedés
Nincs vagy kevés a hűtővíz	CH-200 hűtő (#905) működése, hűtővíz-szelep nyitva, átfolyás min. 25 l/perc
Elszennyeződött hőcserélő	Vízoldali vízkőmentesítés, nyomásesés ellenőrzése
Alacsony olajszint	Utántöltés HLP 46 olajjal, szivárgás keresése
Nyomáshatároló szelep folyamatosan nyit	Beállítás ellenőrzése (210 bar), szelep tisztítása/cseréje
Belső szivárgás (kopott szivattyú, henger tömítés)	Résolaj mérése, tömítéscsere
Hibás hőmérséklet-érzékelő (PT100)	Ellenállás mérése: 20 °C-on kb. 108 Ω

4. Biztonság

Nyomás alatt álló hidraulikus rendszeren bontani TILOS. Bontás előtt a nyomástárolót le kell üríteni, a manométernek 0 bar-t kell mutatnia. A forró olaj égési sérülést okozhat.